



中央自動車道笹子トンネル内で発生した崩落事故について (第 1 報)

1. 被害状況等

■発生日時： 平成 24 年 12 月 2 日 (日) 8 : 03 分頃

■発生場所： 中央自動車道 (上り) 82.7kp (大月 JCT~勝沼 IC 間 笹子トンネル内)

■発生状況： 笹子トンネル上り線 82.7kp 付近 (東坑口から約 1.7km [トンネル延長は 4.7km] のトンネル内) でトンネル天井板が落下し、車両が数台巻き込まれた模様。

■人的被害の状況 (2 日 16:15 消防庁調べ)

：死者 0 人、負傷者 2 人 (うち軽傷 1 人、中等症 1 人)、その他の要救助者数については確認中。

■通行止め : 【上り線】大月 JCT~勝沼 IC 2 日 8:05~
大月 JCT~一宮御坂 IC 2 日 10:00~
【下り線】大月 JCT~勝沼 IC 2 日 8:18~

2. 国土交通省の対応

○緊急災害対策派遣隊 (TEC-FORCE)

・2 日 14:20 に本省からリエゾン (情報連絡担当官) 1 名を中日本高速 (株) 八王子支社に派遣。

○道路技術専門家の派遣

・2 日 17:00 から中日本高速 (株) からの要請により土木研究所の道路技術専門家 1 名を中日本高速 (株) 八王子支社に派遣。

○災害対策用機械の派遣

・2 日 12:15 から災害対策用ヘリコプター (あおぞら号) が出動し、被害状況調査を実施。
・中日本高速 (株) の要請により、照明車 2 台を国土交通省関東地方整備局から派遣。
東京側および甲府側の坑口付近で活動中。

○国土交通省の体制

【本 省】・12/2 9:00 警戒体制 (道路災害)
・12/2 11:30 中央道笹子トンネル事故対策本部設置
(本部長：佐藤直良 事務次官)
16:50 第 1 回中央道笹子トンネル事故対策本部会議開催
【関東地整】・関東地整災害対策本部設置 (12/2 14:05)

問い合わせ先 : 国土交通省道路局高速道路課 有料道路調整室 川原

電話 03-5253-8500 (直通)

水管理・国土保全局防災課災害対策室 新井田、石関、堤

電話 03-5253-8835、03-5253-8831 (直通)



山梨県

神奈川県

事故発生箇所
中央道(上) 笹子T n 82.7kp



