


改善箇所説明図




基準不適合箇所

サイドスタンド



サイドスタンドボルト



注： は改善箇所を示す。

基準不適合発生箇所

サイドスタンドにおいて、取付ボルトの強度が不足しているため、使用過程で当該ボルトが損傷し、サイドスタンド使用中にオートバイが転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを対策品へ交換する。