

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 3月31日

リコール届出番号	3539	リコール開始日	平成27年 4月 1日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	原動機(EGRパイプ固定金具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスの原動機に取付けている排気ガス再循環(EGR)パイプの固定金具の強度が不足しているため、特定の回転域において固定金具が共振して固定金具に亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、固定金具が折損することで、EGRパイプが過大な振動により亀裂が発生し、排気ガスが漏れ、最悪の場合、床の一部が焼損する、または、吸気ホースの一部が溶損し、出力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該固定金具を対策品に交換するとともに、EGRパイプを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3539のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LJG-HU8JLGP	「日野ブルーリボンシティー」	HU8JLG-40011～HU8JLG-40183 平成22年 7月13日～平成27年 1月16日	143	
	LNG-HU8JLGP			1	
	HU8J			1	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考			
日野	HU8J	「日野ブルーリボンシティ」	国[01]060390 平成25年 9月 19日	1				
			国[01]060426 平成25年 9月 27日	1				
			国[01]060435 平成25年10月 24日	1				
			国[01]065446 平成25年10月 31日	1				
			国[01]065453 平成25年11月 11日	1				
			国[01]065477 平成25年11月 12日	1				
			国[01]065487 平成25年11月 21日	1				
			国[01]065504 平成25年11月 28日	1				
			国[01]065512 平成25年12月 5日	1				
			国[01]065581 平成25年12月 13日	1				
			国[01]065523 平成25年12月 18日	1				
			国[01]065532 平成25年12月 27日	1				
			国[01]065547 平成25年12月 27日	1				
			国[01]065558 平成26年 1月 8日	1				
			国[01]065568 平成26年 1月 16日	1				
			国[01]075210 平成27年 1月 9日	1				
			国[01]078546 平成27年 1月 15日	1				
			国[01]078553 平成26年12月 25日	1				
			LJG-HU8JMGP LNG-HU8JMGP			HU8JMG-40011～HU8JMG-40153 平成22年10月 5日～平成27年 2月 6日	141	
			LDG-RU8JHBA SDG-RU8JHBA	「日野セラガ」		RU8JHB-40095～RU8JHB-40316 平成24年 2月 18日～平成27年 3月 5日	221	
(計 7 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 7月 13日～平成27年 3月 5日	(計 533 台)					

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日野	SDG-RU8JHBA	「日野セラガ」	RU8JHB-40012～RU8JHB-40067	4	
合計				(計 4 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。