



## 改善箇所説明図



**基準不適合発生箇所**  
シートベルトバックル

### 不具合の内容：

前席座席ベルトにおいて、バックルの構成部品の強度が不足しているものがある。そのため、事故等で座席ベルトに強い力が加わると、バックルの構成部品が破損し、最悪の場合、座席ベルトが外れ乗員を拘束できなくなるおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、前席座席ベルトバックルを良品に交換する。

### 識別：

運転席側ドアストライカー部分に黄色ペイントを塗布。