

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 6 月 4 日

リコール届出番号	外-2186	リコール開始日	平成 27 年 6 月 4 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料ポンプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、当該ポンプ内部の製造工程が不適切なため、内部に異物が混入しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプ内のインペラに異物が噛み込み、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の燃料供給ユニットに交換する。		
不具合件数	23 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告および国土交通省からの指摘による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2186 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-1A16	「BMW 116i」	WBA1A12070J204483 ~ WBA1A12030J216999 平成 24 年 6 月 20 日 ~ 平成 25 年 11 月 12 日	2,961	
			WBA1A12090VS69117 ~ WBA1A12040VS69199 平成 24 年 6 月 20 日 ~ 平成 24 年 7 月 19 日	67	
			WBA1A12080VV23500 ~ WBA1A12080VV24002 平成 24 年 7 月 19 日 ~ 平成 24 年 11 月 15 日	174	
			WBA1A12050VZ04124 ~ WBA1A120X0VZ05544 平成 25 年 9 月 4 日 ~ 平成 26 年 1 月 24 日	1,006	
			WBA1A12060P574501 ~ WBA1A12070P575897 平成 25 年 11 月 12 日 ~ 平成 26 年 1 月 24 日	995	
		「BMW 120i」	WBA1A32050J067541 ~ WBA1A32070J071851 平成 24 年 6 月 20 日 ~ 平成 26 年 1 月 23 日	368	
			WBA1A32010VU68903 ~ WBA1A32020VU68909 平成 24 年 10 月 30 日 ~ 平成 24 年 11 月 15 日	5	
			WBA1A32040VY67465 ~ WBA1A320X0VY67793 平成 25 年 9 月 7 日 ~ 平成 26 年 1 月 24 日	58	

BMW	DBA-1B30	「BMW M135i」	WBA1B720X0J778785 ～ WBA1B72030J779499 平成 25 年 9 月 18 日 ～ 平成 25 年 12 月 20 日	189	
			WBA1B72050P594500 ～ WBA1B72090P594922 平成 25 年 12 月 20 日 ～ 平成 26 年 3 月 10 日	36	
	DBA-1J20	「BMW 220i」	WBA1J12010VW94587 ～ WBA1J12070VW95100 平成 26 年 1 月 3 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	42	
	DBA-1J30	「BMW M235i」	WBA1J72060VX31507 ～ WBA1J72010VX31608 平成 25 年 10 月 11 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	42	
WBA1J72020VX83507 ～ WBA1J72080VX83740 平成 25 年 10 月 11 日 ～ 平成 26 年 1 月 13 日			160		
WBA1J72060V228222 ～ WBA1J72050V228289 平成 26 年 3 月 3 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日			19		
	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3G72090F944565 ～ WBA3G72070F945293 平成 25 年 9 月 16 日 ～ 平成 26 年 1 月 17 日	562	
WBA3H12030KR70001 ～ WBA3H12030KR70340 平成 25 年 9 月 17 日 ～ 平成 26 年 3 月 7 日			142		
WBA3B16000NP81607 ～ WBA3B16060NP81787 平成 25 年 11 月 13 日 ～ 平成 26 年 4 月 1 日			23		
WBA3B16090NS49935 ～ WBA3B16090NS54634 平成 25 年 11 月 13 日 ～ 平成 26 年 4 月 5 日			652		
WBA3C36090NR97688 ～ WBA3C36010NR97894 平成 25 年 11 月 22 日 ～ 平成 26 年 4 月 5 日			18		
WBA3C32090F804049 ～ WBA3C32090F804052 平成 25 年 12 月 20 日 ～ 平成 25 年 12 月 20 日			3		
WBA3G72040KW09320 ～ WBA3G72050KW09391 平成 26 年 3 月 3 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日			61		
	DBA-3X20	「BMW 320i クランツ-リスモ」	WBA3X12070D373022 ～ WBA3X12070D373599 平成 25 年 9 月 14 日 ～ 平成 25 年 10 月 21 日	397	
WBA3X12060D734000 ～ WBA3X12090D735237 平成 25 年 10 月 21 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日			538		
	DBA-3A20	「BMW 328i」	WBA3G520X0F999627 ～ WBA3G52050F999745 平成 25 年 9 月 17 日 ～ 平成 26 年 3 月 5 日	25	
WBA3A56080NR06931 平成 25 年 11 月 23 日			1		
WBA3A56000NS62003 ～ WBA3A56050NS62868 平成 25 年 12 月 5 日 ～ 平成 26 年 4 月 4 日			8		
	DBA-3X28	「BMW 328i クランツ-リスモ」	WBA3X32090D444006 ～ WBA3X32090D444474 平成 25 年 9 月 14 日 ～ 平成 26 年 3 月 5 日	79	
	DBA-3A30	「BMW 335i」	WBA3G920X0F275296 ～ WBA3G92070F275370 平成 25 年 10 月 4 日 ～ 平成 26 年 1 月 16 日	32	
	DBA-3X30	「BMW 335i クランツ-リスモ」	WBA3X72050DZ69541 ～ WBA3X72060DZ69712 平成 25 年 9 月 20 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	49	
	DAA-3F30	「BMW ActiveHybrid 3」	WBA3F91010F299295 ～ WBA3F910X0F299456 平成 25 年 9 月 14 日 ～ 平成 26 年 1 月 17 日	40	
WBA3F92030KL53637 ～ WBA3F92090KL53982 平成 25 年 9 月 14 日 ～ 平成 26 年 3 月 10 日			199		

BMW	DBA-3N20	「BMW 420i」	WBA3N12070F994819 ～ WBA3N12050F995418 平成 25 年 11 月 28 日 ～ 平成 26 年 1 月 17 日	303	
			WBA3N120X0K099185 ～ WBA3N12070K099287 平成 26 年 3 月 3 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	66	
	DBA-4A20	「BMW 420i グランクーペ」	WBA4A12050D499207 ～ WBA4A12020D499259 平成 25 年 12 月 20 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	47	
	DBA-3N28	「BMW 428i」	WBA3N32070KS51273 ～ WBA3N32030KS51495 平成 25 年 9 月 14 日 ～ 平成 25 年 10 月 9 日	95	
			WBA3N32010KV72029 ～ WBA3N32060KV72575 平成 25 年 10 月 11 日 ～ 平成 25 年 12 月 2 日	85	
			WBA3N32040K238061 ～ WBA3N32070K238524 平成 25 年 12 月 6 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	46	
	DBA-3R30	「BMW 435i」	WBA3R120X0F728909 ～ WBA3R12050F728994 平成 25 年 9 月 16 日 ～ 平成 25 年 9 月 20 日	24	
			WBA3R11080F728439 ～ WBA3R11040F728440 平成 25 年 9 月 18 日 ～ 平成 25 年 9 月 18 日	2	
			WBA3R11060KS91001 ～ WBA3R11020KS91982 平成 25 年 9 月 20 日 ～ 平成 26 年 3 月 10 日	50	
			WBA3R12010KT32004 ～ WBA3R12030KT32909 平成 25 年 9 月 21 日 ～ 平成 26 年 1 月 17 日	173	
			WBA3T31020J867704 ～ WBA3T31030J868246 平成 25 年 12 月 5 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	12	
			WBA3T32020J868494 ～ WBA3T32030J868875 平成 25 年 12 月 6 日 ～ 平成 26 年 3 月 7 日	114	
			WBA3R12030K002154 ～ WBA3R12090K002210 平成 26 年 3 月 3 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	35	
			WBA3R11010KV73613 平成 26 年 3 月 11 日	1	
	DBA-4B30	「BMW 435i グランクーペ」	WBA4B12040D417514 ～ WBA4B12090D417525 平成 26 年 3 月 4 日 ～ 平成 26 年 3 月 11 日	8	
	計 16 型式	計 17 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 6 月 20 日 ～ 平成 26 年 4 月 5 日	計 10,012 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。