

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年12月17日

改善対策届出番号	486	改善対策開始日	平成27年12月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 マーク・リストセーヤ	問い合わせ先:お客様相談センター	TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	乗車装置(座席シート)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オプションの客席シートを装着した大型観光バスにおいて、シート表皮を固定する金具の選定が不適切なため、クッションの薄い部位を強く押ししたりすると、当該金具がシート表皮を貫通する場合がある。そのため、シート表皮を貫通した当該金具で負傷するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、シート表皮留め金具(シート後部の6ヶ所)を対策品で留めなおす。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善対策済車には、その旨を定期点検記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	QDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-24104～MM96FH-24532 平成24年7月19日～平成26年7月22日	6	オプションシート装着車
	QDG-MM97FH		MM97FH-80015～MM97FH-81021 平成26年8月27日～平成27年9月18日	6	
	QRG-MS96VP		MS96VP-22003～MS96VP-70636 平成24年7月4日～平成27年7月17日	463	
	QTG-MS96VP		MS96VP-70354～MS96VP-71158 平成27年4月1日～平成27年9月30日	38	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月4日～平成27年9月30日	(計513台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。