

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

届出日：令和元年 6月26日

リコール届出番号	4520	リコール開始日	令和元年 6月27日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL0120-106558		
不具合の部位（部品名）	①制動装置（ブレーキフルードラベル） ②走行装置（リヤアクスルハウジング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①小型トラックにおいて、ブレーキフルードの種類を示すラベルの貼付指示が不適切なため、当該ラベルが貼り付けられていないものがある。そのため、保安基準第12条（制動装置の基準）に抵触する。 ②小型トラックのリヤアクスルハウジングにおいて、溶接工程での作業が不適切なため、ハウジング端部のフランジが傾いた状態で溶接されているものがある。そのため、回転中心がずれることで、リヤアクスルシャフトやベアリングが損傷し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、ブレーキフルードの種類を示したラベルをインストルメントパネルに貼り付ける。 ②全車両、リヤアクスルハウジングを点検し、フランジ部に異常がある場合はリヤアクスルアッセンブリを良品に交換する。		
不具合件数	①0件、②6件	事故の有無	なし
発見の動機	①社内情報による。 ②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No.4520のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	NBG-BZU600M	「日野デューティ」	BZU600-0002797～BZU600-0003192 平成29年5月10日～平成31年3月8日	276	①276 ②23
	TSG-XKC605M		XKC605-0001849～XKC605-0001957 平成29年5月12日～平成31年1月21日	65	①65 ②5
	TSG-XKC645M		XKC645-0001107～XKC645-0001143 平成29年5月18日～平成31年2月26日	35	①35 ②5
	TSG-XKC655M		XKC655-0001118～XKC655-0001153 平成29年6月21日～平成30年12月21日	36	①36 ②2
	TSG-XKU600M		XKU600-0001879～XKU600-0001997 平成29年5月10日～平成31年1月31日	105	①105
	TSG-XKU600X			②18	
	TSG-XKU605M			XKU605-0001380～XKU605-0001421 平成29年5月31日～平成31年2月4日	30

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	TSG-XKU640M	「日野デュートロ」	XKU640-0001067～XKU640-0001073 平成29年6月1日～平成30年9月17日	7	①7
	TSG-XKU645M		XKU645-0001062～XKU645-0001064 平成30年6月8日～平成30年6月27日	3	①3
	TSG-XKU650M		XKU650-0001506～XKU650-0001725 平成29年5月11日～平成31年2月7日	74	①74 ②3
	TSG-XKU655M		XKU655-0001207～XKU655-0001243 平成29年6月21日～平成31年1月25日	26	①26 ②2
	TSG-XKU700M		XKU700-0001255～XKU700-0001278 平成29年5月12日～平成29年10月30日	19	①19
	TSG-XKU702M		XKU702-0001001～XKU702-0001028 平成29年11月1日～平成31年3月8日	26	①26 ②4
	TSG-XKU710M		XKU710-0002800～XKU710-0002957 平成29年5月9日～平成30年11月2日	136	①136
	TSG-XKU712M		XKU712-0001002～XKU712-0001248 平成29年11月2日～平成31年2月13日	228	①228 ②17
	TSG-XKU720M		XKU720-0001527～XKU720-0001569 平成29年5月8日～平成30年4月2日	27	①27 ②1
	TSG-XKU722M		XKU722-0001001～XKU722-0001039 平成29年11月6日～平成31年3月7日	30	①30 ②2
	TKG-XZC600M		XZC600-0009300～XZC600-0013305 平成29年5月9日～平成31年2月26日	1,847	①1,847
	TKG-XZC605M		XZC605-0016921～XZC605-0024045 平成29年4月28日～平成31年3月8日	3,941	①3,941
	TKG-XZC605Y				
	TPG-XZC605M				
	TPG-XZC605Y				
	TKG-XZC610T		XZC610-0007447～XZC610-0010357 平成29年5月8日～平成31年3月11日	2,293	①2,293
	TPG-XZC610T				
	TKG-XZC630T		XZC630-0001922～XZC630-0002134 平成29年5月12日～平成31年2月13日	184	①184
	TPG-XZC630T				
	TKG-XZC645M		XZC645-0003828～XZC645-0004791 平成29年5月8日～平成31年3月5日	622	①622
TPG-XZC645M					
TKG-XZC655M	XZC655-0004151～XZC655-0005458 平成29年5月8日～平成31年3月6日	989	①989		
TPG-XZC655M					
TKG-XZC675M	XZC675-0003340～XZC675-0004318 平成29年4月28日～平成31年2月19日	431	①431 ②50		
TKG-XZC675T					
TKG-XZC710M	XZC710-0003281～XZC710-0004252 平成29年5月11日～平成31年3月4日	717	①717		
TPG-XZC710M		②31			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考			
日野	2KG-XZU600F	「日野デットロ」	XZU600-0015733～XZU600-0023699 平成29年5月8日～平成31年3月8日	5,721	①5,721 ②281			
	TKG-XZU600E							
	TKG-XZU600M							
	TKG-XZU600T							
	TKG-XZU600X							
	TPG-XZU600E							
	TPG-XZU600M							
	TPG-XZU600X							
	TKG-XZU602F					XZU602-0001001～XZU602-0001181 平成29年5月19日～平成31年2月15日	166	①166 ②11
	TKG-XZU605M					XZU605-0017142～XZU605-0024803 平成29年4月28日～平成31年3月8日	4,941	①4,940 ②141
	TPG-XZU605M							
	TKG-XZU610T	XZU610-0003126～XZU610-0003915 平成29年5月8日～平成31年3月6日	656	①656 ②45				
	TPG-XZU610T							
	TKG-XZU620T	XZU620-0012675～XZU620-0017737 平成29年4月28日～平成31年3月11日	3,993	①3,987 ②272				
	TPG-XZU620T							
	TKG-XZU630T	XZU630-0003384～XZU630-0004241 平成29年5月10日～平成31年3月11日	739	①739 ②39				
	2KG-XZU640F	XZU640-0005684～XZU640-0006413 平成29年5月8日～平成31年2月20日	597	①596 ②39				
	TKG-XZU640M							
	TPG-XZU640M							
	TKG-XZU642F	XZU642-0001001～XZU642-0001356 平成29年5月10日～平成31年2月15日	331	①331 ②15				
	TPG-XZU642F							
	TKG-XZU645M	XZU645-0003505～XZU645-0005153 平成29年5月9日～平成31年3月7日	989	①989 ②98				
	TPG-XZU645M							
2KG-XZU650F	XZU650-0009564～XZU650-0011289 平成29年5月10日～平成31年3月6日	1,322	①1,322 ②64					
TKG-XZU650M								
TPG-XZU650M								
TKG-XZU652F	XZU652-0001001～XZU652-0001508 平成29年4月28日～平成31年2月5日	447	①447 ②23					
TKG-XZU652M								
TKG-XZU655M	XZU655-0007453～XZU655-0011229 平成29年4月28日～平成31年3月8日	2,606	①2,606 ②186					
TPG-XZU655M								
TKG-XZU675M	XZU675-0007894～XZU675-0011004 平成29年5月8日～平成31年3月11日	2,347	①2,347 ②96					
TKG-XZU675T								
TKG-XZU685M	XZU685-0006404～XZU685-0008689 平成29年5月8日～平成31年3月6日	1,593	①1,590 ②99					
TKG-XZU695M	XZU695-0003557～XZU695-0004677 平成29年5月8日～平成31年3月6日	678	①678 ②51					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-XZU700M	「日野デュートロ」	XZU700-0007354～XZU700-0009828 平成29年5月12日～平成31年3月8日	1,640	①1,633 ②46
	2KG-XZU700X				
	TKG-XZU700M				
	TPG-XZU700M				
	TKG-XZU702M		XZU702-0001001～XZU702-0001346 平成29年5月8日～平成31年2月26日	274	①274 ②19
	TPG-XZU702M				
	2KG-XZU710M		XZU710-0021816～XZU710-0027757 平成29年5月8日～平成31年3月6日	3,035	①3,033 ②176
	TDG-XZU710M				
	TKG-XZU710M				
	TPG-XZU710M				
	TDG-XZU712M		XZU712-0001001～XZU712-0005799 平成29年5月8日～平成31年3月8日	3,772	①3,772 ②236
	TKG-XZU712M				
	TPG-XZU712M				
	2KG-XZU720M		XZU720-0014627～XZU720-0016798 平成29年5月8日～平成31年3月6日	1,656	①1,656 ②81
TDG-XZU720M					
TKG-XZU720M					
TPG-XZU720M					
TDG-XZU722M	XZU722-0001002～XZU722-0004536 平成29年4月28日～平成31年3月8日	2,320	①2,320 ②161		
TKG-XZU722M					
TPG-XZU722M					
2KG-XZU730M	XZU730-0002404～XZU730-0002756 平成29年6月1日～平成31年2月22日	258	①258 ②6		
TDG-XZU732M	XZU732-0001001～XZU732-0001232 平成29年5月12日～平成31年2月21日	157	①157 ②6		
TKG-XZU775M	XZU775-0002574～XZU775-0003228 平成29年5月8日～平成31年2月28日	430	①430 ②44		
トヨタ	NBG-BZU600	「トヨタダッ付200」	BZU600-0002796～BZU600-0003171	99	①99
	NBG-BZU600A	「トヨタダッ付300」	平成29年5月10日～平成31年1月21日		②9
	TSG-XKC605	「トヨタダッ付400」	XKC605-0001839～XKC605-0001963	55	①55
		「トヨタ トイエース G25」	平成29年5月12日～平成31年3月4日		
	TSG-XKC645	「トヨタ トイエース G35」	XKC645-0001141	1	①1
		「トヨタ トイエース G45」	平成29年5月18日		
	TSG-XKC655		XKC655-0001117	1	①1
			平成29年6月21日		
	TSG-XKU600		XKU600-0001905～XKU600-0001972	5	①5
TSG-XKU600A		平成29年5月10日～平成30年10月23日			
TSG-XKU605		XKU605-0001384～XKU605-0001413	12	①12	
		平成29年5月31日～平成30年9月14日			
TSG-XKU650		XKU650-0001512～XKU650-0001724	141	①141	
		平成29年5月11日～平成31年2月4日			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TSG-XKU655	「トヨタ タ`付 200」 「トヨタ タ`付 300」	XKU655-0001213～XKU655-0001238 平成 29 年 6 月 21 日～平成 30 年 11 月 20 日	10	①10
	TSG-XKU700	「トヨタ タ`付 400」 「トヨタ トヨエ`ス G25」	XKU700-0001268～XKU700-0001282 平成 29 年 5 月 12 日～平成 30 年 4 月 10 日	9	①9
	TSG-XKU702	「トヨタ トヨエ`ス G35」 「トヨタ トヨエ`ス G45」	XKU702-0001022 平成 29 年 11 月 1 日	1	①1
	TSG-XKU710		XKU710-0002804～XKU710-0002956 平成 29 年 5 月 9 日～平成 30 年 10 月 26 日	22	①22 ②2
	TSG-XKU712		XKU712-0001118～XKU712-0001258 平成 29 年 11 月 2 日～平成 31 年 3 月 6 日	17	①17
	TSG-XKU720		XKU720-0001539～XKU720-0001568 平成 29 年 5 月 8 日～平成 29 年 12 月 28 日	16	①16
	TSG-XKU722		XKU722-0001016～XKU722-0001029 平成 29 年 11 月 6 日～平成 30 年 9 月 24 日	6	①6
	TKG-XZC600		XZC600-0009298～XZC600-0013354 平成 29 年 5 月 9 日～平成 31 年 3 月 7 日	1, 778	①1, 778
	TKG-XZC605		XZC605-0016922～XZC605-0024051 平成 29 年 4 月 28 日～平成 31 年 3 月 8 日	2, 762	①2, 762
	TKG-XZC605V				
	TPG-XZC605				
	TPG-XZC605V				
	TKG-XZC610D		XZC610-0007605～XZC610-0010327 平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 3 月 8 日	246	①246
	TPG-XZC610D				
	TKG-XZC630D		XZC630-0001927～XZC630-0002136 平成 29 年 5 月 12 日～平成 31 年 3 月 4 日	27	①27
	TPG-XZC630D				
	TKG-XZC645		XZC645-0003831～XZC645-0004778 平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 2 月 26 日	292	①292
	TPG-XZC645				
	TKG-XZC655		XZC655-0004154～XZC655-0005357 平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 1 月 31 日	215	①215
	TPG-XZC655				
	TKG-XZC675		XZC675-0003334～XZC675-0004347 平成 29 年 4 月 28 日～平成 31 年 3 月 8 日	546	①546 ②45
	TKG-XZC675D				
	TKG-XZC710		XZC710-0003284～XZC710-0004267 平成 29 年 5 月 11 日～平成 31 年 3 月 6 日	145	①145 ②9
	TPG-XZC710				
2KG-XZU600W		XZU600-0016640～XZU600-0023505 平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 2 月 27 日	482	①482 ②27	
TKG-XZU600					
TKG-XZU600A					
TKG-XZU600D					
TKG-XZU600H					
TPG-XZU600					
TPG-XZU600A					
TPG-XZU600H					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TKG-XZU602W	「トヨタ ダ`付 200」	XZU602-0001044～XZU602-0001102	8	①8
		「トヨタ ダ`付 300」	平成 29 年 5 月 19 日～平成 30 年 6 月 14 日		②3
	TKG-XZU605	「トヨタ ダ`付 400」	XZU605-0017140～XZU605-0024788	2, 234	①2, 234
	TPG-XZU605	「トヨタ トヨエ`ス G25」	平成 29 年 4 月 28 日～平成 31 年 3 月 7 日		②20
	TKG-XZU610D	「トヨタ トヨエ`ス G35」	XZU610-0003130～XZU610-0003889	77	①77
	TPG-XZU610D	「トヨタ トヨエ`ス G45」	平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 2 月 28 日		②5
	TKG-XZU620D		XZU620-0012674～XZU620-0017707	605	①605
	TPG-XZU620D		平成 29 年 4 月 28 日～平成 31 年 3 月 8 日		②27
	TKG-XZU630D		XZU630-0003393～XZU630-0004218	85	①85
			平成 29 年 5 月 10 日～平成 31 年 3 月 1 日		②3
	TKG-XZU640		XZU640-0005693～XZU640-0006414	91	①91
	TPG-XZU640		平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 2 月 23 日		②1
	TKG-XZU642W		XZU642-0001117 平成 29 年 5 月 10 日	1	①1
	TKG-XZU645		XZU645-0003504～XZU645-0005156	537	①537
	TPG-XZU645		平成 29 年 5 月 9 日～平成 31 年 3 月 8 日		②31
	TKG-XZU650		XZU650-0009575～XZU650-0011250	141	①141
	TPG-XZU650		平成 29 年 5 月 10 日～平成 31 年 2 月 23 日		②7
	TKG-XZU652		XZU652-0001088～XZU652-0001427	11	①11
			平成 29 年 4 月 28 日～平成 30 年 12 月 20 日		
	TKG-XZU655		XZU655-0007454～XZU655-0011227	875	①875
TPG-XZU655		平成 29 年 4 月 28 日～平成 31 年 3 月 7 日		②52	
TKG-XZU675		XZU675-0007895～XZU675-0010949	546	①546	
TKG-XZU675D		平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 3 月 1 日		②40	
TKG-XZU685		XZU685-0006620～XZU685-0008688	376	①376	
		平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 3 月 5 日		②25	
TKG-XZU695		XZU695-0003550～XZU695-0004682	418	①418	
		平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 3 月 8 日		②29	
2KG-XZU700		XZU700-0007920～XZU700-0009718	129	①129	
2KG-XZU700A		平成 29 年 5 月 12 日～平成 31 年 1 月 28 日		②1	
TKG-XZU700					
TPG-XZU700					
TKG-XZU702		XZU702-0001011～XZU702-0001339	46	①46	
TPG-XZU702		平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 2 月 8 日			
2KG-XZU710		XZU710-0023305～XZU710-0027759	1, 057	①1, 057	
TDG-XZU710		平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 3 月 7 日		②74	
TKG-XZU710					
TPG-XZU710					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TDG-XZU712	「トヨタ ダ`付 200」	XZU712-0001010～XZU712-0005702 平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 3 月 1 日	653	①653 ②38
	TKG-XZU712	「トヨタ ダ`付 300」			
	TPG-XZU712	「トヨタ ダ`付 400」			
	2KG-XZU720	「トヨタ トヨエ`ス G25」 「トヨタ トヨエ`ス G35」 「トヨタ トヨエ`ス G45」	XZU720-0014633～XZU720-0016712 平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 2 月 6 日	339	①339 ②11
	TDG-XZU720				
	TKG-XZU720				
	TPG-XZU720				
	TDG-XZU722		XZU722-0001001～XZU722-0004513 平成 29 年 4 月 28 日～平成 31 年 3 月 6 日	857	①857 ②41
	TKG-XZU722				
	TPG-XZU722				
2KG-XZU730		XZU730-0002405～XZU730-0002742 平成 29 年 6 月 1 日～平成 31 年 1 月 29 日	50	①50	
TDG-XZU732		XZU732-0001008～XZU732-0001226 平成 29 年 5 月 12 日～平成 31 年 1 月 29 日	59	①59 ②2	
TKG-XZU775		XZU775-0002570～XZU775-0003234 平成 29 年 5 月 8 日～平成 31 年 3 月 6 日	206	①206 ②10	
	(計 177 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 4 月 28 日～平成 31 年 3 月 11 日	(計 69, 104 台)	①69, 084 ②2, 910

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日野	BKG-XZU304X	「日野デ`ュト」	XZU304-1012601 平成 23 年 1 月 25 日	1	②1
	BKG-XZU348M		XZU348-1003039 平成 23 年 2 月 14 日	1	②1
	TKG-XZU620T		XZU620-0011851 平成 28 年 11 月 21 日	1	②1
	TKG-XZU655M		XZU655-0003102 平成 28 年 2 月 15 日	1	②1
	TKG-XZU685M		XZU685-0005368 平成 28 年 4 月 27 日	1	②1
トヨタ	KK-XZU411	「トヨタ ダ`付 300」	XZU411-0002912 平成 12 年 7 月 10 日	1	②1
	SKG-XZU710	「トヨタ ダ`付 200」	XZU710-0001168 平成 23 年 7 月 24 日	1	②1
	SKG-XZU655		XZU655-0001230 平成 23 年 12 月 1 日	1	②1
	TDG-XZU720	「トヨタ ダ`付 300」	XZU720-0005843 平成 25 年 11 月 21 日	1	②1
合計				9 台	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
リヤアクスル アッセンブリ	42110-37211	平成 30 年 3 月 15 日～平成 30 年 6 月 5 日	1	②
	42110-37350		1	
	42110-37670		1	
	42110-37A00		1	
合計			4 個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。