

装置別リコール届出状況（平成25年度～平成29年度及び5カ年平均）

装置名	届出件数及び その割合		国産車						輸入車						全体						
			H25	H26	H27	H28	H29	5カ年平均	H25	H26	H27	H28	H29	5カ年平均	H25	H26	H27	H28	H29	5カ年平均	
原動機	届出 件数	(件)	38	48	36	35	38	39	14	19	18	12	21	17	52	67	54	47	59	56	
		(%)	16.6	18.8	13.5	14.2	16.2	15.8	12.5	12.0	12.7	8.3	11.1	11.3	15.2	16.2	13.2	12.0	13.9	14.1	
電気装置	届出 件数	(件)	21	22	32	21	36	26	11	8	14	14	10	11	32	30	46	35	46	38	
		(%)	9.2	8.6	12.0	8.5	15.3	10.7	9.8	5.1	9.9	9.7	5.3	7.6	9.4	7.3	11.3	8.9	10.8	9.6	
制動装置	届出 件数	(件)	27	29	20	25	21	24	14	16	12	10	21	15	41	45	32	35	42	39	
		(%)	11.8	11.4	7.5	10.1	8.9	9.9	12.5	10.1	8.5	6.9	11.1	9.8	12.0	10.9	7.8	8.9	9.9	9.9	
燃料装置	届出 件数	(件)	14	16	20	20	14	17	9	23	20	14	22	18	23	39	40	34	36	34	
		(%)	6.1	6.3	7.5	8.1	6.0	6.8	8.0	14.6	14.1	9.7	11.6	11.8	6.7	9.4	9.8	8.7	8.5	8.7	
動力伝達装置	届出 件数	(件)	45	40	30	35	20	34	14	12	10	20	10	13	59	52	40	55	30	47	
		(%)	19.7	15.7	11.3	14.2	8.5	13.8	12.5	7.6	7.0	13.8	5.3	8.8	17.3	12.6	9.8	14.0	7.1	11.9	
乗車装置	届出 件数	(件)	12	13	15	7	4	10	9	13	13	13	24	14	21	26	28	20	28	25	
		(%)	5.2	5.1	5.6	2.8	1.7	4.1	8.0	8.2	9.2	9.0	12.7	9.7	6.2	6.3	6.9	5.1	6.6	6.2	
車枠・車体	届出 件数	(件)	6	5	16	14	18	12	2	6	1	5	9	5	8	11	17	19	27	16	
		(%)	2.6	2.0	6.0	5.7	7.7	4.8	1.8	3.8	0.7	3.4	4.8	3.1	2.3	2.7	4.2	4.8	6.4	4.1	
灯火装置	届出 件数	(件)	22	9	10	9	11	12	8	8	4	3	9	6	30	17	14	12	20	19	
		(%)	9.6	3.5	3.8	3.6	4.7	5.0	7.1	5.1	2.8	2.1	4.8	4.3	8.8	4.1	3.4	3.1	4.7	4.7	
かじ取装置	届出 件数	(件)	7	10	13	10	8	10	0	8	5	4	11	6	7	18	18	14	19	15	
		(%)	3.1	3.9	4.9	4.0	3.4	3.9	0.0	5.1	3.5	2.8	5.8	3.8	2.1	4.4	4.4	3.6	4.5	3.8	
排出ガス発散防止 装置	届出 件数	(件)	6	12	9	8	10	9	5	2	2	3	2	3	11	14	11	11	12	12	
		(%)	2.6	4.7	3.4	3.2	4.3	3.7	4.5	1.3	1.4	2.1	1.1	1.9	3.2	3.4	2.7	2.8	2.8	3.0	
緩衝装置	届出 件数	(件)	3	6	2	9	9	6	4	9	7	8	5	7	7	15	9	17	14	12	
		(%)	1.3	2.4	0.8	3.6	3.8	2.4	3.6	5.7	4.9	5.5	2.6	4.4	2.1	3.6	2.2	4.3	3.3	3.1	
走行装置	届出 件数	(件)	5	11	2	2	7	5	4	5	2	2	4	3	9	16	4	4	11	9	
		(%)	2.2	4.3	0.8	0.8	3.0	2.2	3.6	3.2	1.4	1.4	2.1	2.3	2.6	3.9	1.0	1.0	2.6	2.2	
その他	エアバッグ*2	届出 件数	(件)	4	18	34	35	15	21	5	14	24	25	27	19	9	32	58	60	42	40
			(%)	1.7	7.1	12.8	14.2	6.4	8.6	4.5	8.9	16.9	17.2	14.3	12.7	2.6	7.7	14.2	15.3	9.9	10.2
その他	エアバッグ 以外*2	届出 件数	(件)	19	16	27	17	24	21	13	15	10	12	14	13	32	31	37	29	38	33
			(%)	8.3	6.3	10.2	6.9	10.2	8.4	11.6	9.5	7.0	8.3	7.4	8.6	9.4	7.5	9.1	7.4	9.0	8.4
合計*1	届出 件数	(件)	229	255	266	247	235	246	112	158	142	145	189	149	341	413	408	392	424	396	
		(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

*1：リコール届出が複数の装置に跨る場合には区分毎に集計しているため、届出件数の合計は国土交通省における報道発表資料及び表1-10に示す車種（用途）の届出件数の合計より多くなる。

*2：エアバッグは「その他」の装置に分類されているが、エアバッグ届出件数増加のため、便宜上「エアバッグ」と「エアバッグ以外」に区別し集計している。