

連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年2月28日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2985 | リコール開始日 | 令和2年2月28日 |
| 届出者の氏名又は名称 | Piaggio Group Japan 株式会社 代表取締役 ミクラウス・ネリ 生産国:イタリア 製作者名:PIAGGIO & C.s.p.a 問い合わせ先:日本法人 電話:03-3454-8880 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 乗車装置(フットレスト保持シャフト抜け止めリング) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車両前後左右のフットレストにおいて、組付け指示が不適切なため、保持シャフトの抜け止めリングが変形しているものがある。そのため、車両振動等により当該リングが破損し、シャフトが抜け落ちて、最悪の場合、フットレスト本体が脱落するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、前後左右のフットレストの抜け止めリングを点検し、変形等が認められた場合は、当該リングを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | 本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none">・ 使用者:ダイレクトメールにて通知する。・ 自動車分解整備事業者:対象台数が少数であり、使用者を把握しているため、機関紙への掲載は行わない。・ 改善実施済車には、車台番号近傍に外-2985 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|--------|--------|--|------------|----|
| モト・グッツィ | ZGUKW | V85TT | ZGUKWA003KM000418~ZGUKWA005LM004505 平成31年3月11日~令和元年10月25日 | 141台 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月11日~令和元年10月25日 | (計141台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。