

【航空】調査の進捗状況

事故

No.	発生日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2014/8/24	埼玉県鴻巣市原馬室字窪下	JR1603	クイックシルバー式 MXL II Top-R582L型 (超軽量動力機)	個人	墜落	調査中
2	2014/8/17	富士川滑空場滑走路付近	JA2549	PZL-ビエルスコ式SZD-51-1ジュニア型 (滑空機)	個人	着陸時機体損傷	調査中
3	2014/7/27	埼玉県鴻巣市小谷7耕地6982付近	JR1096	ビーバー式RX550-R503L型 (超軽量動力機)	個人	不時着時機体損傷	調査中
4	2014/7/26	三重県鳥羽市内場外離着陸場	JA44AT	ロビンソン式R44 II型	個人	機体損傷	調査中
5	2014/6/15	北海道北見農道離着陸場滑走路付近	JA2523	PZL-ビエルスコ式SZD-50-3“ブハッチ”型 (滑空機)	個人	着陸時機体損傷	意見照会作業中
6	2014/6/14	栃木県宇都宮市 鬼怒川滑空場滑走路上	JA25CH	シャイベ式SF25C型 (動力滑空機)	個人	進入時機体損傷	調査中
7	2014/5/12	福島県福島市飯坂町付近の山林	JA111L	エクストラ式EA300 L型	個人	不時着時機体損傷	調査中
8	2014/5/6	鹿部飛行場滑走路	JA2529	シャイベ式SF25C型 (動力滑空機)	個人	着陸時機体損傷	調査中
9	2014/4/29	茨城県つくば市付近上空、高度約3,300メートル	JA211J	エンブラエル式ERJ170-100STD型	株式会社ジェイエア	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中
10	2014/3/5	愛知県豊田市篠原町付近	JA3853	セスナ式172Mラム型	個人	飛行中山腹衝突	調査中
11	2014/2/12	長崎空港滑走路	JA801B	ボンバルディア式DHC-8-201型	オリエンタルエアブリッジ株式会社	着陸時機体損傷	調査中
12	2013/11/29	福江空港の北東約20キロメートル、高度約5,300ft付近	JA462A	ボンバルディア式DHC-8-402型	ANAウイングス株式会社	落雷機体損傷	意見照会作業中
13	2013/10/26	松山空港滑走路	JA4159	ビーチクラフト式A36型	個人	着陸時機体損傷	調査中
14	2013/9/16	奈良県五條市西吉野町西野	JA20NA	ベル式412EP型	奈良県防災航空隊	被救助者負傷	意見照会作業中
15	2013/9/14	埼玉県熊谷市妻沼滑空場、高度約300m	JA22WP-JA22RW	ロラデン・シュナイダー式LS4-b型 (滑空機)、アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 (滑空機)	個人、個人	空中接触	意見照会作業中
16	2013/8/18	茨城県稲敷郡阿見町 阿見飛行場付近	JA4152	ビーチクラフト式A36型	個人	着陸復行時不時着損傷	調査中
17	2013/7/21	但馬飛行場付近	JA4175	ガルフストリーム・エアロスペース式AG-5B型	個人	オーバーラン	調査中
18	2013/3/16	愛媛県松山市浅海原山本甲129番の1	JA23TN	ロビンソン式R22Beta型	個人	不時着時横転	意見照会作業中
19	2013/3/15	北海道河西郡中札内村 札内岳南側の山中	JA2405	ホフマン式H-36ディモナ型 (動力滑空機)	個人	墜落	意見照会作業中
20	2012/8/18	茨城県稲敷郡河内町内大利根場外離着陸場	JA3814	セスナ式172Nラム型	個人	着陸後滑走路逸脱による人との接触	意見照会作業中
21	2012/6/20	千葉県成田国際空港A滑走路	JA610A	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	着陸損傷	調査中
22	2012/3/31	東京都東京国際空港A滑走路	JA701J	ボーイング式777-200型	日本航空株式会社	着陸復行時機体損傷	意見照会作業中

重大インシデント

No.	発生日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2014/9/20	百里飛行場 東側滑走路03R 付近上空	JA4184	セスナ式172P型	新中央航空株式会社	閉鎖中の滑走路への着陸の試み	調査中
2	2014/8/12	彦岐空港滑走路	JA344T	ロビンソン式R44 II型	個人	閉鎖中の滑走路への着陸	調査中
3	2014/4/28	那覇空港進入中	JA802P	エアバス式A320-214型	ビーチ・アビエーション株式会社	緊急操作 (地上接近)	調査中
4	2013/12/13	東京国際空港西約110キロメートル、高度約9,900メートル	JA701A	ボーイング式777-200型	全日本空輸株式会社	発動機破損	調査中
5	2013/11/16	秋田県秋田市新屋町下川原	JA4000	セスナ式TU206G	本田航空株式会社	飛行中エンジン継続停止	報告書案審議中
6	2013/10/14	熊本空港隣接の熊本県防災消防航空隊格納庫前	JA15KM	エアロスパシナル式AS365N3型	熊本県防災消防航空隊	異常接近報告に基づき調査中	調査中
7	2013/9/10	関西国際空港A滑走路の西南西約3km付近及び関西国際空港A滑走路	JA605A-JA06NR	ボーイング式767-300型、ベル式430型	全日本空輸株式会社、朝日航洋株式会社	使用中滑走路への着陸の試み	調査中
8	2013/8/5	新潟空港B滑走路東端	HL7599	ボーイング式737-900型	株式会社大韓航空	オーバーラン (航空機が自ら地上走行できなくなった場)	意見照会作業中
9	2013/5/6	大阪国際空港A4誘導路上	JA206J	ボンバルディア式CL-600-2B19型	株式会社ジェイエア	発動機防火区域内における火災の発生	意見照会作業中
10	2013/1/16	高松空港付近上空 高度約32,000ft	JA804A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	緊急着陸後の非常脱出	意見照会作業中
11	2012/12/25	花巻空港滑走路	JA202J	ボンバルディア式CL-600-2B19型	株式会社ジェイエア	着陸後走行中の滑走路からの逸脱	調査中
12	2012/12/8	山形県庄内空港滑走路東端	JA57AN	ボーイング式737-800型	全日本空輸株式会社	オーバーラン (航空機が自ら地上走行できなくなった場)	意見照会作業中
13	2012/10/20	東京都東京国際空港の西約25km、高度約4,050m	JA342J	ボーイング式737-800型	株式会社ジャルエクスプレス	発動機破損	調査中
14	2012/10/10	名古屋VORTACの南西8.5マイル付近上空	JA9745	ベル式206B型	中日本航空株式会社	異常接近報告に基づき調査中	調査中
15	2012/7/8	北海道旭川赤十字病院場外離着陸場離陸直後	JA6911	マクドネル・ダグラス式MD900型	朝日航洋株式会社	発動機破損	意見照会作業中
16	2012/7/5	沖縄県那覇空港の北約5.6km付近	B2332-AJ01AJ	エアバス式A319-112型、エアバス式A320-214型	中国東方航空、エアアジア・ジャパン株式会社	使用中滑走路誤進入	報告書案審議中
17	2011/9/6	串本の東約69nm、高度約41,000ft	JA16AN	ボーイング式737-700型	エア・ニッポン株式会社	操縦障害	意見照会作業中
18	2011/6/4	北海道奥尻空港上空	JA03HC	サーブ式 SAAB340B型	株式会社北海道エアシステム	緊急操作 (地上接近)	意見照会作業中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】調査の進捗状況

事故

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2014/9/2	西日本旅客鉄道株式会社	北陸線 木ノ本駅～高月駅間[滋賀県長浜市]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	調査中
2	2014/7/11	流鉄株式会社	流山線 小金城趾駅～幸谷駅間[千葉県松戸市]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	報告書案審議中
3	2014/6/22	日本貨物鉄道株式会社	江差線 札苅駅構内[北海道上磯郡木古内町]	列車脱線事故	調査中
4	2014/6/21	九州旅客鉄道株式会社	指宿枕崎線 薩摩今和泉駅～生見駅間[鹿児島県指宿市]	列車脱線事故	調査中
5	2014/6/9	関東鉄道株式会社	常総線 大宝駅～騰波ノ江駅間[茨城県下妻市]	踏切障害事故	調査中
6	2014/4/12	東海旅客鉄道株式会社	飯田線 伊那上郷駅～元善光寺駅間 [長野県飯田市]	踏切障害事故	報告書案審議中
7	2014/3/16	甘木鉄道株式会社	甘木線 西大刀洗駅構内 [福岡県大刀洗町]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	報告書案審議中
8	2014/2/23	東日本旅客鉄道株式会社	京浜東北線 川崎駅構内 [神奈川県川崎市]	列車脱線事故	調査中
9	2014/2/15	東京急行電鉄株式会社	東横線 元住吉駅構内 [神奈川県川崎市]	列車衝突事故	調査中
10	2014/1/11	銚子電気鉄道株式会社	銚子電気鉄道線 笠上黒生駅構内 [千葉県銚子市]	列車脱線事故	調査中
11	2013/12/28	いすみ鉄道株式会社	いすみ線 西畑駅～上総中野駅間 [千葉県夷隅郡大多喜町]	列車脱線事故	調査中
12	2013/11/24	大井川鐵道株式会社	井川線 井川駅構内 [静岡県静岡市]	列車脱線事故	調査中
13	2013/11/5	九州旅客鉄道株式会社	佐世保線 高橋駅構内 [佐賀県武雄市]	踏切障害事故	調査中
14	2013/9/19	日本貨物鉄道株式会社	函館線 大沼駅構内 [北海道亀田郡七飯町]	列車脱線事故	調査中
15	2013/9/17	東日本旅客鉄道株式会社	中央線 相模湖駅構内 [神奈川県相模原市]	列車脱線事故	調査中
16	2013/8/17	日本貨物鉄道株式会社	函館線 八雲駅～山越駅間 [北海道二世郡八雲町]	列車脱線事故	調査中
17	2013/5/28	神戸電鉄株式会社	三田線 有馬口駅構内[兵庫県神戸市]	列車脱線事故	報告書案審議中
18	2013/4/7	東日本旅客鉄道株式会社	東海道線 茅ヶ崎駅構内 [神奈川県茅ヶ崎市]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	調査中
19	2013/2/13	京王電鉄株式会社	京王線 武蔵野台駅～飛田給駅間 [東京都府中市]	鉄道人身障害事故	調査中
20	2012/9/11	日本貨物鉄道株式会社	江差線 釜谷駅～泉沢駅間 [北海道上磯郡木古内町]	列車脱線事故	調査中

重大インシデント

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2013/7/6	北海道旅客鉄道株式会社	函館線 山崎駅構内 [北海道二世郡八雲町]	車両障害	調査中

## 【船舶】調査の進捗状況

運輸安全委員会

## 重大事故

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	死傷等	2014/9/1	貨物船CAMPANULA作業員死亡	茨城県鹿島港	調査中
2	乗揚	2014/7/18	フェリーおーしゃん いーすと乗揚	徳島県徳島市所在の徳島津田外防波堤東灯台から087° 2.8海里付近	調査中
3	死傷等	2014/6/5	旅客船はまかぜ旅客負傷	愛知県西尾市佐久島北西方沖	調査中
4	爆発	2014/5/29	油タンカー聖幸丸爆発	兵庫県姫路市広畑南沖	調査中
5	死傷等	2014/4/11	遊漁船富士丸釣り客死亡	島根県出雲市三津町北方沖	調査中
6	死傷等	2014/3/30	栈橋浮体構造物作業員死傷	東京都沖ノ島島港湾係留施設築造他工事の建設現場	調査中
7	衝突	2014/3/18	貨物船BEAGLEⅢコンテナ船PEGASUS PRIME衝突	神奈川県三浦半島沖	調査中
8	火災	2014/3/2	漁船第八海星丸火災	高知県室戸岬南方沖	調査中
9	衝突	2014/1/15	輸送艦おおすみ小型船とびうお衝突	広島県大竹市阿多田島東方沖	調査中
10	死傷等	2013/12/17	貨物船ONOE乗組員死亡	メキシコ合衆国 セドロス島	調査中
11	衝突(単)	2013/9/28	遊漁船大伸丸衝突(防波堤)	福岡県北九州市所在の洞海湾口防波堤	調査中
12	衝突	2013/9/27	貨物船JIA HUI貨物船第十八栄福丸衝突	伊豆大島西方沖	調査中
13	死傷等	2013/9/11	貨物船GREEN HOPE作業員負傷	兵庫県姫路港中島3号岸壁	調査中
14	衝突	2013/8/12	ロールオン・ロールオフ貨物船うりずん21貨物フェリーフェリーたいしゅう衝突	福岡県福岡市能古島北方沖	調査中
15	衝突	2013/6/23	貨物船NOCC OCEANIC漁船第七勇仁丸衝突	千葉県銚子市所在の犬吠埼灯台から074° 161海里付近	報告書案審議中
16	衝突	2013/6/15	貨物船FUKUKAWA漁船津の峯丸衝突	福岡県福岡市玄界島北北東沖	調査中
17	沈没	2013/4/30	貨物船FAVOR SAILING沈没	阪神港堺泉北区汐見第4号岸壁	意見照会作業中
18	転覆	2013/4/9	引船第58港運丸転覆	島根県浜田市浜田港	報告書案審議中
19	死傷等	2013/3/26	貨物船JURONG 作業員死傷	阪神港神戸区	意見照会作業中
20	衝突	2013/2/25	コンテナ船WAN HAI 162 漁船第七盛南丸 漁船第八盛南丸衝突	関西空港西側3海里付近	調査中
21	死傷等	2013/2/7	コンテナ船PANCON SUCCESS乗組員死亡	福井県敦賀港 鞠山南多目的国際ターミナル	意見照会作業中
22	衝突	2013/1/10	LNG船PUTERI NILAM SATU LPG船SAKURA HARMONY 衝突	東京湾中ノ瀬D灯浮標の北東約1.2海里付近	報告書案審議中
23	死傷等	2012/12/26	競そう用ボート(船名なし)操縦者負傷	千葉県東庄町の黒部川	調査中
24	火災	2012/10/10	旅客船フェニックス火災	三重県津市河芸東方沖2.5海里付近	調査中
25	衝突(単)	2012/3/8	貨物船JNS-2漁船長宝丸衝突(漁具)	山口県上関町祝島沖 伊予灘航路1号灯標付近	意見照会作業中

## インシデント

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	安全障害	2013/6/11	自動車運搬船AUTO BANNER練習艦しまゆき安全障害	関門航路(山口県下関市六連島東方沖)	報告書案審議中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。