

**【航空】調査の進捗状況**
**事故**

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2015/6/16	埼玉県熊谷市久下荒川河川敷付近	JR7403	ASC式ツインスター-R503型(超軽量動力機)	個人	墜落	調査中
2	2015/6/10	岡山飛行場滑走路西端付近	JA021R	セスナ式525A型	個人	オーバーラン	調査中
3	2015/6/7	兵庫県三木市細川町垂穂字横山 グリーンピア三木	JA7926	シュワイザー式269C-1型(回転翼機)	個人	ホバリング中横転機体損傷	調査中
4	2015/5/30	仙台空港着陸時	JA727B	ボンバルディア式DHC-8-315型	海上保安庁	着陸時機体損傷	調査中
5	2015/5/30	北海道樺戸郡浦臼町オサツナイ付近	JA20TD	シェンブ・ヒルト式ディスクスbT型(動力滑空機)	個人	墜落	調査中
6	2015/5/30	長野県諏訪市 霧ヶ峰滑空場	JA07KD	シェンブ・ヒルト式デュオ・ディスクス型(滑空機)	個人	曳航索切断、墜落	調査中
7	2015/5/23	千葉県柏市利根川河川敷、高度約120m	JR0552	マックスエア式ドリフターXP-R503 Vert L型(超軽量動力機)	個人	飛行中エンジン停止による不時着機体損傷	調査中
8	2015/5/17	福島県福島市大笹生字芋畑169番地 福島スカイパーク	JA2406	ホフマン式H-36ディモナ型(動力滑空機)	個人	着陸時滑走路逸脱	調査中
9	2015/5/1	岐阜県高山市丹生川町岩井谷	JA2569	グロブ式グロブG109B型(動力滑空機)	個人	山の斜面への衝突機体損傷	調査中
10	2015/4/26	鹿児島空港滑走路	JA3857	セスナ式172RG型	個人	胴体着陸	調査中
11	2015/4/26	山梨県韭崎市 韭崎滑空場、滑走路	JA2446	シャイベ式SF34B型(滑空機)	個人	着陸時機体損傷	調査中
12	2015/4/14	広島空港着陸時	HL7762	エアバス式A320-200型	アジアナ航空株式会社	着陸時機体損傷	調査中
13	2015/3/13	新潟空港付近上空、高度約2,000メートル	JA001G	ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型	国土交通省航空局	落雷機体損傷	調査中
14	2015/3/6	三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区三戸北地内	JA6741	アエロスバシアル式AS332L1型	新日本ヘリコプター株式会社	架線との衝突、墜落	調査中
15	2015/2/1	読売加須滑空場(埼玉県加須市新川通)	JA2531	シェンブ・ヒルト式ディスクスb型(滑空機)	個人	着陸時機体損傷	報告書案審議中
16	2014/12/16	石川県小松市から茨城県久慈郡大子町間の上空、高度8,200メートル	N751AN	ボーイング式777-200型	アメリカン航空	飛行中人員負傷	調査中
17	2014/11/16	北九州空港	JA4017	ムーニー式M20K型	個人	着陸時滑走路逸脱	報告書案審議中
18	2014/10/12	調布飛行場滑走路	JA59FB	パイパー式PA-28R-201T型	個人	胴体着陸	調査中
19	2014/10/12	鹿児島県指宿市西方付近	N176CD	シーラス式SR20型	TDL AERO	飛行中エンジン停止により墜落	調査中
20	2014/5/12	福島県福島市飯坂町付近の山林	JA111L	エクストラ式EA300 L型	個人	不時着機体損傷	意見照会作業中
21	2014/2/12	長崎空港滑走路	JA801B	ボンバルディア式DHC-8-201型	オリエンタルエアブリッジ株式会社	着陸時機体損傷	調査中
22	2013/10/26	松山空港滑走路	JA4159	ビーチクラフト式A36型	個人	着陸時機体損傷	意見照会作業中
23	2013/7/21	但馬飛行場付近	JA4175	ガルフストリーム・エアロスペース式AG-5B型	個人	オーバーラン	意見照会作業中
24	2012/6/20	千葉県成田国際空港A滑走路	JA610A	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	着陸損傷	調査中

**重大インシデント**

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2015/6/3	那覇空港滑走路	JA8938- JA80AN- 57-4493	ボーイング式737-400型、ボーイング式737-800型、CH47	日本トランスオーシャン航空株式会社、全日本空輸株式会社、航空自衛隊	他の航空機が使用中の滑走路への着陸	調査中
2	2015/4/5	徳島空港着陸進入時	JA8299	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	閉鎖中の滑走路への着陸の試み	調査中
3	2014/10/9	長野県小諸市	JA6741	アエロスバシアル式AS332L1型	新日本ヘリコプター株式会社	物件が意図せず落下した事態	意見照会作業中
4	2014/9/20	百里飛行場 東側滑走路03R 付近上空	JA4184	セスナ式172P型	新中央航空株式会社	閉鎖中の滑走路への着陸の試み	調査中
5	2014/4/28	那覇空港進入中	JA802P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	緊急操作(地上接近)	調査中
6	2013/12/13	東京国際空港西約110キロメートル、高度約9,900メートル	JA701A	ボーイング式777-200型	全日本空輸株式会社	発動機破損	調査中
7	2013/9/10	関西国際空港A滑走路の西南西約3km付近及び関西国際空港A滑走路	JA605A- JA06NR	ボーイング式767-300型、ベル式430型	全日本空輸株式会社、朝日航洋株式会社	使用中滑走路への着陸の試み	意見照会作業中
8	2012/10/20	東京都東京国際空港の西約25km、高度約4,050m	JA342J	ボーイング式737-800型	株式会社ジャルエクスプレス	発動機破損	意見照会作業中
9	2012/10/10	名古屋VORTACの南西8.5マイル付近上空	JA9745	ベル式206B型	中日本航空株式会社	異常接近報告に基づき調査中	調査中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】 調査の進捗状況

事故

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2015/6/19	富山地方鉄道株式会社	立山線 稚子塚駅～田添駅間 [富山県中新川郡]	踏切障害事故	調査中
2	2015/2/17	日本貨物鉄道株式会社	函館線 札幌貨物ターミナル駅構内 [北海道札幌市]	列車衝突事故	調査中
3	2015/2/13	西日本旅客鉄道株式会社	山陽線 西阿知駅～新倉敷駅間 [岡山県倉敷市]	踏切障害事故	調査中
4	2015/1/25	東日本旅客鉄道株式会社	米坂線 羽前沼沢駅～手ノ子駅間 [山形県西置賜郡]	列車脱線事故	調査中
5	2015/1/24	東日本旅客鉄道株式会社	篠ノ井線 桑ノ原信号場～稲荷山駅間 [長野県千曲市]	列車脱線事故	調査中
6	2014/12/18	東日本旅客鉄道株式会社	篠ノ井線 桑ノ原信号場～稲荷山駅間 [長野県長野市]	列車脱線事故	調査中
7	2014/9/2	西日本旅客鉄道株式会社	北陸線 木ノ本駅～高月駅間 [滋賀県長浜市]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	調査中
8	2014/6/22	日本貨物鉄道株式会社	江差線 泉沢駅～札苅駅間 [北海道上磯郡木古内町]	列車脱線事故	調査中
9	2014/6/21	九州旅客鉄道株式会社	指宿枕崎線 薩摩今和泉駅～生見駅間 [鹿児島県指宿市]	列車脱線事故	報告書案審議中
10	2013/12/28	いすみ鉄道株式会社	いすみ線 西畑駅～上総中野駅間 [千葉県夷隅郡大多喜町]	列車脱線事故	調査中
11	2013/9/17	東日本旅客鉄道株式会社	中央線 相模湖駅構内 [神奈川県相模原市]	列車脱線事故	報告書案審議中
12	2013/8/17	日本貨物鉄道株式会社	函館線 八雲駅～山越駅間 [北海道二海郡八雲町]	列車脱線事故	調査中
13	2013/4/7	東日本旅客鉄道株式会社	東海道線 茅ヶ崎駅構内 [神奈川県茅ヶ崎市]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	報告書案審議中
14	2012/9/11	日本貨物鉄道株式会社	江差線 釜谷駅～泉沢駅間 [北海道上磯郡木古内町]	列車脱線事故	調査中

重大インシデント

No.	発生年月日	事業者	種類	進捗状況	
1	2015/5/22	九州旅客鉄道株式会社	長崎線 肥前竜王駅構内 [佐賀県杵島郡白石町]	信号冒進等	調査中
2	2015/5/17	北海道旅客鉄道株式会社、 東日本旅客鉄道株式会社	函館線 八雲駅～山越駅間 [北海道二海郡八雲町]	車両障害	調査中
3	2015/4/12	東日本旅客鉄道株式会社	山手線・京浜東北線 神田駅～秋葉原駅間 [東京都千代田区]	施設障害	調査中
4	2014/9/26	東日本旅客鉄道株式会社	磐越西線 五十島駅～東下条駅間 [新潟県東蒲原郡阿賀町]	車両障害	調査中

【船舶】調査の進捗状況

運輸安全委員会

重大事故

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	火災	2015/4/12	旅客船ふなだ火災	愛媛県今治市大下島大下港内	調査中
2	転覆	2015/3/27	引船第十八明祐被引台船SK-106転覆	北海道函館市住吉漁港東方沖	調査中
3	沈没	2014/12/26	貨物船MING GUANG沈没	青森県鮎ヶ沢港北西方沖	調査中
4	転覆	2014/12/24	漁船第一源福丸転覆	島根県浜田港西北西方沖	調査中
5	乗揚	2014/12/20	貨物船MIGHTY ROYAL乗揚	来島海峡航路中水道	調査中
6	衝突	2014/11/15	貨物船YONG SHENG VII 土砂採取船第十八北栄衝突	沖縄県中城湾新港	調査中
7	死傷等	2014/9/1	貨物船CAMPANULA作業員死亡	茨城県鹿島港	調査中
8	火災	2014/8/18	漁船第十五観音丸火災	岩手県大槌湾東方沖	報告書案審議中
9	乗揚	2014/7/18	フェリーおーしゃん いーすと乗揚	徳島県徳島市所在の徳島津田外防波堤東灯台から087° 2.8海里付近	調査中
10	死傷等	2014/6/5	旅客船はまかぜ旅客負傷	愛知県西尾市佐久島北西方沖	調査中
11	爆発	2014/5/29	油タンカー聖幸丸爆発	兵庫県姫路市広畑南沖	調査中
12	衝突	2014/3/18	貨物船BEAGLEⅢコンテナ船PEGASUS PRIME衝突	神奈川県三浦半島沖	調査中
13	火災	2014/3/2	漁船第八海星丸火災	高知県室戸岬南方沖	報告書案審議中
14	死傷等	2013/12/17	貨物船ONOE乗組員死亡	メキシコ合衆国セドロス島	意見照会作業中
15	衝突	2013/9/27	貨物船JIA HUI貨物船第十八栄福丸衝突	伊豆大島西方沖	意見照会作業中
16	衝突	2013/6/15	貨物船FUKUKAWA漁船津の峯丸衝突	福岡県福岡市玄界島北北東沖	調査中
17	衝突	2013/2/25	コンテナ船WAN HAI 162 漁船第七盛南丸 漁船第八盛南丸衝突	関西空港西側3海里付近	報告書案審議中
18	衝突	2013/1/12	旅客フェリーフェリーふくおか2貨物船RYOFU衝突	愛媛県今治市来島海峡航路中水道	報告書案審議中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。