

## (運輸安全委員会ダイジェスト第19号関連)

## ※ホームページ掲載イメージ



**運輸安全委員会**  
Japan Transport Safety Board





国土交通省

ENGLISH

---

文字サイズの変更

- ・標準
- ・大きく

船舶事故ハザードマップ

船舶事故ハザードマップ  
モバイル



報告書検索/調査中/統計

- ・ 航空
- ・ 鉄道
- ・ 船舶

安全情報

- ・ 情報発信の流れ
- ・ 勧告・意見・安全勧告
- ・ 関係行政機関への情報提供

広報・刊行物

- ・ 委員長記者会見
- ・ 報道発表
- ・ 各種刊行物
- ・ メルマガ配信サービス

運輸安全委員会について

- ・ 運輸安全委員会の紹介
- ・ 調査の流れ
- ・ 国際協力
- ・ 関係法令
- ・ 所在地・地方事務所

申請・お知らせ

- ・ 情報公開
- ・ 個人情報保護
- ・ 意見聴取会
- ・ 入札・契約情報
- ・ 採用等情報
- ・ 名義使用許可申請
- ・ 出前講座

お問い合わせ

運輸安全委員会トップページ > 各種刊行物 > 運輸安全委員会ダイジェスト

## 運輸安全委員会ダイジェスト

運輸安全委員会では、ご紹介すべき事故事例、及び各種統計に基づく分析などの内容を充実させることで、事故の再発防止・啓発に向け皆様のお役に立てていただけることを目的として、「運輸安全委員会ダイジェスト」を発行しています。

「運輸安全委員会メールマガジン」にて「運輸安全委員会ダイジェスト」発行についてのご案内をしております。

「運輸安全委員会メールマガジン」配信サービスは左サイドバーメニューの【メルマガ配信サービス】からお申込ください。

» バックナンバーはこちら

過去に紹介した事例は次よりご覧ください >> [航空事例](#) >> [鉄道事例](#) >> [船舶事例](#)

**第19号《平成27年12月15日発行》**

### 遊漁船事故の防止に向けて ～釣り客の安全確保のために～

PDF全文ダウンロード

- ・ 全文 [2MB]

PDF分割ダウンロード

1. はじめに(P1) [313KB]
2. 事故等の発生状況(P2-5) [679KB]
3. 事故調査事例(8事例)
  - 事例1(P6) [255KB]  
錨泊中、ブルワークの上を歩いていた釣り客が落水して死亡
  - 事例2(P7) [195KB]  
船尾甲板上でクーラーボックスに腰掛けていた釣り客が落水して死亡
  - 事例3(P8) [166KB]  
船首甲板の前方に座っていた釣り客が船体の動揺により浮上、落下して負傷
  - 事例4(P9) [159KB]  
漂泊中、船長が釣り客の写真を撮っていて接近する船に気付かず衝突
  - 事例5(P10) [145KB]  
航行中、船長が釣り客との会話に夢中になって見張りを行わず漂流船に衝突
  - 事例6(P11) [213KB]  
夜間、釣り場に向け航行中、岩場に衝突し船長、釣り客が負傷
  - 事例7(P12) [186KB]  
岩場から船に移乗しようとしていた釣り客が乗降用タラップから落水し死亡
  - 事例8(P13) [151KB]  
岩場に瀬渡し中、船尾方から大波を受け転覆、1人死亡、6人負傷
4. インタビュー・アンケート集計結果(P14-16) [497KB]

遊漁船を運航・利用される皆様へリーフレット(チラシ) [348KB]

