一 踏切事故を起こさないために -

公開:令和3年2月16日

URL:

https://www.mlit.go.jp/jtsb/guide/fumikiri.html



HPのイメージ



運輸安全委員会トップページ > 踏切事故を起こさないために

○ 1. 踏切事故の現状

(1)踏切事故の発生状況

① 遮断機のない踏切での事故

運輸安全委員会では、第3種踏切(踏切警報機あり、踏切遮断機なし)・第4種踏切(踏切警報機及び踏切遮断機なし)において発生した 死亡事故の調査を行っています。

調査を開始した平成26年4月より令和2年末までに、52件の事故が発生しており、55名の方が亡くなられています。下記リンクから関係報告書をご覧になれます。

関係報告書

全ての踏切事故 (第3種・第4種踏切) の事故調査報告書	死亡者の年代別の報告書	横断者別の報告書
	- 20 歳未満	- 人
	- 20~64 歳	- 原動機付自転車
	- 65 歳以上	- 自動車



<第1種踏切>

踏切警報機、踏切遮断機が設置されているか、 踏切保安係が設置されている。