

【航空】 調査の進捗状況（令和5年10月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生日月 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|----|
| 1 | 2023/09/29 | 鳥取県西伯郡大山町内の大山頂上付近上空、高さ約10メートル | JA6977 | ベル式412EP型(回転翼航空機) | 四国航空株式会社 | 荷吊り作業中における地上作業員の負傷 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2023/09/07 | 釧路空港誘導路上 | JA018C | シーラス式SR22型 | 独立行政法人航空大学校 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 3 | 2023/08/14 | 大分空港滑走路 | JA51HA | ホーカー・ビーチクラフト式G58型 | 本田航空株式会社 | 胴体着陸による機体損傷 | 調査中 | |
| 4 | 2023/07/14 | 大分県玖珠郡 | 確認中 | 株式会社SamiSamiラボ社製SAMI SAMI AGV2(無人航空機) | 個人 | 無人航空機による人の負傷(重傷) | 調査中 | |
| 5 | 2023/06/28 | 下地島空港離陸直後 | JX0163 | PDエアロスペース式PDAS-X06型(無操縦者航空機) | PDエアロスペース株式会社 | 着水時の機体損傷 | 調査中 | |
| 6 | 2023/06/16 | 那覇空港エプロン上 | JA5309 | セスナ式T303型 | 個人 | 火災 | 調査中 | |
| 7 | 2023/06/15 | 京都府南丹市内の山中 | JA9678 | エアロスパシアル式AS332L1型(回転翼航空機) | 朝日航洋株式会社 | 荷吊り作業中における地上作業員の負傷 | 調査中 | |
| 8 | 2023/05/06 | 成田国際空港B滑走路 | N580UP | ボーイング式747-400F型 | ユナイテッド・パーセル・サービス・カンパニー | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 9 | 2023/05/03 | 富山県富山市 場外離着陸場付近 | JA7875 | ロビンソン式R22Beta 型(回転翼航空機) | 個人 | 着陸時の横転による機体損傷 | 調査中 | |
| 10 | 2023/04/18 | 大分県宇佐市内の田んぼ | JA395A | テキストロン・アビエーション式172S型 | 海上保安庁 | 不時着による機体損傷 | 調査中 | |
| 11 | 2023/04/09 | 群馬県吾妻郡長野原町内 | JA2502 | PZL-ビエルスコ式SZD-55-1型(滑空機) | 個人 | 機体損傷 | 調査中 | |
| 12 | 2023/03/02 | 岡山空港スポット上 | JA37NH | ユーロコプター式EC135T2型(回転翼航空機) | オールニッポンヘリコプター株式会社 | スポットにおける強めの接地による機体損傷 | 調査中 | |
| 13 | 2023/01/25 | 成田国際空港エプロン上 | JA603A | ボーイング式767-300型 | 全日本空輸株式会社 | 車両との接触による機体損傷 | 調査中 | |
| 14 | 2023/01/07 | 宮崎空港の東北東約80km付近海上上空 | JA307J | ボーイング式737-800型 | 日本航空株式会社 | 機体の動揺による乗客の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 15 | 2023/01/07 | 中部国際空港誘導路上 | JA14JJ | エアバス式A320-232型 | ジェットスター・ジャパン株式会社 | 脱出スライドを使用した降機における乗客の負傷 | 調査中 | |
| 16 | 2022/11/28 | 霧島山(御鉢)付近上空、高さ約8m | JA6977 | ベル式412EP型(回転翼航空機) | 四国航空株式会社 | 荷吊り作業中における地上作業員の負傷 | 調査中 | |
| 17 | 2022/11/20 | 茨城県坂東市小山板東フライングクラブ場外離着陸場 | JR0628 | ランス`式S-7クーリエ-R582L型(超軽量動力機) | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 18 | 2022/10/26 | 岐阜県高山市高根町池ヶ洞付近 | JA2177 | シャイベ式SF28A タンデム・ファルケ型(動力滑空機) | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 19 | 2022/10/03 | 美保飛行場の南東約56km、高度約11,300m(FL370) | JA07RK | ボーイング式737-800 型 | 日本トランスオーシャン航空株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 20 | 2022/08/15 | 広島県神石郡神石高原町内 | JA9727 | エアロスパシアル式AS350B型(回転翼航空機) | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン | 墜落 | 調査中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和5年10月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|----|
| 21 | 2022/07/16 | 那覇空港の南西約120km、高度約7,800m | JA807X | ボーイング式737-800型 | 株式会社ソラシドエア | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 22 | 2022/06/25 | 徳島県吉野川市の上空、FL170 | JA854A | ボンバルディア式DHC-8-402 型 | ANAウイングス株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 23 | 2022/06/23 | 高知空港 | JA05JJ | エアバス式A320-232 型 | ジェットスター・ジャパン株式会社 | 着陸時の客室乗務員の負傷 | 報告書案審議中 | |
| 24 | 2022/03/26 | 岐阜県中津川市上空、高度約8,500m | JA603J | ボーイング式767-300型 | 日本航空株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 25 | 2022/03/12 | 沖縄県 伊江島空港 | JA4577 | ビーチクラフト式A36型 | 特定非営利活動法人MESH・サポート | 墜落 | 報告書案審議中 | |
| 26 | 2022/02/15 | 大阪国際空港の北北西約55km、高度約2,700m | JA04JC | ATR式42-500型 | 日本エアコミューター株式会社 | 機体の動揺による乗客の負傷 | 調査中 | |
| 27 | 2021/11/07 | 山口県山口市 深溝場外離着陸場 | JR1347 | クイックシルバー式MXIIスプリントTop-R582L型(超軽量動力機) | 個人 | ハードランディングによる操縦者の負傷 | 報告書案審議中 | ○ |
| 28 | 2021/10/12 | 美瑛滑空場の北西約500m | JA11AM | シェンプ・ヒルト式アーカSM型(動力滑空機) | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 29 | 2021/10/07 | 神奈川県秦野市内の草地 | JA7975 | ロビンソン式R22Beta型(回転翼航空機) | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 30 | 2021/09/20 | 長野県木曾郡大桑村 | JA6200 | カマン式K-1200型(回転翼航空機) | アカギヘリコプター株式会社 | 墜落 | 調査中 | |
| 31 | 2021/08/01 | 仙台空港A滑走路上 | JA4077 | パイパー式PA-46-350P型 | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 32 | 2021/03/23 | 長野県小県郡青木村 | JA6050 | アエロスバシアル式AS350B型(回転翼航空機) | 個人 | ハードランディングによる搭乗者の負傷及び機体損傷 | 報告書案審議中 | |
| 33 | 2020/12/30 | 静岡県島田市大代 | JA77AR | ロビンソン式R66型(回転翼航空機) | 個人 | 墜落 | 意見照会作業中 | |
| 34 | 2020/07/19 | 北海道空知郡南富良野町 | JA3825 | セスナ式172Nラム型 | 個人 | 山腹への衝突 | 9月公表 | ● |
| 35 | 2020/06/29 | 兵庫県神崎郡福崎町内場外離着陸場 | JA9383 | 富士ベル式204B-2型(回転翼航空機) | 中日本航空株式会社 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 36 | 2020/02/01 | 福島県郡山市三穂田町 | JA139F | アグスタ式AW139型(回転翼航空機) | 福島県警察航空隊 | 不時着による機体損傷 | 意見照会作業中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規○、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況 (令和5年10月)

運輸安全委員会

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-------------------------|------------------|---|----------------------------|---|---------|----|
| 1 | 2023/10/19 | 東京ヘリポート滑走路 | JA9784 JA6725 | エアロスパシアル式AS350B型 (回転翼航空機) エアロスパシアル式AS355F2型 (回転翼航空機) | 個人 朝日航洋株式会社 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2023/10/07 | 飛騨エアパーク滑走路 | JA4083 | クリステン・インダストリー式A-1型 | 個人 | 着陸時において翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | ◎ |
| 3 | 2023/07/20 | 関西国際空港B滑走路進入中 | B-5156 | ボーイング式737-800型 | 中国貨運郵政航空有限責任公司 | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 4 | 2023/07/20 | 八尾空港A滑走路 | JA58GC | テキストロン・アビエーション式G58型 | 朝日航空株式会社 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 5 | 2023/07/14 | 岡南飛行場付近上空、高度約240m | JA10AZ | セスナ式172R型 | 岡山航空株式会社 | 飛行中における発動機の継続的な停止 | 調査中 | |
| 6 | 2023/07/12 | 新千歳空港の南西約50km、高度約4,000m | JA614J | ボーイング式767-300型 | 日本航空株式会社 | 緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏 | 調査中 | |
| 7 | 2023/07/03 | 静岡県静岡市葵区上落合付近上空、高度約150m | JA6686 | エアロスパシアル式AS332L1型 (回転翼航空機) | 新日本ヘリコプター株式会社 | 物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件の一部が意図せず落下した事態 | 調査中 | |
| 8 | 2023/06/20 | 岡南飛行場滑走路 | JA01CG JA10AZ | ロビンソン式R44型 (回転翼航空機) セスナ式172R型 | 匠航空株式会社 岡山航空株式会社 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 9 | 2023/05/29 | 高知空港の南約10km、高度約460m | JA11HA | ダイヤモンド・エアクラフト式DA42NG型 | 本田航空株式会社 | 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。) | 調査中 | |
| 10 | 2023/05/22 | 中部国際空港 | JA6718 | エアロスパシアル式AS355F2型 (回転翼航空機) | 朝日航洋株式会社 | 指示された滑走路とは異なる滑走路への着陸に準ずる事態 | 報告書案審議中 | ○ |
| 11 | 2023/03/12 | 群馬県佐波郡玉村町付近 | JR1250 | PZL-ビエルスコ式SZD-55-1型 (滑空機) | 個人 | 飛行中における発動機の継続的な出力の損失 | 調査中 | |
| 12 | 2023/01/21 | 長野県長野市内長野市滑空場 | JA2524 | PZL-ビエルスコ式SZD-51-1"ジュニア"型 (滑空機) | 公益社団法人長野グライダー協会 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 意見照会作業中 | ○ |
| 13 | 2023/01/11 | 那覇空港 滑走路18L | JA35DR | セスナ式T206H型 | 岡山航空株式会社 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 14 | 2022/12/12 | 佐賀空港 | JA4121 | セスナ式172P型 | エス・ジー・シー佐賀航空株式会社 | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み | 意見照会作業中 | |
| 15 | 2022/10/24 | 福井県大野市 | JA02AH | ユーロコプター式AS350B3型 (回転翼航空機) | 中日本航空株式会社 | 物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件が意図せず落下した事態 | 報告書案審議中 | |
| 16 | 2022/10/18 | 大阪府八尾市 八尾空港 | JA80AP | セスナ式172S型 | 朝日航空株式会社 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 9月公表 | ● |
| 17 | 2022/10/15 | 能登空港滑走路 | JA6113 JA871B | ベル式206B型 (回転翼航空機) テキストロン・アビエーション式B300C型 | 株式会社ジャネット 海上保安庁 | 他の航空機が使用中の滑走路からの離陸 | 意見照会作業中 | |
| 18 | 2022/08/15 | 妻沼滑空場付近上空、高度約500m | JA4083 JA2520 | クリステン・インダストリー式A-1型 アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 (滑空機) | 個人 立教大学 | 曳航索の一部が意図せず落下した事態 | 調査中 | |
| 19 | 2022/06/26 | 茨城県かすみがうら市内のぶどう畑 | なし | ランズ式S-6SコヨーテII型 (超軽量動力機) | 個人 | 航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸 | 調査中 | |
| 20 | 2022/06/02 | 鹿児島空港 | JA74MD JA02KG | シーラス式SR22 型 アグスタ式A109E 型 (回転翼航空機) | 独立行政法人航空大学校 鹿児島国際航空株式会社 | 他の航空機が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み | 調査中 | |
| 21 | 2022/05/20 | 百里飛行場 | JA10FJ | エンブラエル式ERJ170-200STD型 | 株式会社フジドリームエアラインズ | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和5年10月）

運輸安全委員会

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|----------------------------|--------|--------------------------|------------------|----------------------------|------|----|
| 22 | 2022/04/22 | 関西国際空港 | JA687A | ユーロコプター式EC225LP型(回転翼航空機) | 海上保安庁 | 車両が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み | 9月公表 | ● |
| 23 | 2022/04/18 | 島根県大田市上空 高度FL360付近 | JA07RJ | ボンバルディア式CL-600-2C10型 | アイベックスエアラインズ株式会社 | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 9月公表 | ● |
| 24 | 2021/12/22 | 群馬県桐生市付近上空、高さ約50m | JA9584 | ベル式412型(回転翼航空機) | 朝日航洋株式会社 | つり下げ輸送中における物件の落下 | 調査中 | |
| 25 | 2020/05/22 | 東京国際空港の南西約120km、高度約13,700m | N146BG | ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型 | 個人 | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 調査中 | |
| 26 | 2020/04/17 | 帯広空港 | JA017C | シーラス式SR22型 | 独立行政法人航空大学校 | 航空機の脚が損傷し、地上走行が継続できなくなった事態 | 9月公表 | ● |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【鉄道】 調査の進捗状況（令和5年10月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------------------------|-------------------|----------|---------|----|
| 1 | 2023/09/03 | 岩徳線 周防高森駅～米川駅間[山口県岩国市] | 西日本旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 2 | 2023/08/06 | 大鰐線 大鰐駅～宿川原駅間[青森県南津軽郡] | 弘南鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 3 | 2023/08/05 | 東海道線 大船駅構内[神奈川県鎌倉市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道人身障害事故 | 調査中 | |
| 4 | 2023/07/02 | 唐津線 久保田駅～小城駅間[佐賀県小城市] | 九州旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 5 | 2023/06/02 | 中村線 土佐白浜駅～有井川駅間[高知県幡多郡] | 土佐くろしお鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 6 | 2023/04/11 | 本線 越中荏原駅～越中三郷駅間[富山県富山市] | 富山地方鉄道株式会社 | 鉄道人身障害事故 | 調査中 | |
| 7 | 2023/04/10 | 宮津線 西舞鶴駅～四所駅間[京都府舞鶴市] | WILLER TRAINS株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 8 | 2023/03/23 | 芸備線 備後八幡駅～内名駅間[広島県庄原市] | 西日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 9 | 2023/03/02 | 琴平線 羽間駅～榎井駅間[香川県仲多度郡] | 高松琴平電気鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 10 | 2022/12/21 | 越美南線 万場駅～上万場駅間[岐阜県郡上市] | 長良川鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 | ○ |
| 11 | 2022/09/06 | 東海道線 吹田総合車両所 京都支所構内 西発11番線[京都府向日市] | 西日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 報告書案審議中 | ○ |
| 12 | 2022/03/16 | 東北新幹線 福島駅～白石蔵王駅間[宮城県白石市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 13 | 2021/12/27 | 本線 彦根口駅構内[滋賀県彦根市] | 近江鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和5年10月）

運輸安全委員会

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|----------------------------|------------|------|---------|----|
| 1 | 2022/10/17 | 豊肥線 豊後萩駅～豊後竹田駅間 [大分県竹田市] | 九州旅客鉄道株式会社 | 車両障害 | 調査中 | |
| 2 | 2022/07/24 | 江ノ島電鉄線 湘南海岸公園駅構内 [神奈川県藤沢市] | 江ノ島電鉄株式会社 | 車両障害 | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和5年10月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------------|--------------------------------|-------|---------|----|
| 1 | 2023/09/21 | 山口県下松市徳山下松港 | 石炭運搬船ENERGIA CENTAURUS乗組員死亡 | 死傷等 | 調査中 | |
| 2 | 2023/08/24 | 紀伊水道 | コンテナ船CONTSHIP UNO貨物船いづみ丸衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 3 | 2023/05/07 | 沖縄県南城市久高島南方沖 | 遊漁船成翔丸釣り客負傷 | 死傷等 | 調査中 | |
| 4 | 2023/04/12 | 長崎県佐世保市ハウステンボス町運河内 | 遊覧船デルフト旅客死亡 | 死傷等 | 調査中 | |
| 5 | 2023/04/02 | 秋田県男鹿市戸賀灯台南方沖 | 遊漁船 嵯美丸 釣り客死亡 | 死傷等 | 調査中 | |
| 6 | 2023/03/28 | 京都府亀岡市桂川 | 旅客船9号 転覆 | 転覆 | 調査中 | |
| 7 | 2023/03/15 | 福井県美浜町早瀬漁港沖 | 遊漁船新漁丸 遊漁船Sea Bravo 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 8 | 2023/01/24 | 沖縄県竹富町浜島沖 | 貨物船XIN HAI ZHOU2 乗揚 | 乗揚 | 報告書案審議中 | |
| 9 | 2021/11/09 | 徳島県徳島小松島港 | コンテナ船DONGJIN FORTUNE陸上作業員死亡 | 死傷等 | 調査中 | |
| 10 | 2021/08/11 | 青森県八戸市八戸港内 | 貨物船CRIMSON POLARIS 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 11 | 2021/05/27 | 来島海峡西口 | 貨物船白虎 ケミカルタンカーULSAN PIONEER 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 12 | 2020/12/23 | 不明 | 活魚運搬船第八しんこう丸乗組員行方不明 | 死傷等 | 調査中 | |
| 13 | 2020/11/30 | アメリカ合衆国ハワイ諸島ニイハウ島西北西方沖 | コンテナ船ONE APUSコンテナ積付台等損傷 | その他 | 報告書案審議中 | |
| 14 | 2020/07/25 | モーリシャス島南東方沖 | 貨物船WAKASHIO 乗揚 | 乗揚 | 9月公表 | ● |
| 15 | 2020/02/29 | 青森県六ヶ所村の中山崎東方沖約6.5海里 | 貨物船GUO XING 1 漁船第八富丸 衝突 | 衝突 | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和5年10月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|-------|------|------|-------|------|----|
|-----|-------|------|------|-------|------|----|

インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|-------|------|------|-------|------|----|
|-----|-------|------|------|-------|------|----|