

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月1日

リコール届出番号	4921	リコール開始日	令和3年4月2日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、燃料ホースの組付け指示が不適切なため、組付けばらつきにより当該ホース曲げ部に応力が集中して亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進展して穴があき、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを対策品に交換し正規位置に組み付ける。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QDG-LV290N1 QKG-LV290N1 QPG-LV290N1	「エルガ」	LV290N1-7000007～LV290N1-7001056 平成27年10月15日～平成29年8月1日	1,048	
	2DG-LV290N2 2KG-LV290N2 2PG-LV290N2 2TG-LV290N2		LV290N2-7000002～LV290N2-7001176 平成29年8月24日～令和元年7月18日	1,174	
	2DG-LV290N3 2KG-LV290N3 2PG-LV290N3 2RG-LV290N3 2TG-LV290N3		LV290N3-7000002～LV290N3-7000812 令和元年7月30日～令和2年11月19日	810	
	QDG-LV290Q1 QKG-LV290Q1 QPG-LV290Q1 QRG-LV290Q1		LV290Q1-7000003～LV290Q1-7000276 平成27年10月29日～平成29年7月31日	273	
	2DG-LV290Q2 2KG-LV290Q2 2PG-LV290Q2 2TG-LV290Q2		LV290Q2-7000006～LV290Q2-7000323 平成29年8月11日～令和元年7月4日	318	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-LV290Q3 2PG-LV290Q3 2RG-LV290Q3 2TG-LV290Q3	「エルガ」	LV290Q3-7000002～LV290Q3-7000195 令和元年7月31日～令和2年11月23日	194	
	(計24型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月15日～令和2年11月23日	(計3,817台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
燃料ホース	8-98317382-0 8-98317383-0	平成29年9月1日～令和3年2月10日	607	
合計			(計607個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。