

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年5月14日

リコール届出番号	4950	リコール開始日	令和3年5月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 機械カスタマーファースト品質本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(主変速ロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、主変速レバーと走行用HST(静油圧式無段変速機)をつなぐ連結部品(主変速ロッド)の固定ボルトの締め付け作業が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると主変速ロッド連結部品が外れ、最悪の場合、主変速レバーを中立位置にしても、イグニッションキーを“OFF”にしなければ、車両が停止しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルト締付状態を確認し、締付が不適の場合はボルトを交換の上で、締め直しを行う。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者: 使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	「YDN-C435」	「WR460N」	C435-20505~C435-20635 令和2年1月8日~令和2年9月7日	122	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月8日~令和2年9月7日	(計122台)	