

自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月2日

リコール届出番号	外-3346	リコール開始日	令和4年3月3日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	後写鏡 (助手席側ドアミラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側ドアミラーのミラーガラスにおいて、製造時の工程管理が不適切なため、誤ったミラーガラスが使用されているものがある。当該ミラーガラスは、寸法が規定より小さいため、法的要件を満たしていないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席側ドアミラーのミラーガラスを正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUAZZZF10MD018985～WUAZZZF1XMD042856 令和2年12月25日～令和3年9月14日	110	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月25日～令和3年9月14日	(計110台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。