

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月30日

リコール届出番号	外-3439	リコール開始日	令和4年6月30日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(クーラントポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ディーゼルエンジンに搭載されているクーラントポンプにおいて、軸受けシールの設計が不適切なため、作動の制御が行われている負圧回路へ冷却水が浸入し、負圧回路の関連部品が作動不良を起こすことがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯する、出力が低下する、ブレーキ倍力装置の機能が低下する等の不具合が発生し、排気ガスの再循環装置(EGR)制御用の電磁バルブに作動不良が発生した場合においては、MIL点灯と共に排ガスが悪化し、更に短絡が発生すると発熱して周囲を溶損させることで、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGR制御用の電磁バルブを新品に交換し、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、負圧回路の点検を行い、冷却水やエンジンオイルが浸入している関連部品は、新品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-213004C	「E220d」	WDD2130042A488067～WDD2130042A758780 平成30年7月9日～令和2年8月17日	1,340	右ハンドル
			W1K2130042A758773～W1K2130042A854366 令和元年12月17日～令和2年8月4日	210	
	3DA-213004C	W1K2130042B006051～W1K2130042B021322 令和3年11月24日～令和4年1月17日	133		
	3DA-213204C	「E220d ステーションワゴン」 W1K2132042B005894～W1K2132042B020360 令和3年11月24日～令和4年1月17日	26		
	LDA-213217	「E220d 4MATIC ステーションワゴン」 WDD2132172A488636～WDD2132172A691761 平成30年7月23日～令和2年1月24日	652		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-213217	「E220d 4MATIC ステーションワゴン」	W1K2132172A759343～W1K2132172A857785 令和元年12月19日～令和2年8月17日	176	右ハンドル
	3DA-213217		W1K2132172B005976～W1K2132172B020522 令和3年11月24日～令和3年12月16日	29	
	3DA-167123	「GLE400d 4MATIC」	WDC1671232A115117～WDC1671232A143382 令和元年12月2日～令和2年4月6日	205	
			W1N1671232A143825～W1N1671232A182829 令和2年1月27日～令和2年10月14日	147	
	3DA-167323	「GLE400d 4MATIC クーペ」	WDC1673232A137095 令和2年3月7日	1	
			W1N1673232A165552～W1N1673232A610284 令和2年8月25日～令和4年3月24日	3	
	3DA-257314	「CLS220d」	W1K2573142A090327～W1K2573142A097367 令和3年8月10日～令和4年4月5日	152	
	3DA-257314C		W1K2573142A097060 令和4年1月17日	1	
	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230332A029554 令和3年4月5日	1	
	3DA-167923	「GLS400d 4MATIC」	WDC1679232A128943～WDC1679232A143965 令和2年1月6日～令和2年4月8日	332	
			W1N1679232A144084～W1N1679232A605047 令和2年1月27日～令和4年2月22日	578	
	3DA-463349	「G350d」	WDB4633492X316767～WDB4633492X327893 令和元年5月23日～令和元年8月25日	4	
			W1N4633492X342756～W1N4633492X394040 令和2年2月12日～令和3年5月13日	25	
	3DA-463350	「G400d」	W1N4633501X365636～W1N4633501X394879 令和2年10月21日～令和3年5月18日	17	
W1N4633502X365623～W1N4633502X403183 令和2年10月21日～令和3年8月10日			35	右ハンドル	
	(計13型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月9日～令和4年4月5日	(計4,067台)	

【注意事項】本件は、届出番号「外-3347」「外-3366」「外-3397」「外-3412」で届出したものですが、対策作業の準備が整ったため、対象車両を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。