

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月1日

リコール届出番号	外-3504	リコール開始日	令和4年11月2日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(エンジンコントロールユニットの配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンルーム内にあるエンジンコントロールユニットの配線において、配索指示が不適切なため、配線がエンジンフードと干渉して被覆が摩滅し、短絡が発生することがある。そのため、MILが点灯すると共に、エンジンの不調が発生して排ガス値が悪化し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの配線を点検し、配線が長い場合は配索を修正する。なお、配線やエンジンフードに損傷がある場合は、修理する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-206004C	「C220d」	W1K2060042F013511～W1K2060042F017697 令和3年9月16日～令和3年11月15日	102	右ハンドル
	3CA-206204C	「C220d ステーションワゴン」	W1K2062042F003789～W1K2062042F003790 令和3年9月15日～令和3年9月25日	2	
	3CA-206214C	「C220d 4MATIC All-Terrain」	W1K2062142F003791～W1K2062142F003792 令和3年9月25日～令和3年11月15日	2	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年9月15日～令和3年11月15日	(計106台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。