

## 改善箇所説明図



後席の左座席ベルトバックル、  
中央席の座席ベルト取付装置固定部

注：  は不適合箇所を示す。

### 基準不適合発生箇所

後席の左座席バックルと中央席の座席ベルト取付装置において、サービス修理時における固定が不適切なものがある。そのため、衝突時に座席ベルトが設計通りに機能しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両当該部品の固定状況を確認し、固定方法が不適切なものについては正しい固定方法に修正を行う。