

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年1月19日

リコール届出番号	外-3551	リコール開始日	令和5年1月19日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（コンビネーションメーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメーターにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、助手席および後部座席のシートベルト非着用の警告表示および警告音が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメーターのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-C1DKR	VW T-CROSS 1.0/85kW	WVGZZZC1ZNY000108～WVGZZZC1ZNY118583 令和3年9月24日～令和4年8月22日	3,530	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年9月24日～令和4年8月22日	(計3,530台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。