

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月24日

リコール届出番号	5286	リコール開始日	令和5年2月24日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（バキュームポンプカップリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラック用エンジンにおいて、バキュームポンプカップリングとカムシャフト間の隙間が大きいものがある。そのため、そのまま使用を続けると、カップリングおよびカムシャフトの嵌合部が異常摩耗しカップリングが破損することで、バキュームポンプが作動不良となりブレーキ警告灯やバキューム警告灯が点灯し、クラッチおよびブレーキの操作が重くなる。また、カムロータの折損およびVVT（バリエابلバルブタイミング機構）の位相ずれによりエンジン始動不良となり、最悪の場合、エンジンストールに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキュームポンプカップリングを対策品に交換する。また、カムシャフトの嵌合部を点検し、摩耗量が基準を超える場合はカムシャフトを新品に交換する。		
不具合件数	343件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NHR88A 2RG-NHR88AN	「エルフ」	NHR88-7000001～NHR88-7003667 令和元年6月24日～令和4年9月22日	3,667	
	2RG-NHS88A 2RG-NHS88AN		NHS88-7000001～NHS88-7002015 令和元年6月24日～令和4年9月21日	2,009	
	2RG-NJR88A 2RG-NJR88AD 2RG-NJR88AN 2RG-NJR88N 2SG-NJR88AN		NJR88-7000025～NJR88-7012276 平成31年3月20日～令和4年9月28日	12,184	
	2RG-NJS88A 2RG-NJS88AN		NJS88-7000004～NJS88-7001799 平成31年3月18日～令和4年9月23日	1,796	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
いすゞ	2PG-NKR88N 2PG-NKR88R 2RG-NKR88A 2RG-NKR88AD 2RG-NKR88AN 2RG-NKR88AR 2RG-NKR88N 2RG-NKR88R	「エルフ」	NKR88-7000006～NKR88-7022673 平成31年3月20日～令和4年9月28日	22,628			
	2PG-NKR88YN 2RG-NKR88YN		NKR88Y-7000007～NKR88Y-7001925 平成30年2月26日～令和4年11月23日	1,907			
	2PG-NKS88A 2PG-NKS88AD 2PG-NKS88AN 2RG-NKS88A 2RG-NKS88AN		NKS88-7000004～NKS88-7003502 平成31年4月22日～令和4年9月28日	3,498			
	2RG-NLR88AN 2RG-NLR88AR 2RG-NLR88N 2SG-NLR88AN		NLR88-7000011～NLR88-7011951 平成30年11月7日～令和4年9月23日	11,932			
	2RG-NLS88AN 2RG-NLS88AR		NLS88-7000004～NLS88-7000807 平成31年4月5日～令和4年9月22日	802			
	2PG-NMR88N 2PG-NMR88R 2RG-NMR88AN 2RG-NMR88AR 2RG-NMR88N 2RG-NMR88R 2SG-NMR88AN 2SG-NMR88R		NMR88-7000014～NMR88-7011426 平成30年11月15日～令和4年9月28日	11,395			
	2PG-NMS88AN 2PG-NMS88AR 2RG-NMS88AN 2RG-NMS88AR		NMS88-7000008～NMS88-7001881 平成31年3月7日～令和4年9月22日	1,874			
	2RG-NNR88AN 2RG-NNR88AR 2RG-NNR88N		NNR88-7000001～NNR88-7000765 平成31年1月31日～令和4年9月21日	764			
	2RG-NNS88AN		NNS88-7000002～NNS88-7000074 令和元年6月24日～令和4年9月10日	73			
	2PG-NPR88AN 2PG-NPR88AR 2PG-NPR88N 2RG-NPR88AN 2RG-NPR88AR 2RG-NPR88N 2SG-NPR88AN		NPR88-7000026～NPR88-7022638 平成30年11月7日～令和4年9月26日	22,581			
	2PG-NPR88YN 2RG-NPR88YN		NPR88Y-7000025～NPR88Y-7012381 平成30年3月6日～令和4年11月25日	12,320			
	2PG-NPS88AN 2PG-NPS88AR 2RG-NPS88AN 2RG-NPS88AR		NPS88-7000010～NPS88-7002053 平成31年3月1日～令和4年9月21日	2,044			
	ニッサン		2RG-AHR88A 2RG-AHR88AN	「アトラス」	AHR88-7000001～AHR88-7001696 令和元年8月20日～令和4年9月22日	1,692	
			2RG-AHS88A 2RG-AHS88AN		AHS88-7000001～AHS88-7000550 令和元年9月3日～令和4年9月20日	548	
2RG-AJR88A 2RG-AJR88AD 2RG-AJR88AN		AJR88-7000001～AJR88-7000171 令和3年4月12日～令和4年9月20日	171				
2RG-AJS88A 2RG-AJS88AN		AJS88-7000001～AJS88-7000033 令和3年6月23日～令和4年9月13日	33				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン	2RG-AKR88A 2RG-AKR88AD 2RG-AKR88AN 2RG-AKR88AR 2RG-AKR88N 2RG-AKR88R	「アトラス」	AKR88-7000001～AKR88-7000146 令和3年6月15日～令和4年9月22日	146			
	2PG-AKS88AD 2PG-AKS88AN 2RG-AKS88A 2RG-AKS88AN		AKS88-7000001～AKS88-7000028 令和3年6月5日～令和4年8月6日	28			
	2RG-ALR88AN 2RG-ALR88AR 2RG-ALR88N		ALR88-7000001～ALR88-7000032 令和3年6月15日～令和4年9月17日	32			
	2RG-ALS88AN 2RG-ALS88AR		ALS88-7000001～ALS88-7000005 令和3年9月29日～令和4年8月24日	5			
	2RG-AMR88AN 2RG-AMR88AR 2RG-AMR88N 2RG-AMR88R		AMR88-7000001～AMR88-7000095 令和3年5月15日～令和4年9月17日	95			
	2PG-AMS88AN 2RG-AMS88AN 2RG-AMS88AR		AMS88-7000001～AMS88-7000012 令和3年7月13日～令和4年9月16日	12			
	2RG-ANR88AR		ANR88-7000001～ANR88-7000008 令和3年7月9日～令和4年4月19日	8			
	2RG-APR88AN 2RG-APR88AR		APR88-7000001～APR88-7000175 令和3年5月15日～令和4年9月21日	175			
	2RG-APR88YN		APR88Y-7000001～APR88Y-7000011 令和3年10月1日～令和4年10月5日	11			
	2PG-APS88AN 2RG-APS88AR		APS88-7000001～APS88-7000004 令和3年10月12日～令和4年9月16日	4			
	マツダ		2RG-LHR88A 2RG-LHR88AN	「タイタン」	LHR88-7000001～LHR88-7001235 令和元年6月28日～令和4年9月22日	1,235	
			2RG-LHS88A 2RG-LHS88AN		LHS88-7000001～LHS88-7000317 令和元年7月17日～令和4年9月21日	317	
			2RG-LJR88A 2RG-LJR88AD 2RG-LJR88AN 2RG-LJR88N		LJR88-7000001～LJR88-7000509 令和元年6月26日～令和4年9月19日	509	
			2RG-LJS88A 2RG-LJS88AN		LJS88-7000001～LJS88-7000059 令和元年7月23日～令和4年8月10日	59	
2RG-LKR88A 2RG-LKR88AD 2RG-LKR88AN 2RG-LKR88AR 2RG-LKR88N 2RG-LKR88R		LKR88-7000001～LKR88-7000559 令和元年7月4日～令和4年9月27日	559				
2PG-LKR88YN		LKR88Y-7000001～LKR88Y-7000002 令和2年1月8日～令和3年9月29日	2				
2PG-LKS88AD 2PG-LKS88AN 2RG-LKS88A 2RG-LKS88AN		LKS88-7000001～LKS88-7000080 令和元年8月20日～令和4年9月26日	80				
2RG-LLR88AN 2RG-LLR88AR 2RG-LLR88N		LLR88-7000001～LLR88-7000184 令和元年7月9日～令和4年9月21日	184				
2RG-LLS88AR		LLS88-7000001～LLS88-7000009 令和2年1月17日～令和4年4月4日	9				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
マツダ	2RG-LMR88AN 2RG-LMR88AR 2RG-LMR88N 2RG-LMR88R	「タイタン」	LMR88-7000001～LMR88-7000137 令和元年7月24日～令和4年9月21日	137			
	2RG-LMS88AN 2RG-LMS88AR		LMS88-7000001～LMS88-7000008 令和元年10月30日～令和3年4月28日	8			
	2RG-LNR88AN 2RG-LNR88AR		LNR88-7000001～LNR88-7000050 令和元年8月6日～令和4年8月27日	50			
	2RG-LNS88AN		LNS88-7000001～LNS88-7000003 令和元年11月8日～令和4年6月10日	3			
	2RG-LPR88AN 2RG-LPR88AR		LPR88-7000001～LPR88-7000300 令和元年7月25日～令和4年9月21日	300			
	2RG-LPR88YN		LPR88Y-7000001～LPR88Y-7000101 令和元年9月7日～令和4年11月22日	101			
	2PG-LPS88AN 2PG-LPS88AR 2RG-LPS88AN 2RG-LPS88AR		LPS88-7000001～LPS88-7000027 令和元年9月24日～令和4年6月9日	27			
	(計139型式)		(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月26日～令和4年11月25日		(計118,014台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
バキュームポンプ	8-97501641-0 8-97501641-1 8-98343477-1	令和3年9月1日～令和4年9月20日	9	
4 J Z 1 型エンジン	8-97546935-0 8-97546943-0 8-97546950-0 8-97546957-0 8-97546975-0 8-97546979-0 8-97546980-0 8-97546997-0 8-97821961-0 8-97821974-0 8-97821992-0	令和3年7月21日～令和4年12月13日	19	
合計			(計28個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。