

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年4月28日

リコール届出番号	外-3608	リコール開始日: 令和5年4月28日			
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 大貫陽介 (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	制動装置(ダンパー)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、前輪左側ブレーキディスクとホイールハブの間にあるダンパーの厚さが厚いため、ホイールハブとブレーキディスクが密着せず、ブレーキディスク固定ボルトの締め付けが不確実となっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが破断するおそれがあり、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ダンパーを良品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	社内の情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	8BL-DHJ1200	「ボンネビル T120」	SMTDAD75HWPBD2283 ~SMTDAD75HWPBK4405 令和4年5月24日~令和5年1月30日	290	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 令和4年5月24日~令和5年1月30日	(計290台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。