

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月16日

リコール届出番号	外-3804	リコール開始日	令和6年5月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	4気筒ディーゼルエンジンのエアマスセンサにおいて、制御プログラムが不適切なため、低回転・低負荷での限られた条件下で故障を誤検知することがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、出力が制限され、最悪の場合、排出ガスが悪化し、排出量が基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-447811N	「V220d」	W1V44781123858389～W1V44781123979342 令和4年1月19日～令和4年9月19日	72	右ハンドル
			W1V44781124100956～W1V44781124207801 令和4年6月10日～令和5年2月27日	137	
	3DA-447813N		W1V44781323859421～W1V44781323989224 令和3年12月13日～令和4年9月19日	515	
	W1V44781324100048～W1V44781324207701 令和4年6月10日～令和5年10月10日		608		
	3DA-447815N		W1V44781523860153～W1V44781523979443 令和4年1月19日～令和4年6月23日	39	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-447815N	「V220d」	W1V44781524100332～W1V44781524207501 令和4年6月10日～令和5年2月27日	114	右ハンドル
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年12月13日～令和5年10月10日	(計1,485台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。