

少数台数のリコール届出の公表について (令和6年4月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和6年4月は6件の届出がありましたので公表します。

1. 三菱ふそうトラック・バス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月4日	外 3793	車名：メルセデス・ベンツ 型式：不明 通称名：Citaro-G	16台	令和2年1月24日～ 令和2年10月24日
不具合の部位等	連節バスにおいて、車両前面の行先表示器に装着されるガラスの接着方法が不適切なため、使用過程で接着剤が剥がれるものがあり、最悪の場合、当該ガラスが脱落するおそれがある。			

2. 届出者：株式会社小松製作所

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月5日	5472	車名：コマツ 型式：ZAF-M299 通称名：FE25-2 他	37台	令和3年9月3日～ 令和6年2月19日
不具合の部位等	バッテリー式フォーク・リフトのヒータ搭載車において、ヒータ電源ハーネスのコネクタを挿入する作業が不適切なため、端子の向きが反転した状態で挿入されているものがある。そのため、端子同士が正しく接触せず、接触部の電気抵抗が大きくなり、そのままヒータを使用し続けると、端子が発熱しコネクタが焼損するおそれがある。			

3. 届出者：ビー・エム・ダブリュー株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月9日	外 3791	車名：ロールスロイス 型式：ZAA-TK2293 通称名：スペクター	1台	令和5年6月19日
不具合の部位等		統合ブレーキユニットにおいて、製造管理が不適切なため、モーターセンサーの回路基板に異物が付着したものがあある。そのため、電氣的接触不良が発生し、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが表示され、ブレーキ倍力機能が作動しないことから、ブレーキ操作時に通常より強い踏力が必要になる場合がある。また、その状態でエンジンを停止させた後は始動できなくなる。		

4. 届出者：井関農機株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月10日	5470	車名：キセキ 型式：— 通称名：RTS205 他	8台	令和5年12月1日～ 令和5年12月21日
不具合の部位等		農耕トラクタの走行装置において、塗装工程が不適切なため、ホイールの塗膜硬度が不足しているものがあある。そのため、ホイールの取付ボルト・ナットが緩むおそれがある。		

5. 届出者：UDトラックス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
4月18日	外 3798	車名：ボルボ 型式：2KG-4K2TEA1 通称名：FH 他	11台	令和3年12月9日～ 令和4年1月5日
不具合の部位等		エア生成モジュレータ（APM）において、半導体を変更した際の評価試験が不十分なため、耐久性・信頼性が開発基準を満足していない半導体が組み込まれたものがあある。そのため、そのまま使用を続けると、当該半導体の早期劣化により導通異常が発生し、駐車ブレーキ系ソレノイドバルブが不作動となり、駐車ブレーキの機能が損なわれるおそれがある。		

6. 届出者：ニコル・レーシング・ジャパン合同会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
4月19日	外 3792	車名：BMWアルピナ 型式：7AA-42EM 通称名：XB7	10台	令和5年6月19日～ 令和5年12月20日
不具合の部位等	統合ブレーキユニットにおいて、製造管理が不適切なため、モーターセンサーの回路基板に異物が付着したものがある。そのため、電氣的接触不良が発生し、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが表示され、ブレーキ倍力機能が作動しないことから、ブレーキ操作時に通常より強い踏力が必要になる場合がある。また、その状態でエンジンを停止させた後は始動できなくなる。			

【参考】

●令和6年4月のリコール届出件数

全体（件）		内 訳（件）	
		対象台数100台以上	対象台数100台未満
国産車	6（-11）	4（-8）	2（-3）
輸入車	9（-2）	5（-5）	4（+3）
計	15（-13）	9（-13）	6（±0）

※（ ）内は、対前年度同月比

●令和6年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

月	届出件数（件）			対 象 台 数（台）		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	6(-11)	9(-2)	15(-13)	138,920(-270,681)	8,984(-42,176)	147,904(-312,857)
小計	6(-11)	9(-2)	15(-13)	138,920(-270,681)	8,984(-42,176)	147,904(-312,857)

※（ ）内は、対前年度同月比

（問い合わせ先）

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・柏原 電話 03-5253-8111（代表）（内線42361）
