

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42361)
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年5月23日

リコール届出番号	外-3811	リコール開始日	令和6年5月23日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	灯火装置 (乗降支援灯)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	左右車室外後写鏡の車室外乗降支援灯において、取り付け位置が悪い ため、車室外後写鏡を格納した際にランプの照明部が観察領域から直 接見える。そのため、保安基準不適合となる。		
改善措置の内容	全車両、乗降支援灯照明の配線を切断したうえで取りはずし、ダミー キャップに交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国での発見、本国調査による。		
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者 に周知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	「7BA-A2LL」	「CT5」	1G6D85RK4M0100249 ~ 1G6D85RK3R0100041 令和2年9月17日~令和5年11月10日	435	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月17日~令和5年11月10日	(計435台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。