


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料蒸発ガス抑止装置（キャニスタ）において、キャニスタケース形状が不適切なため、活性炭充填量が少ないものがある。また、使用過程においてキャニスタケースが変形するものがあり、そのため、キャニスタ内に隙間ができてキャニスタ性能が低下し、保安基準第31条（有害なガスの発散防止装置）の基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、キャニスタを対策品と交換する。

識別： IDプレートに赤色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。