

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月7日

リコール届出番号	外-3746	リコール開始日	令和6年6月7日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株)		製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー ・エフ・ポルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911
不具合の部位 (部品名)	サイドエアバッグ (エアバッグ制御コンピューター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右フロントシートに装着されているサイドエアバッグにおいて、エアバッグ制御コンピューターのプログラムが不適切なため、当該エアバッグを必要としない前面衝突等で誤って展開することがある。そのため、意図しないサイドエアバッグの展開により乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピューターを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	7BA-992NG	911 GT3	WP0ZZZ99ZNS262249～WP0ZZZ99ZRS259547 令和3年10月20日～令和5年10月18日	205	
	3BA-992NE	911 Turbo	WP0ZZZ99ZNS250638～WP0ZZZ99ZNS251536 令和3年12月8日～令和4年5月11日	2	
	3BA-992PE		WP0ZZZ99ZRS248272～WP0ZZZ99ZRS248272 令和5年9月12日～令和5年9月12日	1	
	7BA-992NC1	911 Carrera GTS	WP0ZZZ99ZNS210207～WP0ZZZ99ZNS211392 令和4年11月24日～令和5年7月6日	2	
	-992NC2-	911 Dakar	WP0ZZZ99ZPS225134～WP0ZZZ99ZPS225199 令和4年12月22日～令和5年10月18日	22	
	-992NG-	911 GT3 RS	WP0ZZZ99ZPS273810～WP0ZZZ99ZPS273988 令和4年11月24日～令和5年6月20日	65	
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年10月20日～令和5年10月18日	(計297台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。