

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月13日

リコール届出番号	5491	リコール開始日	令和6年6月14日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（全方位モニター用制御コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	全方位モニター用制御コントローラにおいて、ソフトウェアを変更した際にソフトウェアのバージョン情報が更新されていない。そのため、協定規則第156号で定めるソフトウェア更新管理の要件に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、全方位モニター用制御コントローラを対策ソフトウェアに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	4AA-MK54S	「スペーシア」	MK54S-111997～MK54S-112584 令和6年2月21日～令和6年2月23日	356	全方位モニター装着車
	5AA-MK94S		MK94S-134784～MK94S-135962 令和6年2月21日～令和6年2月23日	633	
マツダ	4AA-MM54S	「フレア ワゴン」	MM54S-100708～MM54S-100770 令和6年2月21日～令和6年2月23日	58	
	5AA-MM94S		MM94S-103061～MM94S-103177 令和6年2月21日～令和6年2月23日	86	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年2月21日～令和6年2月23日	(計1,133台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。