

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月13日

リコール届出番号	外-3822	リコール開始日	令和6年6月13日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位 (部品名)	車体装置 (前面及び後面ガラス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面及び後面ガラスにおいて、ガラス製造時の洗浄工程が不適切なため、ガラスの接着が不十分なものがある。そのため、ガラス接着面からの水侵入や走行中の風切り音が発生し、最悪の場合、車両衝突時にエアバッグの衝撃で前面ガラスが外れ、エアバッグによる乗員保護性能を担保することができない。		
改善措置の内容	全車両、前面及び後面ガラスを点検し、異常がある場合は該当するガラスを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	3BA-992L30	911 Carrera 911 Carrera 4 911 Carrera S	WP0ZZZ99ZMS201012~WP0ZZZ99ZMS215335 令和3年1月13日~令和3年5月10日	6	
	3BA-992M38	911 Turbo S	WP0ZZZ99ZMS253151~WP0ZZZ99ZMS255654 令和2年10月13日~令和3年8月3日	21	
	3BA-992NE	911 Turbo S	WP0ZZZ99ZNS250638~WP0ZZZ99ZNS251935 令和3年12月8日~令和4年6月27日	5	
	3BA-992PA1	911 Carrera 911 Carrera S	WP0ZZZ99ZRS200328~WP0ZZZ99ZRS212215 令和5年8月21日~令和5年10月18日	3	
	3BA-992PE	911 Turbo 911 Turbo S	WP0ZZZ99ZPS253067~WP0ZZZ99ZRS248386 令和4年11月24日~令和5年9月12日	19	
	7BA-992ME	911 Turbo 911 Turbo S	WP0ZZZ99ZRS248437~WP0ZZZ99ZRS248780 令和5年10月31日~令和5年12月12日	5	
	7BA-992NC1	911 Carrera GTS 911 Carrera S 911 Carrera T	WP0ZZZ99ZPS200831~WP0ZZZ99ZRS214070 令和4年11月25日~令和6年4月4日	197	
	7BA-992NC2	911 Carrera 4 GTS 911 Carrera 4S	WP0ZZZ99ZPS211907~WP0ZZZ99ZRS213977 令和5年4月26日~令和5年12月12日	4	
	7BA-992NG	911 GT3	WP0ZZZ99ZNS262249~WP0ZZZ99ZRS260426 令和3年10月20日~令和6年2月29日	789	
	-992NC2-	911 Dakar	WP0ZZZ99ZRS222029~WP0ZZZ99ZRS222484 令和5年8月31日~令和6年4月4日	38	

	-992NE-	911 Sport Classic	WP0ZZZ99ZPS250347~WP0ZZZ99ZPS250690 令和5年2月22日~令和5年12月27日	8	
	-992NG-	911 GT3 RS	WP0ZZZ99ZPS273722~WP0ZZZ99ZRS264881 令和5年4月6日~令和6年4月4日	186	
	(計12型式)	(計13車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月13日~令和6年4月4日	(計1,281台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。