

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年6月24日

リコール届出番号	5501	リコール開始日	令和6年6月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先 : 品質保証本部 03-6849-9790)		
不適合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (作動油タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造・装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの作動油タンクブリーザにおいて、カバーとケースを密着させる溝の寸法管理が不適切なため、ケース部のバヨネット (樹脂) とカバー部のバヨネット (アルミ) に隙間が生じているものがある。そのため、O リングで隙間を十分に埋めることができなくなり、そのまま使用を続けると、作動油タンクの内圧により作動油が著しく漏れることがある。		
改善措置の内容	全車両、Oリングを対策品に交換する。		
不具合件数	32 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : 直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等 : 使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDN-WA139	WA80-8	WA139-21228~WA139-21790 令和4年11月1日~令和5年12月5日	465 台	
コマツ	YDP-WA138	WA100-8	WA138-94845~WA138-96370 令和4年11月3日~令和5年12月6日	994 台	
コマツ	YDP-WA138	WA150-8	WA138-94847~WA138-96369 令和4年11月2日~令和5年12月4日	255 台	
コマツ	YDR-WA137	WA200-8	WA137-87988~WA137-88735 令和4年11月3日~令和5年12月7日	336 台	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年11月1日~令和5年12月7日	(計2050台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
コマツ	SB-W108	WA100-5	W108-70251～W108-74155 平成16年2月2日～平成19年3月9日	2台	
コマツ	KDP-WA115	WA100-6	WA115-80986～WA115-83523 平成23年11月4日～平成25年11月25日	5台	
コマツ	WDP-WA124	WA100-7	WA124-88656 平成29年4月19日	1台	
コマツ	YDP-WA138	WA100-8	WA138-90932～WA138-97973 平成30年11月28日～令和2年1月31日	4台	
コマツ	KDP-WA115	WA150-6	WA115-83681 平成25年12月25日	1台	
コマツ	YDP-WA138	WA150-8	WA138-93150 令和3年7月27日	1台	
コマツ	EDR-WA105	WA200-6	WA105-72335～WA105-72359 平成24年10月26日～平成24年11月6日	2台	
コマツ	WDR-WA126	WA200-7	WA126-80419 平成26年10月8日	1台	
コマツ	YDR-WA137	WA200-8	WA137-86181 令和元年6月4日	1台	
コマツ	EDR-WA103	WA270-6	WA103-76997 平成23年11月8日	1台	
コマツ	EDR-WA108	WA320-6	WA108-71681～WA108-71866 平成24年8月2日～平成25年3月22日	2台	
	(計9型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年2月2日～令和3年7月27日	(計21台)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。