


秋田県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等


2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
秋田県内地方公共団体合計	79	48 (61%)	21 (27%)	9 (11%)
地方公共団体合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
秋田県内地方公共団体合計	96	81 (84%)	54 (56%)	39 (41%)
地方公共団体合計	3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

秋田県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	61	96	8	0	165		8	2	1	1	13%	25%			
2 高速道路会社	33	58	2	0	93		2	2	1	1	50%	100%			
3 秋田県	11	74	69	0	154		69	47	20	8	12%	68%			
4 秋田市	1	2	1	0	4		1	1	1	1	100%	100%			
5 能代市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
6 横手市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
7 大館市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
8 男鹿市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
9 湯沢市	0	7	5	0	12		5	0	0	0	0%				
10 鹿角市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
11 由利本荘市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 潟上市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
13 大仙市	1	11	3	0	15		3	0	0	0	0%				
14 北秋田市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
15 にかほ市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
16 仙北市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
17 小坂町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 上小阿仁村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 藤里町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 三種町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
21 八峰町	0	3	1	0	4		1	0	0	0	0%				
22 五城目町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
23 八郎潟町	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
24 井川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
25 大潟村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
26 美郷町	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
27 羽後町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
28 東成瀬村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
29 秋田県内地公体合計	14	105	79	0	198		79	48	21	9	11%	61%			

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

秋田県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	68	102	10	0	180		10	5	4	4					
2 高速道路会社	24	78	2	0	104		2	2	1	1					
3 秋田県	13	62	83	0	158		83	77	50	35					
4 秋田市	1	2	1	0	4		1	1	1	1					
5 能代市	0	0	2	0	2		2	2	2	2					
6 横手市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
7 大館市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
8 男鹿市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
9 湯沢市	0	7	6	0	13		6	0	0	0					
10 鹿角市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
11 由利本荘市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 潟上市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
13 大仙市	4	8	3	0	15		3	1	1	1					
14 北秋田市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
15 にかほ市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
16 仙北市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
17 小坂町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 上小阿仁村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 藤里町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 三種町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
21 八峰町	0	3	1	0	4		1	0	0	0					
22 五城目町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
23 八郎潟町	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
24 井川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
25 大潟村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
26 美郷町	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
27 羽後町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
28 東成瀬村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
29 秋田県内地公体合計	19	88	96	0	203		96	81	54	39					

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ