


長野県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等


2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
長野県内地方公共団体合計	133	52 (39%)	22 (17%)	15 (11%)
地方公共団体合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
140	58 (41%)	28 (20%)	21 (15%)
3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

長野県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	69	104	40	0	213	32% 49% 19%	40	2	0	0	5%				
2 高速道路会社	74	184	26	0	284	26% 65% 9%	26	9	9	8	31%	35%			
3 長野県道路公社	0	2	1	0	3	67% 33%	1	0	0	0	0%				
4 長野県	34	175	92	1	302	11% 58% 30%	93	39	13	7	8%	42%			
5 長野市	6	21	10	0	37	16% 57% 27%	10	6	6	6	60%	60%			
6 松本市	0	3	5	0	8	38% 63%	5	3	2	2	40%	60%			
7 上田市	2	3	2	0	7	29% 43% 29%	2	0	0	0	0%				
8 岡谷市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
9 飯田市	1	1	1	0	3	33% 33% 33%	1	0	0	0	0%				
10 諏訪市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
11 須坂市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
12 小諸市	0	2	1	0	3	67% 33%	1	1	0	0	100%				
13 伊那市	0	2	0	0	2	100%	0	0	0	0	0%				
14 駒ヶ根市	0	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%				
15 中野市	0	0	1	0	1	100%	1	0	0	0	0%				
16 大町市	0	2	0	0	2	100%	0	0	0	0	0%				
17 飯山市	0	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%				
18 茅野市	0	4	0	0	4	100%	0	0	0	0	0%				
19 塩尻市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
20 佐久市	0	3	0	0	3	100%	0	0	0	0	0%				
21 千曲市	0	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%				
22 東御市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
23 安曇野市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
24 小海町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
25 川上村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
26 南牧村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
27 南相木村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
28 北相木村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
29 佐久穂町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
30 軽井沢町	0	3	1	0	4	75% 25%	1	0	0	0	0%				
31 御代田町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
32 立科町	0	0	1	0	1	100%	1	0	0	0	0%				
33 青木村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
34 長和町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
35 下諏訪町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				
36 富士見町	0	3	2	0	5	60% 40%	2	0	0	0	0%				
37 原村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%				

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

長野県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合					直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況									
	I	II	III	IV	合計	■ I ■ II ■ III ■ IV					措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	■ 着手率 ■ 完了率					
						0%	20%	40%	60%	80%					100%	0%	20%	40%	60%	80%
38	辰野町	0	1	0	0	1	100%					0	0	0	0					
39	箕輪町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
40	飯島町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
41	南箕輪村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
42	中川村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
43	宮田村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
44	松川町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
45	高森町	1	0	0	0	1	100%					0	0	0	0					
46	阿南町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
47	阿智村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
48	平谷村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
49	根羽村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
50	下條村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
51	売木村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
52	天龍村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
53	泰阜村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
54	喬木村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
55	豊丘村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
56	大鹿村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
57	上松町	0	0	2	0	2	100%					2	2	1	0	0% 100%				
58	南木曾町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
59	木祖村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
60	王滝村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
61	大桑村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
62	木曾町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
63	麻績村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
64	生坂村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
65	山形村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
66	朝日村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
67	筑北村	0	1	0	0	1	100%					0	0	0	0					
68	池田町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
69	松川村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
70	白馬村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
71	小谷村	0	7	10	0	17	41% 59%					10	1	0	0	0% 10%				
72	坂城町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
73	小布施町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
74	高山村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

長野県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況						
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率 完了率		
75	山ノ内町	0	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0%	
76	木島平村	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
77	野沢温泉村	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
78	信濃町	0	0	2	0	2	100%	2	0	0	0	0%	
79	小川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
80	飯綱町	0	3	0	0	3	100%	0	0	0	0		
81	栄村	0	2	1	0	3	67%	1	0	0	0	0%	
82	長野県内地公体合計	44	242	132	1	419	11% 58% 32% 0.2%	133	52	22	15	11% 39%	

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

長野県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況					
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率
1 国土交通省	61	103	42	0	206		42	3	0	0	0%	7%
2 高速道路会社	80	180	25	0	285		25	14	14	14	56%	56%
3 長野県道路公社	0	2	1	0	3		1	0	0	0	0%	0%
4 長野県	36	173	93	1	303		94	41	15	9	10%	44%
5 長野市	6	17	14	1	38		15	8	8	8	53%	53%
6 松本市	0	3	5	0	8		5	3	2	2	40%	60%
7 上田市	2	3	2	0	7		2	0	0	0	0%	0%
8 岡谷市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
9 飯田市	1	1	1	0	3		1	0	0	0	0%	0%
10 諏訪市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
11 須坂市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
12 小諸市	0	2	1	0	3		1	1	0	0	0%	100%
13 伊那市	0	2	0	0	2		0	0	0	0	0%	0%
14 駒ヶ根市	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0%	0%
15 中野市	0	0	1	0	1		1	0	0	0	0%	0%
16 大町市	0	2	0	0	2		0	0	0	0	0%	0%
17 飯山市	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0%	0%
18 茅野市	2	2	0	0	4		0	0	0	0	0%	0%
19 塩尻市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
20 佐久市	0	3	0	0	3		0	0	0	0	0%	0%
21 千曲市	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0%	0%
22 東御市	0	0	1	0	1		1	0	0	0	0%	0%
23 安曇野市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
24 小海町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
25 川上村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
26 南牧村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
27 南相木村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
28 北相木村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
29 佐久穂町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
30 軽井沢町	1	2	1	0	4		1	0	0	0	0%	0%
31 御代田町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
32 立科町	0	0	1	0	1		1	0	0	0	0%	0%
33 青木村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
34 長和町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
35 下諏訪町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%
36 富士見町	0	3	2	0	5		2	0	0	0	0%	0%
37 原村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分 I : 健全 判定区分 II : 予防保全段階 判定区分 III : 早期措置段階 判定区分 IV : 緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

長野県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV					1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況									
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	■ 着手率 ■ 完了率				
																0%	20%	40%	60%	80%
38	辰野町	0	1	0	0	1	100%					0	0	0	0					
39	箕輪町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
40	飯島町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
41	南箕輪村	0	0	0	1	1	100%					1	1	1	1	100%				
42	中川村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
43	宮田村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
44	松川町	0	1	0	0	1	100%					0	0	0	0					
45	高森町	1	0	0	0	1	100%					0	0	0	0					
46	阿南町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
47	阿智村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
48	平谷村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
49	根羽村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
50	下條村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
51	売木村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
52	天龍村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
53	泰阜村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
54	喬木村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
55	豊丘村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
56	大鹿村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
57	上松町	0	0	2	0	2	100%					2	2	1	0	0%				
58	南木曾町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
59	木祖村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
60	王滝村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
61	大桑村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
62	木曾町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
63	麻績村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
64	生坂村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
65	山形村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
66	朝日村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
67	筑北村	0	1	0	0	1	100%					0	0	0	0					
68	池田町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
69	松川村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
70	白馬村	0	0	1	0	1	100%					1	1	1	1	100%				
71	小谷村	0	7	10	0	17	41%					10	1	0	0	0%				
72	坂城町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
73	小布施町	0	0	0	0	0						0	0	0	0					
74	高山村	0	0	0	0	0						0	0	0	0					

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

長野県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況									
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%					
75	山ノ内町	0	1	0	0	1	100%	0	0	0	0					
76	木島平村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
77	野沢温泉村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
78	信濃町	1	1	0	0	2	50%	50%	0	0	0					
79	小川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
80	飯綱町	0	3	0	0	3	100%	0	0	0	0					
81	栄村	0	2	1	0	3	67%	33%	1	0	0	0%				
82	長野県内地公体合計	50	235	137	3	425	12%	55%	32%	1%	140	58	28	21	15%	41%

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ