
### 島根県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等


2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

100%



※() 内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

#### 2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



- ※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
- ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
- ※判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

#### 判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が 必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
島根県内 地方公共団体 合計	29	15 (52%)	13 (45%)	3 (10%)
地方公共団体	2 210	1,597	937	692
合計	3,310	(48%)	(28%)	(21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が 必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)			
36	21 (58%)	20 (56%)	10 (28%)			
2.055	2,441	1,846	1,583			
3,955	(62%)	(47%)	(40%)			

# 島根県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

				施設数			判定区分割合					直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況											
管理者		(直近					措置が 必要な 施設数 措置に 着手済の 施設数 ************************************		措置 着工済の	措置 完了済の	着手率 完了率												
		I	П	Ш	IV	合計	0% 2	0%	40%	60%	80%	100%	》 ※2	施設数	施設数	施設数	0%	20	% 40%	60	% 80%	6 1C	00%
1	国土交通省	53	68	28	0	149	36	\ \ 0		46%	19	%	28	26	16	16			57%			93	3%
2	高速道路会社	52	17	0	0	69			75%		25%		0	0	0	0							
3	島根県	32	48	22	0	102	31%			47%	22%		22	14	13	3	14	%			64%		
4	松江市	0	4	3	0	7		57%			43%		3	0	0	0	0%						
5	浜田市	0	1	1	0	2		50%			50%		1	0	0	0	0%						
6	出雲市	1	2	2	0	5	20%		40%		40%		2	0	0	0	0%						
7	益田市	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
8	大田市	0	0	1	0	1			100	0%			1	1	0	0	0%						100%
9	安来市	1	0	0	0	1			100	0%			0	0	0	0							
10	江津市	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
11	雲南市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	1						
12	奥出雲町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
13	飯南町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
14	川本町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
15	美郷町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
16	邑南町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
17	津和野町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
18	吉賀町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
19	海士町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
20	西ノ島町	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
21	知夫村	0	0	0	0	0							0	0	0	0							
22	隠岐の島町	0	2	0	0	2			100	0%			0	0	0	0	1						
23	島根県内地公体合計	34	57	29	0	120	28%		48	8%	24%		29	15	13	3	109	6		52%			

<sup>※1</sup> 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2</sup> 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

## 島根県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

				+ <del>/-</del> =п. ¥+			判定区分割合	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ·IVと診断された施設の修繕等措置の状況											
	管理者		巡目(2014~:	施設数 2018年度) <i>0</i> .	)点検結果:	<b>※</b> 1)	■ I ■ II ■ IIV	措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	措置 着工済の	措置 完了済の	着手率    完了率							
		I	П	Ш	IV	合計	0% 20% 40% 60% 80% 100%	////////////////////////////////////	施設数	施設数	施設数	0% 2	0%	40% 6	0% 80%	100%			
1	国土交通省	52	69	28	0	149	35% 46% 19%	28	26	16	16		57%			93%			
2	高速道路会社	22	35	1	0	58	38% 60% 2%	1	1	1	1			100%		100%			
3	島根県	33	42	29	0	104	32% 40% 28%	29	19	18	8	28%			66%				
4	松江市	0	4	3	0	7	57% 43%	3	0	0	0	0%							
5	浜田市	0	0	2	0	2	100%	2	1	1	1		50%	50%					
6	出雲市	0	3	2	0	5	60% 40%	2	1	1	1		50%	50%					
7	益田市	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
8	大田市	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	]							
9	安来市	1	0	0	0	1	100%	0	0	0	0	]							
10	江津市	0	0	0	0	0	]	0	0	0	0								
11	雲南市	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	]							
12	奥出雲町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	]							
13	飯南町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	]							
14	川本町	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	]							
15	美郷町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	]							
16	邑南町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
17	津和野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
18	吉賀町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
19	海士町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
20	西ノ島町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
21	知夫村	0	0	0	0	0	]	0	0	0	0								
22	隠岐の島町	0	2	0	0	2	100%	0	0	0	0								
23	島根県内地公体合計	34	51	36	0	121	28% 42% 30%	36	21	20	10	28%			58%				

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ