



香川県における橋梁の老朽化対策の状況

2巡目(2019~2020年度)点検結果(橋梁)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※ () 内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数（撤去された施設や橋梁の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

※ () 内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
香川県内地方公共団体合計	509	233 (46%)	131 (26%)	78 (15%)
地方公共団体合計	54,918	21,378 (39%)	11,702 (21%)	8,698 (16%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
香川県内地方公共団体合計	570	392 (69%)	295 (52%)	226 (40%)
地方公共団体合計	62,836	34,419 (55%)	25,297 (40%)	21,912 (35%)

香川県における橋梁の老朽化対策の状況

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率					
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1 国土交通省	359	78	13	0	450	80% 17% 3%	13	12	8	5	38%	92%				
2 高速道路会社	38	302	4	0	344	11% 88% 1%	4	4	4	4	100%	100%				
3 香川県	373	1,003	207	0	1,583	24% 63% 13%	207	116	74	27	13%	56%				
4 高松市	471	978	40	2	1,491	32% 66% 3%	42	27	11	10	24%	64%				
5 丸亀市	140	323	47	0	510	27% 63% 9%	47	22	6	6	13%	47%				
6 坂出市	33	205	37	0	275	12% 75% 13%	37	8	4	2	5%	22%				
7 善通寺市	35	249	19	0	303	12% 82% 6%	19	6	4	4	21%	32%				
8 観音寺市	207	135	18	0	360	58% 38% 5%	18	1	1	0	0%	6%				
9 さぬき市	146	380	8	0	534	27% 71% 1%	8	2	0	0	0%	25%				
10 東かがわ市	66	189	21	0	276	24% 68% 8%	21	19	14	14	67%	90%				
11 三豊市	89	524	49	1	663	13% 79% 7%	50	6	3	2	4%	12%				
12 土庄町	60	120	8	0	188	32% 64% 4%	8	3	3	3	38%	38%				
13 小豆島町	38	223	15	0	276	14% 81% 5%	15	9	3	3	20%	60%				
14 三木町	28	131	8	0	167	17% 78% 5%	8	6	6	5	63%	75%				
15 直島町	8	12	0	0	20	40% 60%	0	0	0	0						
16 宇多津町	0	6	1	0	7	86% 14%	1	1	0	0	0%	100%				
17 綾川町	28	148	1	0	177	16% 84% 1%	1	0	0	0	0%					
18 琴平町	15	43	7	0	65	23% 66% 11%	7	0	0	0	0%					
19 多度津町	8	95	7	1	111	7% 86% 6% 1%	8	3	2	2	25%	38%				
20 まんのう町	33	98	10	2	143	23% 69% 7% 1%	12	4	0	0	0%	33%				
21 香川県内地公体合計	1,778	4,862	503	6	7,149	25% 68% 7% 0.1%	509	233	131	78	15%	46%				

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

香川県における橋梁の老朽化対策の状況

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	0%	20%	40%	60%	80%
1 国土交通省	363	92	18	0	473	77%	19%	4%	18	18	16	12	67%	100%	100%
2 高速道路会社	30	323	4	0	357	8%	90%	1%	4	4	4	4	100%	100%	100%
3 香川県	479	914	201	0	1,594	30%	57%	13%	201	164	118	65	32%	82%	82%
4 高松市	574	874	45	1	1,494	38%	59%	3%	46	38	25	22	48%	83%	83%
5 丸亀市	144	326	43	0	513	28%	64%	8%	43	22	7	7	16%	51%	51%
6 坂出市	18	232	25	0	275	7%	84%	9%	25	16	13	10	40%	64%	64%
7 善通寺市	44	234	28	0	306	14%	76%	9%	28	17	16	16	57%	61%	61%
8 観音寺市	267	76	18	1	362	74%	21%	5%	19	5	4	3	16%	26%	26%
9 さぬき市	275	248	13	0	536	51%	46%	2%	13	9	7	4	31%	69%	69%
10 東かがわ市	50	190	35	0	275	18%	69%	13%	35	34	34	34	97%	97%	97%
11 三豊市	89	512	56	1	658	14%	78%	9%	57	19	15	14	25%	33%	33%
12 土庄町	64	116	8	0	188	34%	62%	4%	8	3	3	3	38%	38%	38%
13 小豆島町	57	206	14	0	277	21%	74%	5%	14	11	5	5	36%	79%	79%
14 三木町	60	101	8	0	169	36%	60%	5%	8	7	7	6	75%	88%	88%
15 直島町	6	12	1	0	19	32%	63%	5%	1	1	1	1	100%	100%	100%
16 宇多津町	9	19	1	0	29	31%	66%	3%	1	1	0	0	0%	100%	100%
17 綾川町	40	113	22	0	175	23%	65%	13%	22	22	22	22	100%	100%	100%
18 琴平町	15	43	11	0	69	22%	62%	16%	11	5	5	4	36%	45%	45%
19 多度津町	34	57	21	0	112	30%	51%	19%	21	7	6	6	29%	33%	33%
20 まんのう町	130	107	15	2	254	51%	42%	6%	17	11	7	4	24%	65%	65%
21 香川県内地公体合計	2,355	4,380	565	5	7,305	32%	60%	8%	570	392	295	226	40%	69%	69%

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ