



愛媛県におけるトンネルの老朽化対策の状況

2巡目(2019~2020年度)点検結果(トンネル)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設やトンネルの点検の対象外と判明した施設等を除く。)

※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
愛媛県内 地方公共団体 合計	128	94 (73%)	60 (47%)	38 (30%)
地方公共団体 合計	2,876	1,776 (62%)	1,222 (42%)	869 (30%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
愛媛県内 地方公共団体 合計	132	112 (85%)	78 (59%)	52 (39%)
地方公共団体 合計	3,205	2,422 (76%)	1,916 (60%)	1,535 (48%)

愛媛県におけるトンネルの老朽化対策の状況

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	2	37	15	0	54	4%	69%	28%	15	10	6	3	20%	67%	
2 高速道路会社	2	51	19	0	72	3%	71%	26%	19	16	14	14	74%	84%	
3 愛媛県	0	75	96	0	171	44%	56%	96	80	55	34	35%	83%		
4 松山市	1	1	1	0	3	33%	33%	33%	1	0	0	0	0%	0%	
5 今治市	2	2	1	0	5	40%	40%	20%	1	1	1	1	100%	100%	
6 宇和島市	0	0	10	0	10	100%	100%	10	4	2	2	20%	40%		
7 八幡浜市	0	0	2	0	2	100%	100%	2	0	0	0	0%	0%		
8 新居浜市	0	2	0	0	2	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
9 西条市	0	2	2	0	4	50%	50%	2	0	0	0	0%	0%		
10 大洲市	0	3	0	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
11 伊予市	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
12 四国中央市	0	5	0	0	5	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
13 西予市	0	0	3	0	3	100%	100%	3	3	0	0	0%	100%		
14 東温市	0	1	1	0	2	50%	50%	1	1	1	0	0%	100%		
15 上島町	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
16 久万高原町	0	2	3	0	5	40%	60%	3	0	0	0	0%	0%		
17 松前町	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
18 砥部町	0	1	0	0	1	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
19 内子町	0	0	1	0	1	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%		
20 伊方町	0	2	0	0	2	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
21 松野町	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
22 鬼北町	0	0	1	0	1	100%	100%	1	0	0	0	0%	0%		
23 愛南町	0	0	6	1	7	86%	14%	7	4	0	0	0%	57%		
24 愛媛県内地公体合計	3	96	127	1	227	1%	42%	56%	128	94	60	38	30%	73%	

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理するトンネルのみ

愛媛県におけるトンネルの老朽化対策の状況

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	4	41	10	0	55	7%	75%	18%	10	10	9	6	60%	100%	
2 高速道路会社	2	53	17	0	72	3%	74%	24%	17	17	15	15	88%	100%	
3 愛媛県	0	71	99	0	170	42%	58%	99	98	73	48	48%	99%		
4 松山市	1	1	1	0	3	33%	33%	33%	1	0	0	0	0%	0%	
5 今治市	2	2	1	0	5	40%	40%	20%	1	1	1	1	100%	100%	
6 宇和島市	0	0	10	0	10	100%	100%	10	4	2	2	20%	40%		
7 八幡浜市	0	0	2	0	2	100%	100%	2	0	0	0	0%	0%		
8 新居浜市	0	2	0	0	2	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
9 西条市	0	2	2	0	4	50%	50%	2	0	0	0	0%	0%		
10 大洲市	0	3	0	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
11 伊予市	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
12 四国中央市	0	5	0	0	5	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
13 西予市	0	0	3	0	3	100%	100%	3	3	0	0	0%	100%		
14 東温市	0	1	1	0	2	50%	50%	1	1	1	0	0%	100%		
15 上島町	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
16 久万高原町	0	2	3	0	5	40%	60%	3	0	0	0	0%	0%		
17 松前町	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
18 砥部町	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
19 内子町	0	0	1	0	1	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%		
20 伊方町	0	2	0	0	2	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
21 松野町	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0%	0%		
22 鬼北町	0	0	1	1	2	50%	50%	2	0	0	0	0%	0%		
23 愛南町	0	0	6	1	7	86%	14%	7	4	0	0	0%	57%		
24 愛媛県内地公体合計	3	91	130	2	226	1%	40%	58%	132	112	78	52	39%	85%	

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理するトンネルのみ