


愛媛県における道路附属物等の老朽化対策の状況


※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
愛媛県内地方公共団体合計	49	41 (84%)	38 (78%)	28 (57%)
地方公共団体合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
愛媛県内地方公共団体合計	51	48 (94%)	45 (88%)	35 (69%)
地方公共団体合計	3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

愛媛県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	116	105	25	1	247		26	21	8	8					
2 高速道路会社	44	98	3	0	145		3	3	3	3					
3 愛媛県	4	82	38	0	124		38	38	35	25					
4 松山市	0	16	4	0	20		4	0	0	0					
5 今治市	1	0	2	0	3		2	2	2	2					
6 宇和島市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
7 八幡浜市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
8 新居浜市	0	1	3	0	4		3	0	0	0					
9 西条市	2	0	0	0	2		0	0	0	0					
10 大洲市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
11 伊予市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 四国中央市	0	0	1	0	1		1	1	1	1					
13 西予市	0	0	1	0	1		1	0	0	0					
14 東温市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
15 上島町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
16 久万高原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
17 松前町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 砥部町	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
19 内子町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 伊方町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
21 松野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
22 鬼北町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
23 愛南町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
24 愛媛県内地公体合計	7	100	49	0	156		49	41	38	28					

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

愛媛県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%							
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1 国土交通省	120	99	25	1	245		26	21	8	8								
2 高速道路会社	21	116	8	0	145		8	8	8	8								
3 愛媛県	4	85	39	0	128		39	39	36	26								
4 松山市	1	13	6	0	20		6	5	5	5								
5 今治市	1	0	2	0	3		2	2	2	2								
6 宇和島市	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
7 八幡浜市	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
8 新居浜市	0	2	1	0	3		1	0	0	0								
9 西条市	1	0	0	0	1		0	0	0	0								
10 大洲市	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
11 伊予市	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
12 四国中央市	0	0	1	0	1		1	1	1	1								
13 西予市	0	0	1	0	1		1	0	0	0								
14 東温市	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
15 上島町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
16 久万高原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
17 松前町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
18 砥部町	0	0	1	0	1		1	1	1	1								
19 内子町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
20 伊方町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
21 松野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
22 鬼北町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
23 愛南町	0	0	0	0	0		0	0	0	0								
24 愛媛県内地公体合計	7	100	51	0	158		51	48	45	35								

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ