


# 高知県における道路附属物等の老朽化対策の状況


※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

## 2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※ ( ) 内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数（撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

※ ( ) 内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。  
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。  
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

## 判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
高知県内地方公共団体合計	18	18 (100%)	16 (89%)	10 (56%)
地方公共団体合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
19	19 (100%)	18 (95%)	12 (63%)
3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

# 高知県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	44	139	6	0	189	23% 74% 3%	6	5	4	4	67%	83%			
2 高速道路会社	6	26	1	0	33	18% 79% 3%	1	1	0	0	0%	100%			
3 高知県	28	92	17	0	137	20% 67% 12%	17	17	16	10	59%	100%			
4 高知市	2	5	0	0	7	29% 71%	0	0	0	0					
5 室戸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
6 安芸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
7 南国市	0	2	0	0	2	100%	0	0	0	0					
8 土佐市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
9 須崎市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
10 宿毛市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
11 土佐清水市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 四万十市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
13 香南市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
14 香美市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
15 東洋町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
16 奈半利町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
17 田野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 安田町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 北川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 馬路村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
21 芸西村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
22 本山町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
23 大豊町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
24 土佐町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
25 大川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
26 いの町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
27 仁淀川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
28 中土佐町	0	2	0	0	2	100%	0	0	0	0					
29 佐川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
30 越知町	0	0	1	0	1	100%	1	1	0	0	0%	100%			
31 橋原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
32 日高村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
33 津野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
34 四万十町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
35 大月町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
36 三原村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
37 黒潮町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 高知県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%
38 高知県内地公体合計	30	101	18	0	149		18	18	16	10	

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 高知県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	58	117	11	0	186		11	11	11	11	100%	100%			
2 高速道路会社	1	29	3	0	33		3	3	2	2	67%	100%			
3 高知県	21	92	17	0	130		17	17	16	10	59%	100%			
4 高知市	1	4	2	0	7		2	2	2	2	100%	100%			
5 室戸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
6 安芸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
7 南国市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
8 土佐市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
9 須崎市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
10 宿毛市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
11 土佐清水市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 四万十市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
13 香南市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
14 香美市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
15 東洋町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
16 奈半利町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
17 田野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 安田町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 北川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 馬路村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
21 芸西村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
22 本山町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
23 大豊町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
24 土佐町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
25 大川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
26 いの町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
27 仁淀川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
28 中土佐町	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
29 佐川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
30 越知町	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
31 橋原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
32 日高村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
33 津野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
34 四万十町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
35 大月町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
36 三原村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
37 黒潮町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 高知県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014～2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014～2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%
38 高知県内地公体合計	22	101	19	0	142		19	19	18	12	

※1 1巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ