
大分県における橋梁の老朽化対策の状況

2巡目(2019~2020年度)点検結果(橋梁)



判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が 必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)		
大分県内 地方公共団体 合計	1,338	520 (39%)	213 (16%)	159 (12%)		
地方公共団体	E4 010	21,378	11,702	8,698		
合計	54,918	(39%)	(21%)	(16%)		

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が 必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)			
1,707	848	524	461			
	(50%)	(31%)	(27%)			
62,836	34,419	25,297	21,912			
	(55%)	(40%)	(35%)			

大分県における橋梁の老朽化対策の状況

2020年度末時点

							判定区分割合 直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況										一及水町派				
管理者		施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					□ I □ II □ IV					必要な 着手済 <i>の</i>	措置に着手済の	済の 着工済の	措置 完了済の	着手率 完了率					
		I	П	Ш	IV	合計	0% 20	40%	60%	80%	100%	×2	施設数	施設数	施設数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1	国土交通省	279	160	42	0	481		58%		33%	9%	42	15	5	1	2%		36%			
2	高速道路会社	51	205	23	0	279	18%		73%		8%	23	22	15	15		65%				96%
3	大分県	162	2,038	284	0	2,484	7%	82	2%		11%	284	269	103	66	23	%				95%
4	大分市	324	503	129	0	956	34%		5 <u>3</u> %		13%	129	49	37	36	2	8%	38%			
5	別府市	9	149	15	0	173	5 %	8	6%		9%	15	10	2	0	0%			67	7%	
6	中津市	35	568	72	0	675	5 %	84	4%		11%	72	19	7	6	8%	26%				
7	日田市	122	525	39	0	686	18%		77%		6%	39	11	2	1	3%	289	%			
8	佐伯市	119	718	84	1	922	13%		78%		9 % 0. 1%	85	7	6	4	5% 8	%				
9	臼杵市	20	328	95	0	443	5%	74%		21	%	95	10	3	3	3%	11%				
10	津久見市	6	82	31	3	122	5%	67%		25%	2%	34	5	0	0	0%	15%				
11	竹田市	56	288	78	0	422	13%	68	8%	18	3%	78	11	5	2	3%	14%				
12	豊後高田市	34	280	33	0	347	10%		81%		10%	33	2	2	1	3% 6%					
13	杵築市	56	335	61	0	452	12%		74%		13%	61	12	7	5	8%	20%				
14	宇佐市	94	534	114	0	742	13%	7	12%		5%	114	14	6	6	5%	12%				
15	豊後大野市	77	373	59	1	510	15%		73%		12% 0. 2%	60	19	7	6	10%	3	2%			
16	由布市	21	199	53	2	275	8%	72%		19	% 1%	55	15	3	1	2%	27%	6			
17	国東市	50	351	120	0	521	10%	67%		230	6	120	40	7	7	6%		33%			
18	姫島村	0	8	0	0	8		1	00%			0	0	0	0	1					
19	日出町	8	64	6	0	78	10%		82%		8%	6	2	2	2		33%	33%			
20	九重町	11	130	41	1	183	6%	71%		229	1%	42	20	9	8	19%		48	8%		
21	玖珠町	46	143	16	0	205	22%		70%		8%	16	5	5	5	1	31%	1%			
22	大分県内地公体合計	1,250	7,616	1,330	8	10,204	12%		75%		13% 0. 1%	1,338	520	213	159	12%		39%			

^{※1} 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分 I:健全 判定区分 I:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階 ※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はIVと診断された施設数の合計

[※]都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

大分県における橋梁の老朽化対策の状況

2020年度末時点

				LL == skr			判定区分割合 1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・IVと診断された施設の修繕等措置の状況										
	管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)				※ 1)	■ I ■ II ■ IIV	必安は 清	措置に 着手済の	措置 着工済の	措置 完了済の	着手率 完了率					
		I	П	Ш	IV	合計	0% 20% 40% 60% 80% 100%	////////////////////////////////////	施設数	施設数	施設数	0% 20% 40% 60% 80% 100%					
1	国土交通省	304	151	34	0	489	62% 31% 7%	34	33	27	23	68%					
2	高速道路会社	33	237	29	0	299	11% 79% 10%	29	29	22	22	76%					
3	大分県	321	1,739	417	0	2,477	13% 70% 17%	417	392	248	204	49% 94%					
4	大分市	333	500	122	0	955	35% 5 <mark>2%</mark> 13%	122	61	49	48	39% 50%					
5	別府市	134	11	26	0	171	78% 6% 15%	26	14	12	10	38% 54%					
6	中津市	33	542	91	0	666	5% 81% 14%	91	40	32	31	34% 44%					
7	日田市	125	533	32	0	690	18% 5%	32	14	6	5	16%					
8	佐伯市	218	563	131	1	913	24% 62% 14% 0. 1%	132	35	33	29	22% 27%					
9	臼杵市	25	301	85	0	411	6% 73% 21%	85	13	6	6	7% 1 5%					
10	津久見市	8	27	88	3	126	6% 21% 70% ■2%	91	69	21	21	23% 76%					
11	竹田市	78	271	74	0	423	18% 64% 17%	74	12	6	3	4% 16%					
12	豊後高田市	33	276	41	0	350	9% 79% 12%	41	15	11	10	24% 37%					
13	杵築市	62	331	64	0	457	72 % 14%	64	19	14	12	19% 30%					
14	宇佐市	87	511	143	0	741	12% 69% 19%	143	28	19	19	13% 20%					
15	豊後大野市	69	393	101	0	563	12% 70% 18%	101	26	14	13	13% 26%					
16	由布市	18	199	55	5	277	6%	60	23	12	10	17% 38%					
17	国東市	51	346	126	0	523	10% 66% 24%	126	45	12	12	10%					
18	姫島村	0	8	0	0	8	100%	0	0	0	0						
19	日出町	12	62	9	0	83	75% 11%	9	5	5	5	56% 56%					
20	九重町	14	152	73	0	239	6% 64% 31%	73	34	21	20	27% 47%					
21	玖珠町	48	137	20	0	205	23% 67% 10%	20	3	3	3	15% 15%					
22	大分県内地公体合計	1,669	6,902	1,698	9	10,278	16% 67% 17% 0. 1%	1,707	848	524	461	27% 50%					