


大分県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等


2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
大分県内地方公共団体合計	28	2 (7%)	1 (4%)	1 (4%)
地方公共団体合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
27	3 (11%)	2 (7%)	2 (7%)
3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

大分県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	15	67	7	0	89		7	7	4	3	43%	100%			
2 高速道路会社	53	36	0	0	89		0	0	0	0					
3 大分県	19	89	22	0	130		22	0	0	0	0%				
4 大分市	5	6	3	0	14		3	1	1	1	33%	33%			
5 別府市	0	0	2	0	2		2	0	0	0	0%				
6 中津市	0	0	1	0	1		1	1	0	0	0%	100%			
7 日田市	1	2	0	0	3		0	0	0	0					
8 佐伯市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
9 臼杵市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
10 津久見市	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
11 竹田市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 豊後高田市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
13 杵築市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
14 宇佐市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
15 豊後大野市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
16 由布市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
17 国東市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 姫島村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 日出町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 九重町	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
21 玖珠町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
22 大分県内地公体合計	26	101	28	0	155		28	2	1	1	4%	7%			

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

大分県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	14	59	19	0	92		19	17	16	13	68%	89%			
2 高速道路会社	26	58	1	0	85		1	1	1	1	100%	100%			
3 大分県	17	88	22	0	127		22	0	0	0	0%	0%			
4 大分市	4	8	3	0	15		3	2	2	2	67%	67%			
5 別府市	1	0	1	0	2		1	0	0	0	0%	0%			
6 中津市	0	0	1	0	1		1	1	0	0	0%	100%			
7 日田市	1	2	0	0	3		0	0	0	0					
8 佐伯市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
9 臼杵市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
10 津久見市	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
11 竹田市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 豊後高田市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
13 杵築市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
14 宇佐市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
15 豊後大野市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
16 由布市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
17 国東市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 姫島村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 日出町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 九重町	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
21 玖珠町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
22 大分県内地公体合計	24	102	27	0	153		27	3	2	2	7%	11%			

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ