


# 沖縄県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等


## 2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



※( )内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※( )内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。  
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。  
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

## 判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
沖縄県内 地方公共団体 合計	9	4 (44%)	0 (0%)	0 (0%)
地方公共団体 合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
9	4 (44%)	0 (0%)	0 (0%)
3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

# 沖縄県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	29	65	23	0	117	25%	56%	20%	23	10	8	2	9%	43%	
2 高速道路会社	10	8	4	0	22	45%	36%	18%	4	3	3	3	75%	75%	
3 沖縄県	6	28	9	0	43	14%	65%	21%	9	4	0	0	0%	44%	
4 那覇市	7	9	0	0	16	44%	56%		0	0	0	0			
5 宜野湾市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
6 石垣市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
7 浦添市	0	2	0	0	2	100%			0	0	0	0			
8 名護市	0	3	0	0	3	100%			0	0	0	0			
9 糸満市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
10 沖縄市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
11 豊見城市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
12 うるま市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
13 宮古島市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
14 南城市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
15 国頭村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
16 大宜味村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
17 東村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
18 今帰仁村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
19 本部町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
20 恩納村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
21 宜野座村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
22 金武町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
23 伊江村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
24 読谷村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
25 嘉手納町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
26 北谷町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
27 北中城村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
28 中城村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
29 西原町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
30 与那原町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
31 南風原町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
32 渡嘉敷村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
33 座間味村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
34 粟国村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
35 渡名喜村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
36 南大東村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
37 北大東村	0	0	0	0	0				0	0	0	0			

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 沖縄県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合					直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況										
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38 伊平屋村	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
39 伊是名村	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
40 久米島町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
41 八重瀬町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
42 多良間村	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
43 竹富町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
44 与那国町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
45 沖縄県内地公体合計	13	42	9	0	64	20%		66%			14%	9	4	0	0	0%		44%			

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 沖縄県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	
1 国土交通省	20	64	30	0	114	18% 56% 26%	30	21	19	13	43% 70%
2 高速道路会社	12	17	0	0	29	41% 59%	0	0	0	0	
3 沖縄県	5	26	9	0	40	13% 65% 23%	9	4	0	0	0% 44%
4 那覇市	7	9	0	0	16	44% 56%	0	0	0	0	
5 宜野湾市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
6 石垣市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
7 浦添市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8 名護市	0	3	0	0	3	100%	0	0	0	0	
9 糸満市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
10 沖縄市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
11 豊見城市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
12 うるま市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
13 宮古島市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
14 南城市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
15 国頭村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
16 大宜味村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
17 東村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
18 今帰仁村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
19 本部町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
20 恩納村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
21 宜野座村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
22 金武町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
23 伊江村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
24 読谷村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
25 嘉手納町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
26 北谷町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
27 北中城村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
28 中城村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
29 西原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
30 与那原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
31 南風原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
32 渡嘉敷村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
33 座間味村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
34 粟国村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
35 渡名喜村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
36 南大東村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
37 北大東村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 沖縄県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014～2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV						1巡目(2014～2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況									
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38 伊平屋村	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
39 伊是名村	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
40 久米島町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
41 八重瀬町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
42 多良間村	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
43 竹富町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
44 与那国町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
45 沖縄県内地公体合計	12	38	9	0	59	20%		64%			15%	9	4	0	0	0%		44%			

※1 1巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ