

愛知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等





判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2021年度末時点)

○1巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が 必要な 施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	昨年度からの 着手済施設 増加数 ※	措置 完了済の 施設数 C (C/A)	昨年度からの 完了済施設 増加数 ※
愛知県内 地方公共団体 合計	106	100 (94%)	0	97 (92%)	2
全国 地方公共団体	2.055	3,003	562	2,111	528
合計	3,955	(76%)	302	(53%)	920


○2巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

措置が 必要な 施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	昨年度からの 着手済施設 増加数 ※	措置 完了済の 施設数 C (C/A)	昨年度からの 完了済施設 増加数 ※
88	53 (60%)	24	18 (20%)	13
1 555	830	645	190	157
1,555	(53%)	045	(12%)	137

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

愛知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等



^{※1 1}巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

^{※2 1}巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

^{※3} 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

[※]都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

愛知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

				+ /- =0. ±/-			Τ		判	定区分割	割合				2021年度末時	持点で区分Ⅲ・Ⅳと	:判定	こされか	た施設	との修繕 しゅっこう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	等措置	置の状況		年度木時点
	管理者		(2021年度)	施設数 末時点の判別	包含 ※1)			■ I ■ II ■ III ■ IV							措置に 着手済の	措置 完了済の	着手率完了率							
		I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40%	60	0% 8	30%	100%	施設数 ※2	施設数	施設数	09	6	20%	4	0%	60%	80%	100%
38	清須市	4	0	0	0	4				100%				0	0	0								
39	北名古屋市	0	5	0	0	5				100%		 		0	0	0								
40	弥富市	0	0	0	0	0								0	0	0								
41	みよし市	0	0	1	0	1				100%	 	<u> </u>		1	0	0		0%						
42	あま市	1	1	0	0	2		50%	0		50%)		0	0	0								
43	長久手市	2	0	0	0	2				100%		 		0	0	0								
44	東郷町	0	2	0	0	2				100%				0	0	0								
45	豊山町	0	0	0	0	0								0	0	0								
46	大口町	0	2	0	0	2				100%				0	0	0								
47	扶桑町	0	0	0	0	0								0	0	0								
48	大治町	0	0	0	0	0								0	0	0								
49	蟹江町	0	0	0	0	0								0	0	0								
50	飛島村	0	0	0	0	0								0	0	0								
51	阿久比町	0	0	0	0	0								0	0	0								
52	東浦町	0	0	0	0	0								0	0	0								
53	南知多町	0	0	0	0	0								0	0	0								
54	美浜町	0	0	0	0	0								0	0	0]							
55	武豊町	0	1	0	0	1				100%		1		0	0	0]							
56	幸田町	0	0	0	0	0	1							0	0	0	1							
57	設楽町	0	0	1	0	1				100%	I	<u> </u>		1	1	0]	0%						100%
58	東栄町	0	0	0	0	0								0	0	0]							
59	豊根村	0	0	0	0	0	1							0	0	0	1							
60	愛知県内地公体合計	941	609	122	0	1,672		50	6%		36%		7%	122	82	45	1		37%				67%	

^{※1 1}巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階


^{※2 1}巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

^{※3} 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

[※]都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

愛知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識



^{※1 1}巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

^{※2 1}巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

^{※3} 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

[※]都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

愛知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時占

									判定区分	全国企		I		1,₩⊟		生)の占給で区	分Ⅲ・Ⅳと判定:	さわ た!	施設の修?	維 等坦	器の状		1年度2	不可忌
	管理者	(1点	巡目(2014~	施設数 2018年度) <i>0</i>)点検結果	※ 1)					IV		 措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	昨年度からの 着手済施設 増加数	措置 完了済の	昨年度からの 完了済施設 増加数		世長のアライ	一着		完了	~~~~	
		I	П	Ш	IV	合計	0% 2	20%	40%	60%	80% 10	0%	※2	施設数	※3	施設数	※3	0%	20%	40%	60%	80%	10	00%
38	清須市	1	3	0	0	4	25%			75%			0	0	0	0	0							
39	北名古屋市	0	5	0	0	5			100%				0	0	0	0	0							
40	弥富市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
41	みよし市	0	1	0	0	1			100%				0	0	0	0	0							
42	あま市	1	1	0	0	2		50%		50	%		0	0	0	0	0							
43	長久手市	0	0	1	0	1			100%				1	1	0	1	0				100%			100%
44	東郷町	0	1	1	0	2		50%		50	%		1	1	0	1	0				100%			100%
45	豊山町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
46	大口町	0	2	0	0	2			100%				0	0	0	0	0							
47	扶桑町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
48	大治町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
49	蟹江町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
50	飛島村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
51	阿久比町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
52	東浦町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
53	南知多町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
54	美浜町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
55	武豊町	0	0	1	0	1			100%				1	1	0	1	0				100%			100%
56	幸田町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
57	設楽町	0	0	1	0	1			100%				1	1	0	1	0				100%			100%
58	東栄町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
	豊根村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
\vdash	愛知県内地公体合計	926	602	106	0	1,634		57%		37	6%		106	100	0	97	2			9	92%		9	4%

^{※1 1}巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

^{※2 1}巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

^{※3} 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

[※]都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

愛知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

																	021年度末時
			施設数				判定区分割合			2巡目	(2019~2021年)	度)の点検で区			を 経等措置の	伏況	
管理者	(2巡		2021年度)の		T		■ I ■ II ■ III	I ■IV	措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の 施設数	昨年度からの 着手済施設 増加数	措置 完了済の 施設数	昨年度からの 完了済施設 増加数		着手率	完	
	I	П	Ш	IV	合計	0% 20% 4	40% 60%	80% 100%	※ 2		% 3		※ 3	0% 20%	40%	60% 80	100%
1 国土交通省	120	330	18	0	468	26%	71%	4%	18	10	6	0	0	0%		56%	
2 高速道路会社	205	169	5	0	379	54%		45% 1%	5	0	0	0	0	0%			
3 愛知県道路公社	11	33	2	0	46	24%	72%	4%	2	1	0	1	0	50	50	0%	
4 名古屋高速道路公社	313	4	0	0	317		99%	1%	0	0	0	0	0				
5 愛知県	142	230	63	0	435	33%	53%	14%	63	38	17	9	8	14%		60%	
6 名古屋市	63	92	5	0	160	39%	58	3%	5	1	1	0	0	0% 2	0%		
7 豊橋市	0	1	0	0	1		100%		0	0	0	0	0				
8 岡崎市	5	8	0	0	13	38%	62	2%	0	0	0	0	0				
9 一宮市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
10 瀬戸市	2	8	2	0	12	17%	67%	17%	2	2	0	2	2		100%		100
11 半田市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
12 春日井市	1	1	0	0	2	50%		50%	0	0	0	0	0				
13 豊川市	1	4	0	0	5	20%	80%		0	0	0	0	0				
14 津島市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
15 碧南市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
16 刈谷市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
17 豊田市	2	36	7	0	45	4%	80%	16%	7	6	4	4	2	ţ	57%		86%
18 安城市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
19 西尾市	0	2	2	0	4	50%		50%	2	1	1	1	1	50	% 50)%	
20 蒲郡市	2	2	0	0	4	50%		50%	0	0	0	0	0				
21 犬山市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
22 常滑市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
23 江南市	1	0	0	0	1		100%		0	0	0	0	0				
24 小牧市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
25 稲沢市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
26 新城市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
27 東海市	3	4	1	0	8	38%	50%	13%	1	1	0	0	0	0%			100
28 大府市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
29 知多市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
30 知立市	0	2	0	0	2		100%		0	0	0	0	0				
31 尾張旭市	1	3	1	0	5	20%	60%	20%	1	0	0	0	0	0%			
32 高浜市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
33 岩倉市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				
34 豊明市	5	1	2	0	8	63%	13	3 <mark>% 25</mark> %	2	1	0	1	0	50	% 50)%	
35 日進市	4	4	1	0	9	44%	449		1	1	0	0	0	0%			100
36 田原市	1	2	0	0	3	33%	679		0	0	0	0	0				
37 愛西市	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				

^{※1 1}巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

^{※2 1}巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

^{※3} 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

[※]都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

愛知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

								判定区分割	 훼合				2巡目	(2019~2021年月		 ☑分Ⅲ・IVと判定る	された描	表設の化	8繕等措置 8	の状況		F度木時点
管理者	(2说	巡目(2019~	施設数 2021年度) <i>0</i>)点検結果	※ 1)					V		措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	昨年度からの 着手済施設 増加数	措置 岩置 完了済の	昨年度からの 完了済施設 増加数		242.071	着手		完了率	<u> </u>
	I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40% 60)% 8	30% 10	00%	ル政奴 ※2	施設数	增加致 ※3	施設数	增加致 ※3	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38 清須市	4	0	0	0	4			100%				0	0	0	0	0						
39 北名古屋市	0	4	0	0	4			100%				0	0	0	0	0						
40 弥富市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
41 みよし市	0	0	1	0	1			100%				1	0	0	0	0	0%					
42 あま市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
43 長久手市	2	0	0	0	2			100%				0	0	0	0	0						
44 東郷町	0	2	0	0	2			100%				0	0	0	0	0						
45 豊山町	0	0	0	0	0]						0	0	0	0	0						
46 大口町	0	0	0	0	0]						0	0	0	0	0						
47 扶桑町	0	0	0	0	0]						0	0	0	0	0						
48 大治町	0	0	0	0	0]						0	0	0	0	0						
49 蟹江町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
50 飛島村	0	0	0	0	0]						0	0	0	0	0						
51 阿久比町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
52 東浦町	0	0	0	0	0]						0	0	0	0	0						
53 南知多町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
54 美浜町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
55 武豊町	0	1	0	0	1			100%				0	0	0	0	0						
56 幸田町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
57 設楽町	0	0	1	0	1			100%		1		1	1	1	0	0	0%					100%
58 東栄町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
59 豊根村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
60 愛知県内地公体合計	563	444	88	0	1,095		51%		41%	8%		88	53	24	18	13	20	0%			60%	

^{※1 1}巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

^{※2 1}巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

^{※3} 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

[※]都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ