

#### 奈良県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等





#### 判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2021年度末時点)

#### ○1巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が 必要な 施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	昨年度からの 着手済施設 増加数 ※	措置 完了済の 施設数 C (C/A)	昨年度からの 完了済施設 増加数 ※
奈良県内 地方公共団体 合計	53	43 (81%)	0	33 (62%)	6
全国 地方公共団体	2.055	3,003	562	2,111	528
合計	3,955	(76%)	302	(53%)	328

#### ○2巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

措置が 必要な 施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	昨年度からの 着手済施設 増加数 ※	措置 完了済の 施設数 C (C/A)	昨年度からの 完了済施設 増加数 ※
55	41 (75%)	22	9 (16%)	8
1,555	830	645	190	157
	(53%)		(12%)	

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

#### 奈良県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

							Τ		判定	区分害	 割合				2021年度末時		と判定	された	<u></u> :施設の	修繕等	 措置の		1年度末時点
管	章理者 -		(2021年度)	施設数 末時点の判算	全区分 ※1)						■ III <b>■</b> IZ	ī		措置が 必要な 施設数	措置に着手済の	措置 岩置 完了済の				着手率		完了率	
		I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40%	60	% 8	0% 100	)%	<b></b> 2	施設数	施設数	0%		20%	40%	60	80%	100%
1 国土交流	通省	59	58	5	0	122		48%			48%	4%		5	1	0		0%	20%				
2 高速道	路会社	49	13	1	0	63			78%			21% 2%		1	0	0	_	0%					
3 奈良県		3	66	50	0	119	3%	55	%		4:	2%		50	39	8		16%				78%	
4 奈良市	ī	1	18	4	0	23	4%		78%			17%		4	0	0		0%					
5 大和高日	田市	0	0	0	0	0								0	0	0							
6 大和郡।	3山市	1	1	2	0	4	25	5%	25%		50%			2	0	0		0%					
7 天理市	ī	0	0	0	0	0								0	0	0							
8 橿原市	ī	1	5	2	0	8	13%		63%			25%		2	2	1	1		50%				100%
9 桜井市	ī	0	0	0	0	0							ſ	0	0	0							
10 五條市	i	0	0	0	0	0							ſ	0	0	0							
11 御所市	ī	0	0	0	0	0							ſ	0	0	0							
12 生駒市	i	0	0	0	0	0								0	0	0	7						
13 香芝市	ī	1	2	0	0	3		33%			67%		Ī	0	0	0	7						
14 葛城市	ī	0	3	0	0	3			10	0%			Ī	0	0	0							
15 宇陀市	ī	0	0	0	0	0							Ī	0	0	0	1						
16 山添村	t	0	0	0	0	0	1						F	0	0	0	1						
17 平群町	1	0	0	0	0	0							F	0	0	0	1						
18 三郷町	7	0	0	0	0	0							Ī	0	0	0	1						
19 斑鳩町	7	0	0	0	0	0							Ī	0	0	0	1						
20 安堵町		0	0	0	0	0	1						ľ	0	0	0							
21 川西町		0	0	0	0	0	1						ľ	0	0	0							
22 三宅町	7	0	0	0	0	0	1						Ī	0	0	0	1						
23 田原本日	卸	0	0	0	0	0							ľ	0	0	0	1						
24 曽爾村		0	0	0	0	0	1						f	0	0	0	1						
25 御杖村		0	0	0	0	0	1						ŀ	0	0	0	1						
26 高取町		0	0	0	0	0	1						ŀ	0	0	0	1						
27 明日香		0	0	0	0	0								0	0	0	1						
28 上牧町		0	0	0	0	0	1							0	0	0	1						
29 王寺町		0	3	0	0	3			10	0%				0	0	0	1						
30 広陵町		0	1	2	0	3		33%			67%		 	2	0	0	1	0%					
31 河合町		0	0	0	0	0	1							0	0	0	1						
32 吉野町		2	1	0	0	3		6	7%			33%	<u> </u>	0	0	0	+						
33 大淀町		1	1	0	0	2		50%			50%		<b> </b>	0	0	0	+						
34 下市町		1	0	0	0	1			10	0%	3 3 70		-	0	0	0	+						
35 黒滝村		0	0	0	0	0	-						<b> </b>	0	0	0	+						
36 天川村		0	0	0	0	0							}	0	0	0	+						
37 野迫川		0	0	0	0	0	-						}	0	0	0	+						
	<u>  [                                  </u>						_	_		_			L		L "								

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 奈良県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

				+た =几 米৮					判定区	分割合				2021年度末時	点で区分Ⅲ・Ⅳと	判定さ	れた施	設の修繕	等措置	の状況		
	管理者		(2021年度	施設数 末時点の判定	包含 ※1)				■ I □	п п	<b>■</b> IV		措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	措置 完了済の			着	手率	完了	车	
		I	П	Ш	IV	合計	0%	20% 4	40%	60%	80%	100%	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	施設数	施設数	0%	20	)% 4	0%	60% 8	0% 1	100%
38	十津川村	0	1	3	0	4	25%			75%			3	0	0	09	6					
39	下北山村	0	0	0	0	0							0	0	0							
40	上北山村	0	0	0	0	0							0	0	0							
41	川上村	0	0	0	0	0							0	0	0							
42	東吉野村	0	0	0	0	0							0	0	0							
43	奈良県内地公体合計	11	102	63	0	176	6%	58%	6		36%		63	41	9	1	4%			65%		

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 奈良県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

								判定区分					1巡目	(2014~2018年月		□ 分Ⅲ・Ⅳと判定	された	施設の修	 §繕等措置 <i>0</i>	 )状況		度末時点
管理者	(1並	巡目(2014~	施設数 ·2018年度) <i>0</i>	の点検結果					I 🛮 III 💂	IV		#置が 必要な 施設数	措置に	昨年度からの 着手済施設 増加数	措置 完了済の	昨年度からの 完了済施設 増加数			着手率		完了率	
	I	П	Ш	IV	合計	0%	20% 4	0%	60%	80% 1	00%	<b>※</b> 2	施設数	<b>*</b> 3	施設数	<b>※</b> 3	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1 国土交通省	55	52	7	0	114		48%		46%	69	6	7	4	0	2	1		29%		57%		
2 高速道路会社	29	11	3	0	43		67%			26% 7%	6	3	3	0	3	0			1009	%		100%
3 奈良県	11	71	38	0	120	9%	59	9%		32%		38	38	0	29	5			76%			100%
4 奈良市	1	16	4	0	21	5%		76%		19%		4	0	0	0	0	0	%				
5 大和高田市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
6 大和郡山市	1	1	2	0	4	25%	25	%	50	0%		2	0	0	0	0	0	%				
7 天理市	0	0	0	0	0	<u> </u>						0	0	0	0	0						
8 橿原市	1	3	4	0	8	13%	38%		50	0%		4	4	0	3	1			75%			100%
9 桜井市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
10 五條市	0	0	0	0	0	_						0	0	0	0	0						
11 御所市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
12 生駒市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
13 香芝市	1	2	0	0	3	33	3%		67%			0	0	0	0	0						
14 葛城市	0	3	0	0	3			100%				0	0	0	0	0						
15 宇陀市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0						
16 山添村	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0						
17 平群町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
18 三郷町	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0						
19 斑鳩町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
20 安堵町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	1					
21 川西町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	1					
22 三宅町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1					
23 田原本町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	1					
24 曽爾村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	1					
25 御杖村	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0						
26 高取町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0						
27 明日香村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
28 上牧町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0						
29 王寺町	0	3	0	0	3			100%				0	0	0	0	0						
30 広陵町	0	2	1	0	3		67%			33%		1	0	0	0	0	0	%				
31 河合町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
32 吉野町	2	1	0	0	3		67%			33%		0	0	0	0	0						
33 大淀町	0	1	0	0	1			100%				0	0	0	0	0						
34 下市町	0	0	1	0	1			100%				1	1	0	1	0			1009	%		100%
35 黒滝村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	[					
36 天川村	0	0	0	0	0	-						0	0	0	0	0						
37 野迫川村	0	0	0	0	0	-						0	0	0	0	0						
						」(	 스5N7比 wid			     異似此 如中	ᇦᄼᅑ				l v		]					

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

#### 奈良県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

			ት <del>ረ</del> ጉ ≘ቤ ሂታ				判	定区分割合				1巡目(	(2014~2018年月	度)の点検で区	分Ⅲ・Ⅳと判定	された施設	との修繕等措置	の状況		
管理者	(1巡	☑目(2014~	施設数 2018年度) <i>0</i>	D点検結果	<b>※</b> 1)			I -П -Ш	I ■IA		措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	昨年度からの 着手済施設 増加数	<sub>押値</sub> 完了済の	昨年度からの 完了済施設 増加数		着手	率	完了率	<u> </u>
	I	П	Ш	IV	合計	0% 20	0% 40%	60%	80% 10	00%		施設数	※3	施設数	※3	0%	20% 40%	60%	80%	100%
38 十津川村	0	1	3	0	4	25%		75%			3	0	0	0	0	0%				
39 下北山村	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0					
40 上北山村	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0					
41 川上村	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0					
42 東吉野村	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0					
43 奈良県内地公体合計	17	104	53	0	174	10%	60%		30%		53	43	0	33	6		62%		819	%

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 奈良県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時占

						Τ		加古云八	·		Т		0./// C	/0010	±\の上怜~♡	·人丽 . wr Lolai 📛 .	+4.4.4	た訳の	/	を供置る・		21年度	末時点
管理者	(2)	巡目(2019~	施設数 ·2021年度) <i>0</i>	D点検結果	<b>※</b> 1)			判定区分		V	-	措置が 必要な	措置に	(2019〜2021年) 昨年度からの 着手済施設	措置	分Ⅲ・Ⅳと判定 昨年度からの 完了済施設		池設())		等措置の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
	I	п	ш	IV	合計	0%	20%			80% 100%	6	施設数 ※2	着手済の 施設数	増加数※3	完了済の 施設数	増加数 ※3	0%	20%			元 80% 809	了率 %  1	100%
1 国土交通省	23	26	1	0	50		46%		52%	1 1		1	0	0	0	0	0%						
2 高速道路会社	39	7	1	0	47			83%		15% 2%		1	0	0	0	0	0%	,					
3 奈良県	3	63	50	0	116	3%	54%		4	13%		50	39	20	8	7	16	3%			-	78%	
4 奈良市	1	12	0	0	13	8%		92%				0	0	0	0	0							
5 大和高田市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
6 大和郡山市	0	0	1	0	1			100%				1	0	0	0	0	0%						
7 天理市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
8 橿原市	1	5	2	0	8	13%		63%		25%		2	2	2	1	1		5	50%				100%
9 桜井市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
10 五條市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
11 御所市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
12 生駒市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
13 香芝市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
14 葛城市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
15 宇陀市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
16 山添村	0	0	0	0	0	]					Γ	0	0	0	0	0							
17 平群町	0	0	0	0	0	]					Γ	0	0	0	0	0							
18 三郷町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
19 斑鳩町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
20 安堵町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
21 川西町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
22 三宅町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
23 田原本町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
24 曽爾村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
25 御杖村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
26 高取町	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0							
27 明日香村	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0							
28 上牧町	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0							
29 王寺町	0	3	0	0	3			100%				0	0	0	0	0							
30 広陵町	0	1	2	0	3	33	3%		67%			2	0	0	0	0	0%						
31 河合町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
32 吉野町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
33 大淀町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
34 下市町	1	0	0	0	1			100%	I I			0	0	0	0	0							
35 黒滝村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
36 天川村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
37 野迫川村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							
	<del> </del>			·	<del> </del>	<b></b>		1	I	1 1								- 1		I	1 1		1

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 奈良県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

			セセﺪ≘ჀჅႹ					判定区	分割合				2巡目(	(2019~2021年月	度)の点検で区	分Ⅲ・Ⅳと判定	された施	設の修	繕等措置の	の状況		
管理者	(2巡	巡目(2019~	施設数 2021年度) <i>0</i>	D点検結果	<b>※</b> 1)			■ I ■	ппп	■ IA		措置が 必要な 施設数	疳直に   着手済の	昨年度からの 着手済施設 増加数	<sub>垣</sub> 完了済の	昨年度からの 完了済施設 増加数			着手率	<u> </u>	完了率	ĸ
	I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80% 1	00%	////////////////////////////////////	施設数	※3	施設数	※3	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38 十津川村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
39 下北山村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
40 上北山村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
41 川上村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
42 東吉野村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
43 奈良県内地公体合計	6	84	55	0	145	<b>4</b> %	58%			38%		55	41	22	9	8	169	6			75%	

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ