


高知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況


※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2巡目点検(2019~2021)の点検実施率



※ () 内は、2021年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数 (撤去された施設や道路附属物の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

2021年度末時点の判定区分



※ () 内は、2021年度末時点管理施設。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2021年度末時点)

○1巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置完了済の施設数	
			昨年度からの着手済施設増加数 ※	措置完了済の施設数 C (C/A)
高知県内地方公共団体合計	20	20 (100%)	1	13 (65%)
全国地方公共団体合計	3,955	3,003 (76%)	562	2,111 (53%)

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

○2巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置完了済の施設数	
			昨年度からの着手済施設増加数 ※	措置完了済の施設数 C (C/A)
高知県内地方公共団体合計	2	2 (100%)	1	1 (50%)
全国地方公共団体合計	1,555	830 (53%)	645	190 (12%)

高知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2021年度末時点

管理者	施設数 (2021年度末時点の判定区分 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況			0% 20% 40% 60% 80% 100%							
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率						
1	国土交通省	42	149	10	0	201	21%	74%	5%	10	7	6	60%	70%			
2	高速道路会社	8	24	1	0	33	24%	73%	3%	1	1	1	100%				100%
3	高知県	23	100	15	0	138	17%	72%	11%	15	15	8	53%				100%
4	高知市	1	6	0	0	7	14%	86%		0	0	0					
5	室戸市	0	0	0	0	0				0	0	0					
6	安芸市	0	0	0	0	0				0	0	0					
7	南国市	0	2	0	0	2	100%			0	0	0					
8	土佐市	0	0	0	0	0				0	0	0					
9	須崎市	0	0	0	0	0				0	0	0					
10	宿毛市	0	0	0	0	0				0	0	0					
11	土佐清水市	0	0	0	0	0				0	0	0					
12	四万十市	0	0	0	0	0				0	0	0					
13	香南市	0	0	0	0	0				0	0	0					
14	香美市	0	0	0	0	0				0	0	0					
15	東洋町	0	0	0	0	0				0	0	0					
16	奈半利町	0	0	0	0	0				0	0	0					
17	田野町	0	0	0	0	0				0	0	0					
18	安田町	0	0	0	0	0				0	0	0					
19	北川村	0	0	0	0	0				0	0	0					
20	馬路村	0	0	0	0	0				0	0	0					
21	芸西村	0	0	0	0	0				0	0	0					
22	本山町	0	0	0	0	0				0	0	0					
23	大豊町	0	0	0	0	0				0	0	0					
24	土佐町	0	0	0	0	0				0	0	0					
25	大川村	0	0	0	0	0				0	0	0					
26	いの町	0	0	0	0	0				0	0	0					
27	仁淀川町	0	0	1	0	1	100%			1	1	1	100%				100%
28	中土佐町	0	2	0	0	2	100%			0	0	0					
29	佐川町	0	0	0	0	0				0	0	0					
30	越知町	0	0	1	0	1	100%			1	1	0	0%				100%
31	梶原町	0	0	0	0	0				0	0	0					
32	日高村	0	0	0	0	0				0	0	0					
33	津野町	0	0	0	0	0				0	0	0					
34	四万十町	0	0	0	0	0				0	0	0					
35	大月町	0	0	0	0	0				0	0	0					
36	三原村	0	0	0	0	0				0	0	0					
37	黒潮町	0	0	0	0	0				0	0	0					

※1 1巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

高知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2021年度末時点

管理者	施設数 (2021年度末時点の判定区分 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況			
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置完了済の施設数	着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%
38 高知県内地公体合計	24	110	17	0	151		17	17	9	

※1 1巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

高知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況					着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	着手率	完了率			
1 国土交通省	58	117	10	0	185	31% 63% 5%	10	10	0	10	0	100%	100%			
2 高速道路会社	1	29	3	0	33	3% 88% 9%	3	3	0	3	1	100%	100%			
3 高知県	21	92	17	0	130	16% 71% 13%	17	17	0	10	0	59%	100%			
4 高知市	1	4	2	0	7	14% 57% 29%	2	2	0	2	0	100%	100%			
5 室戸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
6 安芸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
7 南国市	0	2	0	0	2	100%	0	0	0	0	0					
8 土佐市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
9 須崎市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
10 宿毛市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
11 土佐清水市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
12 四万十市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
13 香南市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
14 香美市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
15 東洋町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
16 奈半利町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
17 田野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
18 安田町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
19 北川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
20 馬路村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
21 芸西村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
22 本山町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
23 大豊町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
24 土佐町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
25 大川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
26 いの町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
27 仁淀川町	0	0	1	0	1	100%	1	1	1	1	1	100%	100%			
28 中土佐町	0	2	0	0	2	100%	0	0	0	0	0					
29 佐川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
30 越知町	0	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0					
31 梶原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
32 日高村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
33 津野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
34 四万十町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
35 大月町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
36 三原村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
37 黒潮町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

高知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV		1巡目(2014~2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況															
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	0%	20%	40%	60%	80%	100%	
38 高知県内地公体合計	22	101	20	0	143	15%		71%			14%	20	20	1	13	1	65%						100%

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

高知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

管理者	施設数 (2巡目(2019~2021年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	2巡目(2019~2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況						
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	着手率	完了率
1 国土交通省	31	133	6	0	170		6	3	2	2	2		
2 高速道路会社	8	6	0	0	14		0	0	0	0	0		
3 高知県	11	68	1	0	80		1	1	1	1	1		
4 高知市	1	6	0	0	7		0	0	0	0	0		
5 室戸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6 安芸市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
7 南国市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
8 土佐市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
9 須崎市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
10 宿毛市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
11 土佐清水市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
12 四万十市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
13 香南市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
14 香美市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
15 東洋町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
16 奈半利町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
17 田野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
18 安田町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
19 北川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
20 馬路村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
21 芸西村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
22 本山町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
23 大豊町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
24 土佐町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
25 大川村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
26 いの町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
27 仁淀川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
28 中土佐町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
29 佐川町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
30 越知町	0	0	1	0	1		1	1	0	0	0		
31 梶原町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
32 日高村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
33 津野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
34 四万十町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
35 大月町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
36 三原村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
37 黒潮町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

高知県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

管理者	施設数 (2巡目(2019~2021年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合		2巡目(2019~2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況												
	I	II	III	IV	合計	■ I ■ II ■ III ■ IV					措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	■ 着手率 ■ 完了率				
						0%	20%	40%	60%	80%						100%	0%	20%	40%	60%
38 高知県内地公体合計	12	74	2	0	88	14%	84%	2%	2	2	1	1	1	50%	100%					

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ