

#### 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等





#### 判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2021年度末時点)

#### ○1巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が 必要な 施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	昨年度からの 着手済施設 増加数 ※	措置 完了済の 施設数 C (C/A)	昨年度からの 完了済施設 増加数 ※
熊本県内 地方公共団体 合計	10	10 (100%)	2	5 (50%)	3
全国 地方公共団体	3,955	3,003	562	2,111	528
合計	3,933	(76%)	302	(53%)	J20

#### ○2巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

措置が 必要な 施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	昨年度からの 着手済施設 増加数 ※	措置 完了済の 施設数 C (C/A)	昨年度からの 完了済施設 増加数 ※
26	3 (12%)	3	0 (0%)	0
1,555	830	645	190	157
1,000	(53%)	040	(12%)	107

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

### 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

								判定区	分割合			T	2021年度末時	寺点で区分Ⅲ・Ⅳ		- -れた!	施設の修	多繕等措	置の状		1年度末時点
管理者		(2021年度	施設数 末時点の判別	定区分 ※1)				■ I ■		■ IA		措置が 必要な 施設数	措置に	措置 完了済の				着手率		完了率	
	I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	ж2	施設数	施設数	0%	2	20%	40%	60%	80%	100%
1 国土交通省	52	78	17	0	147	3	35%		53%		12%	17	9	2	1	2%			53%		
2 高速道路会社	51	20	0	0	71		72	2%		28%	6	0	0	0							
3 熊本県道路公社	2	0	0	0	2			1000	%			0	0	0							
4 熊本県	25	26	5	0	56		45%		46%	6	9%	5	5	1		20%					100%
5 熊本市	11	30	28	0	69	16%	4	13%		41%		28	5	2	7'	<b>'</b> %	18%				
6 八代市	2	0	1	0	3		67%	6		33%		1	1	1				10	0%		100%
7 人吉市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	7						
8 荒尾市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	7						
9 水俣市	0	0	0	0	0							0	0	0							
10 玉名市	0	0	0	0	0							0	0	0							
11 山鹿市	0	0	0	0	0							0	0	0							
12 菊池市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	1						
13 宇土市	1	1	0	0	2		50%			50%		0	0	0	1						
14 上天草市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
15 宇城市	3	1	0	0	4		7	75%		25	<b>i</b> %	0	0	0	1						
16 阿蘇市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
17 天草市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
18 合志市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
19 美里町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
20 玉東町	0	1	0	0	1			1000	%			0	0	0	1						
21 南関町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
22 長洲町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
23 和水町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
24 大津町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
25 菊陽町	0	2	0	0	2			100	%			0	0	0	1						
26 南小国町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
27 小国町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
28 産山村	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
29 高森町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
30 西原村	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
31 南阿蘇村	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
32 御船町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
33 嘉島町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
34 益城町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
35 甲佐町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
36 山都町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						
37 氷川町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	1						

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

			施設数					判定区	区分割	合				2021年度末時	∮点で区分Ⅲ・Ⅳと	判定され	1た施設	との修繕	等措置	の状況		
管理者		(2021年度	施設数 末時点の判別	定区分 ※1)				■ I	□ II □	■ <b>■ N</b>			措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	措置 完了済の			着	手率	F	完了率	
	I	п	ш	IV	合計	0%	20%	40%	60%	6 80%	ú 10	0%	※2	施設数	施設数	0%	20%	40	)%	60%	80%	100%
38 芦北町	0	1	0	0	1			100	0%				0	0	0							
39 津奈木町	0	0	0	0	0								0	0	0							
40 錦町	0	0	0	0	0								0	0	0							
41 多良木町	0	0	0	0	0								0	0	0							
42 湯前町	0	0	0	0	0								0	0	0							
43 水上村	0	0	0	0	0								0	0	0							
44 相良村	0	0	0	0	0								0	0	0							
45 五木村	0	0	0	0	0								0	0	0							
46 山江村	0	0	0	0	0								0	0	0							
47 球磨村	0	0	0	0	0								0	0	0							
48 あさぎり町	0	0	0	0	0								0	0	0							
49	0	0	0	0	0								0	0	0							
50 熊本県内地公体合計	44	62	34	0	140		31%		44%		24%		34	11	4	129	6	32	%			

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

### 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

								判定区分	·割合				1巡目	(2014~2018年月	 度)の点検で区	☑分Ⅲ・Ⅳと判定	されたカ	施設の修約	 善等措置の		11年度末時点
管理者	(1)	_	施設数 ·2018年度) <i>0</i>	<u> </u>				■ I ■ II	п = ш =			措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の 施設数	昨年度からの 着手済施設 増加数		昨年度からの 完了済施設 増加数		ı	着手率	完	
	I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40% 6	60%	80%	100%	<u> </u>		<b>%</b> 3		<b>%</b> 3	0%	20%	40%	60% 80%	100%
1 国土交通省	61	66	15	0	142		43%		46%	11	%	15	10	0	7	1		47%		67%	
2 高速道路会社	28	28	1	0	57		49%		49	9%	2%	1	1	0	1	0			100%		100%
3 熊本県道路公社	0	2	0	0	2			100%				0	0	0	0	0					
4 熊本県	25	27	5	0	57		44%		47%	90	%	5	5	1	2	1		40%			100%
5 熊本市	11	31	4	0	46	24%		67	7%	90	%	4	4	1	2	2		50%			100%
6 八代市	2	0	1	0	3		67%			33%		1	1	0	1	0			100%		100%
7 人吉市	0	0	0	0	0	<u> </u>						0	0	0	0	0					
8 荒尾市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0					
9 水俣市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0	]				
10 玉名市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0	]				
11 山鹿市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0	]				
12 菊池市	0	0	0	0	0	]						0	0	0	0	0	]				
13 宇土市	2	0	0	0	2			100%				0	0	0	0	0					
14 上天草市	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	]				
15 宇城市	1	2	0	0	3	33	%		67%			0	0	0	0	0	1				
16 阿蘇市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
17 天草市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
18 合志市	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
19 美里町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
20 玉東町	0	1	0	0	1			100%				0	0	0	0	0	1				
21 南関町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
22 長洲町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
23 和水町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
24 大津町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
25 菊陽町	0	2	0	0	2			100%				0	0	0	0	0	1				
26 南小国町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	1				
27 小国町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
28 産山村	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
29 高森町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
30 西原村	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
31 南阿蘇村	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
32 御船町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
33 嘉島町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
34 益城町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
35 甲佐町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	1				
36 山都町	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	<del> </del>				
37 氷川町	0	0	0	0	0	-						0	0	0	0	0	1				
3/  水川町 61 1巡日(2014~2018年度)						]								J 0	U	1 0	]				

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

# 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

				+					判员	定区分割合				1巡目	(2014~2018年)	要)の点検で区	分皿・Ⅳと判定	されたか	色設の修綿	等措置	の状況		
	管理者	(1道	巡目(2014~	施設数 2018年度) <i>0</i>	の点検結果	<b>%</b> 1)				п □ п □ п	I -IV		措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	昨年度からの 着手済施設 増加数	相順   完了済の	昨年度からの 完了済施設 増加数			着手	率	完了率	<u> </u>
		I	П	ш	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	※2	施設数	※3	施設数	※3	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38	芦北町	0	1	0	0	1				100%			0	0	0	0	0						
39	津奈木町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
40	錦町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
41	多良木町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
42	湯前町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
43	水上村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
44	相良村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
45	五木村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
46	山江村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
47	球磨村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
48	あさぎり町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
49	<b>苓北町</b>	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
50	熊本県内地公体合計	41	66	10	0	117		35%		56%		9%	10	10	2	5	3		50%				100%

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

### 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時占

						1		割中で 八。	到本			0.111 P	(2010~2001年5	年)のよやベロ	- 仏π , π , レ业(中・	+++++	左記へど	女丝学世里人	ン: 		
管理者	(2)	巡目(2019~	施設数 ·2021年度) <i>0</i>	D点検結果	<b>※</b> 1)			判定区分		٧	措置が 必要な 施設物	措置に	(2019〜2021年月 昨年度からの 着手済施設	措置 岩置 完了済の	昨年度からの 完了済施設		心改り修	★ 持 直 0 ★		完了率	<u></u>
	I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40% 60	0% 8	30% 100%	施設数 ※2	施設数	增加数 ※3	施設数	增加数 ※3	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1 国土交通省	36	56	13	0	105	3	34%	5	3%	12%	13	7	5	1	1	8%			54%		
2 高速道路会社	48	15	0	0	63			76%		24%	0	0	0	0	0						
3 熊本県道路公社	2	0	0	0	2			100%			0	0	0	0	0						
4 熊本県	7	7	1	0	15		47%		47%	7%	1	1	1	0	0	0%					100%
5 熊本市	0	2	25	0	27	7%		93%			25	2	2	0	0	0%	8%				
6 八代市	1	0	0	0	1			100%			0	0	0	0	0						
7 人吉市	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
8 荒尾市	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
9 水俣市	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
10 玉名市	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
11 山鹿市	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
12 菊池市	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
13 宇土市	1	1	0	0	2		50%		50%		0	0	0	0	0						
14 上天草市	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
15 宇城市	3	1	0	0	4			75%		25%	0	0	0	0	0						
16 阿蘇市	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
17 天草市	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
18 合志市	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
19 美里町	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
20 玉東町	0	1	0	0	1			100%	 		0	0	0	0	0						
21 南関町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
22 長洲町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
23 和水町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
24 大津町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
25 菊陽町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
26 南小国町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
27 小国町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
28 産山村	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
29 高森町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
30 西原村	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
31 南阿蘇村	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
32 御船町	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
33 嘉島町	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
34 益城町	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
35 甲佐町	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0						
36 山都町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						
37 氷川町	0	0	0	0	0	]					0	0	0	0	0						

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

### 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

				+ <del>/</del> ∵ =⊓. ¥⊬					判定	区分割台	<u></u>			2巡目	(2019~2021年)	度)の点検で区	分Ⅲ・Ⅳと判定	された	施設の修約	等措置	置の状況		
	管理者	(2巡	巡目(2019~	施設数 2021年度) <i>0</i>	D点検結果	<b>%</b> 1)			■ I	■ II ■	ш <b>-</b> М		措置が 必要な 施設数	措置に 着手済の	昨年度からの 着手済施設 増加数	疳壇   完了済の	昨年度からの 完了済施設 増加数		ı	着手	手率	完了率	<u> </u>
		I	П	Ш	IV	合計	0%	20%	40%	60%	809	% 100%	》 ※2	施設数	※3	施設数	※3	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38	芦北町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
39	津奈木町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
40	錦町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
41	多良木町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
42	湯前町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
43	水上村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
44	相良村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
45	五木村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
46	山江村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
47	球磨村	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
48	あさぎり町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
49	苓北町	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0						
50	熊本県内地公体合計	14	12	26	0	52		27%	23%		50%		26	3	3	0	0	0%	12%				

<sup>※1 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分 Ⅳ:緊急措置段階

<sup>※2 1</sup>巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

<sup>※3</sup> 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

<sup>※</sup>都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ