

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03 - 5253 - 8111 内線 42353 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成20年 6月 4日

改善対策届出番号	370	改善対策開始日	平成20年 6月 5日
届出者の氏名又は名称	NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING, INC. 問い合わせ先：トヨタ自動車(株) PRESIDENT Kunihiko Ogura お客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（レギュレータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席側面ガラスのレギュレータ（昇降装置）のガラス取付け部の締結構造が不適切なため、締付けボルトの軸力が不足しているものがある。そのため、ガラス昇降により当該ボルトが緩んで異音が発生し、そのまま使用を続けるとガラス取付け部が外れて、昇降時にガラスが破損し、最悪の場合、破片だけがをすおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該締付けボルトを対策品と交換する。		
不具合件数	112件	事故の有無	無し
発見の動機	米国での市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
NUMMI	UA-ZZE136	ガッツ	ZZE136-0002028～ZZE136-0007568 平成14年 5月20日～平成16年 2月 5日	4,951	
	TA-ZZE137		ZZE137-0002026～ZZE137-0003849 平成14年 5月16日～平成16年 3月 2日	1,632	
	UA-ZZE138		ZZE138-0002014～ZZE138-0004733 平成14年 5月14日～平成16年 2月27日	2,420	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年 5月14日～平成16年 3月 2日	(計 9,003 台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。