

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年 9月10日

リコール届出番号	2176	リコール開始日	平成20年 9月11日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	電気装置(発電機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	発電機において、プーリーに設けたクラッチのシール性が不足しているため、クラッチ内部の潤滑油が流出しクラッチが破損して異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該プーリーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該発電機の製造メーカーを確認し、対象の場合は対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2176 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	KR-VWE25	キャラバン	VWE25-094764 ~ VWE25-094988 平成17年3月11日 ~ 平成17年3月17日	48	
	KR-CWGE25		CWGE25-031066 ~ CWGE25-031092 平成17年3月11日 ~ 平成17年3月15日	9	
	KR-VWME25		VWME25-052547 ~ VWME25-052630 平成17年3月11日 ~ 平成17年3月17日	17	
	KR-CWMGE25		CWMGE25-020685 ~ CWMGE25-020695 平成17年3月12日 ~ 平成17年3月15日	4	
	KR-DWMGE25		DWMGE25-015491 平成17年3月12日	1	
いすゞ	KR-JVWE25	コモ	VWE25-811316 ~ VWE25-811320 平成17年3月11日 ~ 平成17年3月14日	4	
	KR-JVWME25		VWME25-806149 ~ VWME25-806150 平成17年3月14日 ~ 平成17年3月14日	2	
	KR-JCWMGE25		CWMGE25-803038 平成17年3月11日	1	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年3月11日 ~ 平成17年3月17日	(計86台)	

(備考) 本件は、平成20年5月30日付、届出番号「2119」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。