

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成20年10月23日

改善対策届出番号	374	改善対策開始日	平成20年10月24日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位(部品名)	舵取り装置(EPSモータ)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式パワーステアリング(EPS)のモータのブラシ材質とステアリングギヤ比の組み合わせが不適切なため、ハンドルが止まるまで据え切り操作を繰り返すと、モータの回転を均一にするための内部配線に大電流が流れる場合がある。そのため、当該配線が短絡してEPS警告灯が点灯するとともにハンドルの操作力が増大するおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、EPSモーター一式を対策品と交換する。			
不具合件数	7件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GB1	モビリオ	GB1-1100003～GB1-1108410 平成14年12月10日～平成15年4月1日	8,338	
			GB1-1200001～GB1-1210823 平成15年5月13日～平成15年11月17日	10,823	
			GB1-1300004～GB1-1300008 平成15年11月13日～平成15年12月12日	5	
			GB1-8000001～GB1-8000065 平成15年6月25日～平成15年11月14日	65	
	CBA-GB1		GB1-1400001～GB1-1410507 平成15年12月27日～平成17年12月7日	10,507	
			GB1-8100001～GB1-8100042 平成16年2月24日～平成17年11月28日	42	
	DBA-GB1		GB1-1500001～GB1-1525478 平成15年12月26日～平成17年12月12日	25,478	
			GB1-1600001～GB1-1603926 平成17年12月14日～平成20年3月19日	3,926	
			GB1-1700001～GB1-1716306 平成17年12月14日～平成20年3月21日	16,305	
			GB1-8200001～GB1-8200258 平成15年12月22日～平成17年12月6日	258	
			GB1-8300001～GB1-8300018 平成18年2月24日～平成19年6月5日	18	
			GB1-8400001～GB1-8400162 平成18年1月19日～平成19年6月19日	162	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GB2	モビリオ	GB2-1100036 ~ GB2-1103668 平成 14 年 12 月 13 日 ~ 平成 15 年 11 月 14 日	3,594	
			GB2-8000001 ~ GB2-8000012 平成 15 年 7 月 24 日 ~ 平成 15 年 11 月 13 日	12	
			GB2-1300001 ~ GB2-1305643 平成 15 年 12 月 26 日 ~ 平成 17 年 12 月 9 日	5,643	
			GB2-1400002 ~ GB2-1403111 平成 17 年 12 月 14 日 ~ 平成 20 年 3 月 19 日	3,110	
			GB2-8100001 ~ GB2-8100077 平成 16 年 2 月 23 日 ~ 平成 17 年 12 月 2 日	77	
			GB2-8200001 ~ GB2-8200048 平成 18 年 1 月 12 日 ~ 平成 19 年 5 月 26 日	48	
	DBA-GB2	モビリオ スパイク	GK1-1015035 ~ GK1-1045553 平成 14 年 12 月 13 日 ~ 平成 16 年 2 月 5 日	30,457	
			GK1-1100001 ~ GK1-1139298 平成 16 年 2 月 4 日 ~ 平成 17 年 11 月 15 日	39,298	
			GK1-1200002 ~ GK1-1240121 平成 17 年 11 月 22 日 ~ 平成 20 年 3 月 24 日	40,120	
			GK2-1002336 ~ GK2-1009994 平成 14 年 12 月 13 日 ~ 平成 16 年 2 月 6 日	7,659	
			GK2-1100002 ~ GK2-1109095 平成 16 年 2 月 4 日 ~ 平成 17 年 11 月 16 日	9,094	
			GK2-1200003 ~ GK2-1208785 平成 17 年 11 月 22 日 ~ 平成 20 年 4 月 3 日	8,782	
(計 12 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 14 年 12 月 10 日 ~ 平成 20 年 4 月 3 日	(計 223,821 台)		

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。