

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年7月8日

リコール届出番号	2350	リコール開始日	平成21年7月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 益本康男	問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	①ハンドルポスト ②ホースバンド(燃料リターンホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①かじ取装置において、ハンドルポストの溶接が不適切なため、当該溶接部に亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行によりハンドルポストが適切に保持できなくなり、当該ハンドルポストに装着されている前後進切り替えレバーが誤作動し、車両が動き出すおそれがある。 ②燃料装置に備えられている燃料リターンホースにおいて、ホースバンドの締付け力が不足しているため、低温時に燃料が凍結し内圧が上昇した際、当該ホースが抜ける場合がある。そのため燃料が漏れ、最悪の場合火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、ハンドルポストを良品に交換する。 ②全車両、当該ホースバンドを対策品に交換する。		
不具合件数	① 2件 ② 15件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2350のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	SB-MZD	MZ50	MZD-10146 ~ MZD-10172 平成20年4月24日 ~ 平成20年12月10日	20	①
		GV500	MZD-10147 ~ MZD-10170 平成20年5月10日 ~ 平成20年11月17日	6	①
		MZ55	MZD-30158 ~ MZD-30188 平成20年4月22日 ~ 平成20年12月4日	27	①
		GV550	MZD-30165 ~ MZD-30186 平成20年6月2日 ~ 平成20年11月21日	4	①
		MZ60	MZD-50270 ~ MZD-50342 平成20年4月23日 ~ 平成20年12月12日	41	①
		GV600	MZD-50278 ~ MZD-50339 平成20年5月13日 ~ 平成20年12月8日	17	①
	SB-MZF	MZ65	MZF-10911 ~ MZF-11169 平成20年4月22日 ~ 平成20年12月15日	143	①
		GV650	MZF-10924 ~ MZF-11115 平成20年5月14日 ~ 平成20年11月11日	21	①
		GVK650	MZF-10970 ~ MZF-11068 平成20年7月2日 ~ 平成20年10月7日	4	①
		2500MZ	MZF-10922 ~ MZF-11149 平成20年5月10日 ~ 平成20年12月3日	64	①
		MZ70	MZF-30074 ~ MZF-30094 平成20年5月16日 ~ 平成20年11月18日	12	①
		GV700	MZF-30079 ~ MZF-30092 平成20年6月13日 ~ 平成20年11月6日	7	①
		MZ75	MZF-50536 ~ MZF-50616 平成20年4月22日 ~ 平成20年12月11日	59	①
		GV750	MZF-50547 ~ MZF-50613 平成20年6月9日 ~ 平成20年12月5日	12	①
GVK750	MZF-50581 ~ MZF-50587 平成20年10月6日 ~ 平成20年10月10日	2	①		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	SB-MZG	SMZ76	MZG-10166 ~ MZG-10325 平成20年4月22日 ~ 平成20年12月15日	127	①②
			MZG-10001 ~ MZG-10420 平成19年3月6日 ~ 平成21年4月6日	234	②
		GV760	MZG-10174 ~ MZG-10323 平成20年5月15日 ~ 平成20年12月15日	10	①②
			MZG-10022 ~ MZG-10419 平成19年6月25日 ~ 平成21年4月2日	8	②
		GVK760	MZG-10129 ~ MZG-10336 平成20年2月27日 ~ 平成21年1月6日	2	②
		SMZ85	MZG-30108 ~ MZG-30168 平成20年4月22日 ~ 平成20年12月10日	54	①②
			MZG-30001 ~ MZG-30195 平成19年3月7日 ~ 平成21年4月2日	116	②
		GV850	MZG-30124 ~ MZG-30155 平成20年6月16日 ~ 平成20年10月7日	2	①②
			MZG-30023 ~ MZG-30181 平成19年6月26日 ~ 平成21年3月3日	7	②
		GVK850	MZG-30146 平成20年8月18日	1	①②
		SMZ95	MZG-50305 ~ MZG-50465 平成20年4月22日 ~ 平成20年12月15日	127	①②
			MZG-50001 ~ MZG-50541 平成19年3月5日 ~ 平成21年4月7日	306	②
		GV950	MZG-50027 ~ MZG-50518 平成19年6月25日 ~ 平成21年3月2日	17	②
		GVK950	MZG-50376 ~ MZG-50377 平成20年8月1日 ~ 平成20年8月4日	2	①②
			MZG-50153 ~ MZG-50527 平成19年12月5日 ~ 平成21年3月13日	14	②
	(計3型式)	(計24車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年3月5日 ~ 平成21年4月7日	(計1,466台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

① 762台
② 1,027台