


改善箇所説明図



基準不適合箇所

バラ積み緩和トレーラのラジアスロッドブラケットにおいて、一部の車両で、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、当該ラジアスロッドブラケットに亀裂が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ラジアスロッドブラケットが折損するおそれがある。

改善内容

ラジアスロッドブラケットを対策品と交換する。